

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74463-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74463-26

Página 1 de 3



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Electrocardiógrafo
Instrument

Fabricante: Comen
Manufacturer

Modelo: H3
Model

Serie No. H3220518003
Serial No.

Inventario: AF004086
Stocktaking

Fecha de Recepción: 02 de septiembre de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 02 de septiembre de 2026
Calibration Date

Fecha de Emisión: 03 de septiembre de 2026
Issue Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Urgencias Ginecológicas
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón
Calibration method simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo

Director Laboratorio De Calibración
Calibration Laboratory Director

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74463-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74463-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	21,0 °C	22,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	50,0 %	52,0 %	2,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador de signos vitales	CALIBRAR-007	L5680	Biosancta	20/04/2026
Pie de Rey Digital	MC-005171	CL059842	Investigaciones Metrológicas del Caribe S.A	11/09/2019

Resultados de la calibración

Calibration Results

Amplitud en la Derivación II



Amplitud en derivación II simulada (Patrón)	Amplitud en derivación II indicada (EBP)	Error	K	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
mV	mV	mV	-	mV
0,5	0,52	0,02	1,99	0,13
1	1,10	0,10	1,97	0,12
1,5	1,62	0,12	1,99	0,13

Frecuencia Cardíaca

Frecuencia cardiaca simulada (Patrón)	Frecuencia cardiaca indicada (EBP)	Error	K	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
LPM	LPM	LPM	-	LPM
60	59,26	-0,74	2,00	0,95
100	98,10	-1,90	1,99	0,93
140	135,14	-4,86	1,96	0,84
180	174,04	-5,96	1,96	0,84

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74463-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74463-26

Página 3 de 3



FIN DEL CERTIFICADO