

INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40059-26
VALIDATION REPORT No CD-40059-26

Página 1 de 4



Cliente:
Customer Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas

Dirección:
Address Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo

Ciudad:
City Barranquilla, Atlántico

Instrumento:
Instrument ESTERILIZADOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Fabricante:
Manufacturer STERIS

Modelo:
Model No Identificado

Serie No.
Serial No. 0300914370

Inventario:
Stocktaking No Identificado

Fecha de Recepción:
Reception Date 16 de junio de 2026

Fecha de Validación:
Date of Validation 16 de junio de 2026

Método de validación:
Method of Validation Medición directa con patrones, con base en lo indicado en la norma técnica colombiana ISO 22441:2022

Tamaño cámara (L):
Chamber size (L) 250l

Lugar de Validación:
Validation Place Instalaciones Del Cliente

Ubicación:
Place Área de esterilización

Este informe de validación no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo
Director Laboratorio De Calibración
Director Calibration Lab

INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40059-26

VALIDATION REPORT No CD-40059-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura	Inicial	Final	Δ
	22 °C	23 °C	1 °C
Humedad Relativa	48 %	51 %	3 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).


Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Datalogger de presión	CLR-SS-004	C4812-25	Set & Gad	16/12/2025
Datalogger de temperatura y humedad	CLR-SS-008	PG6908-26 E1508-26	Madgetech	5/08/2026
Datalogger de temperatura	CLR-SS-003	E40212-25	Set & Gad	24/12/2025
Datalogger de temperatura	CLR-SS-005	NC-25-04-25-050	Madgetech	18/04/2025
Datalogger de temperatura	CLR-SS-006	NC-25-05-28-116	Madgetech	23/05/2025
Datalogger de temperatura	CLR-SS-052	NC-25-12-17-073	Madgetech	10/12/2025

Resultados de la Validación

Results of Validation

Distribución de los Sensores

Sensor Layout



INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40059-26

VALIDATION REPORT No CD-40059-26

Página 3 de 4

Calificación Operacional

Operational Qualification

Temperatura en °C



Temperature in °C

Temperatura Programado en Esterilizador		25,71428571	
Valor del Indicador del Autoclave	Valor Medido con Sensores Patrones	Error	Incertidumbre Expandida ±U EXP
28,74	45,99	-17,25	0,03
Otros Parámetros		Valor Obtenido	Incertidumbre Expandida ±U EXP
Uniformidad del Autoclave		1,460	0,132
Estabilidad del Autoclave		1,06	0,20
Temperatura Mínima Medida		45,40	0,32
Temperatura Máxima Medida		47,52	0,72
Desviación de Temperatura en el Tiempo		2,1250	0,0020
Desviación de Temperatura en el Espacio		0,34	0,13

Presión en psi

Pressure in psi

Valor del Indicador del Esterilizador	Valor Medido con Sensores Patrones	Error	Incertidumbre Expandida ±U EXP
8,73	8,62	0,10	7,75



INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40059-26
VALIDATION REPORT No CD-40059-26

Página 4 de 4

Humedad Relativa en %
Relative Humidity %

Valor medio medido con el patrón	Unidad de medida	Incertidumbre Expandida
18,11	%	1,760

Prueba de Control Biológico
Biological Control Test

Para la prueba de control de biológico se utiliza **Indicador biológico independiente** de la marca **STERIS** modelo **VERIFY** el cual contiene esporas de **Geobacillus stearothermophilus y Bacillus atrophaeus** e **Incubadora de indicadores biológicos** con 6 puestos de la Marca **STERIS** con **Serial No. 16451029** la cual nos da la lectura final del indicador después de 24 horas para la esterilización mediante vapor.

Incubadora de Indicadores Biológicos



Indicador Biológico Independiente



Resultado del control biológico

Pasa

FIN DEL CERTIFICADO