ARQUITECTURA MEDALLION

Databricks Asset Bundle · job serverless de 14 tareas · métricas en EPSG:9377, mapa en EPSG:4326

Fuentes
IDESC · USGS · Alcaldía

→

Bronze · 14 tablas
crudo + metadatos de origen

→

Silver · 11 tablas
limpieza + cruces espaciales

→

Gold · 8 tablas
respuesta lista para el mapa

→

Mapa
MapLibre GL, interactivo

Bronze: crudo y trazable

01 Dataset intacto

5.146 edificios × 21 columnas, sin transformar: la evidencia queda auditable.

02 Toda fuente entra primero aquí

IDESC (8 capas WFS), USGS (evento, réplicas, pronóstico) y cifras oficiales.

03 Trazabilidad por fila

_source_url · _queried_at · _load_origin, con copia en volumen si el servicio cae.

Silver: limpio y cruzado

01 Llave y barrio correctos

OBJECTID como llave (ID_PREDIO nulo o 0 en 3.206); barrio oficial por ubicación al 100 %.

02 Áreas reales en metros

Reproyección a EPSG:9377 (Shape__Area venía en grados); NPISOS = 0 pasa a nulo.

03 Cruces espaciales

Microzona sísmica de cada edificio y distancias a hospital, bomberos y espacios abiertos.

Gold: listo para responder

01 Una fila por edificio

map_buildings une daño, suelo, uso del catastro y distancias, y alimenta el mapa.

02 Prioridad ante réplicas

Daño satelital + agravante → alta, media, baja o sin dato, con su color.

03 Resúmenes y exportación

Por comuna, barrio, microzona y uso; contexto del evento (Alcaldía y USGS); 3 GeoJSON.

ANÁLISIS Y RESPUESTA

¿Qué afectó el sismo del 10 de agosto y qué reduce el impacto de las réplicas? · 5.146 edificios · cifras de las tablas gold


1.354
Edificios con daño
28,7 % de los 4.711 con dato satelital

296
Con escombros
alta probabilidad según el satélite

82 %
Con espacio abierto cerca
de los dañados, a menos de 200 m

31,5 %
Réplica M≥5 en un mes
pronóstico USGS (86,9 % en un año)

Afectaciones: daño por comuna



El daño está repartido
25–33 % por comuna, 24–32 % por microzona y 27–29 % por rango de pisos: ni el suelo ni la altura lo explican por sí solos.

Cifras oficiales (Alcaldía de Cali, corte 16 oct 2026): 154 fallecidos · 1.657 lesionados · 24 edificaciones con colapso total.


Qué reduce el impacto de las réplicas

SERVICIOS	Hospital más cercano (mediana)	400 m
SERVICIOS	Dañados a más de 1 km de un hospital	262
SERVICIOS	Dañados a más de 1 km de bomberos o Defensa Civil	454
INFRAESTRUCTURA	Dañados en suelo licuable o de estudio particular	63
INFRAESTRUCTURA	Edificios en prioridad alta (daño + agravante)	299

Inspeccionar primero
Pampa Linda (58) · El Refugio (40) · El Guabal (35) · Lleras Camargo (35): concentran los edificios en prioridad alta.

EL MAPA

Dónde inspeccionar primero ante una réplica · MapLibre GL sobre 3 GeoJSON exportados de gold, con filtros y búsqueda



Qué muestra

- **Alta** — 299
  dañado + agravante
- **Media** — 1.250
  dañado, o sin cambio en suelo malo
- **Baja** — 3.162
  sin cambio aparente
- **Sin dato** — 435
  sin imagen satelital

Además: microzonas sísmicas, hospitales y salud (cruz roja), bomberos y Defensa Civil (punto negro), espacios abiertos (verde).

Por qué

Un solo color une las dos preguntas: el daño satelital y lo que reduce el impacto (suelo, ayuda cercana, espacio para evacuar).

Cómo responde

Morado oscuro = revisar primero. Verde = dónde evacuar. Filtros por comuna, barrio, suelo y distancia a la ayuda.