



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA

Facultad de ingeniería de sistemas

**INFORME DE LABORATORIO – LABORATORIO CLONACIÓN DE SITIO Y
ANALISIS DE EXPOSICIÓN: HTTrack**

ESPACIO ACADEMICO:

Ciberseguridad Blue Team y White hat

PRESENTADO A:

Sergio Arley Puerto Moreno

AUTORES:

Karol Mariana Acuña Barrera

Diana Marcela Ayala

Juan Camilo Calderon

Juan David Jojoa

2026

URL del sitio: <https://latinoamericacomparte.com/>

1. Introducción

En el presente laboratorio se realizó un ejercicio práctico de clonación de sitio web y análisis de exposición de información. El objetivo fue comprender cómo un atacante podría obtener el código fuente de una página pública y qué tipo de información sensible podría encontrarse en ella. La práctica se desarrolló en un entorno de Kali Linux utilizando la herramienta HTTrack versión 3.49-6 para generar un espejo completo del sitio latinoamericacomparte.com, y posteriormente se efectuó un análisis técnico mediante búsquedas específicas dentro del código descargado.

A diferencia de los sitios estáticos de los compañeros alojados en Netlify, latinoamericacomparte.com es un sitio real con estructura más compleja: incluye formularios de contacto con integración a servicios externos, una librería de animación JavaScript y vínculos a una pasarela de pago. Esto convierte el análisis en un caso más representativo de un entorno de producción real.

2. Objetivo del Laboratorio

El propósito del laboratorio fue verificar e instalar correctamente HTTrack en Kali Linux, clonar el sitio latinoamericacomparte.com y replicar su estructura de forma local, levantar un servidor web con Python para comprobar el funcionamiento del clon, y analizar el código descargado en busca de APIs, tokens de autenticación, claves expuestas y llamadas HTTP externas. Todo esto bajo un enfoque educativo de tipo White Hat, documentando hallazgos y evaluando el nivel de exposición del sitio sin modificar ni dañar ningún sistema.

3. Paso 1 — Verificación de HTTrack

Se verificó que la herramienta HTTrack estuviera instalada correctamente en el sistema Kali Linux. Esta validación garantiza que el entorno está preparado para realizar la clonación. El comando ejecutado fue el siguiente:

```
$ httrack --version
HTTrack version 3.49-6
```

Resultado: HTTrack versión 3.49-6 disponible y lista para usarse en el sistema.

4. Paso 2 — Clonación del Sitio con HTTrack

Se creó el directorio de trabajo lab1_latinoamerica y se ejecutó HTTrack especificando la URL del sitio objetivo, la carpeta de destino y los filtros para incluir archivos HTML, CSS, JavaScript e imágenes. El parámetro -v permitió observar en detalle el proceso de descarga.

```
$ mkdir ~/lab1_latinoamerica && cd ~/lab1_latinoamerica
$ httrack "https://latinoamericacomparte.com/" \
-O "$HOME/lab1_latinoamerica" "*.*netlify.app/*" \
"+*.css" "+*.js" "+*.html" "+*.png" "+*.jpg" "+*.jpeg" "+*.gif" -v
```

```
2.1
Session Actions Edit View Help
--(kali@kali)-[~]
_ _ _ _ _
[+] HTTrack - session
HTTrack version 3.49-6
--(kali@kali)-[~]
_ _ _ _ _
[+] mirror ~/lab1_latinoamerica
cd ~/lab1_latinoamerica
HTTrack: "http://latinoamericacomparte.com/" \
  -i "3000" /lab1_latinoamerica \
  -s "netlify.app" \
  --css --js --html --img --js --img --gif \
HTTrack3.49-6 launched on Thu, 16 May 2020 11:24:04 at https://latinoamericacomparte.com *.netlify.app/* --css --js --html --img --js --img --gif
HTTrack http://latinoamericacomparte.com/* from http://lab1_latinoamerica *.netlify.app/* --css --js --html --img --js --img --gif --*
Information, warnings and errors reported for this mirror:
note: the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information.
      such as server/password authentication for websites mirrored in this project
      do not share these files/folders if you want these information to remain private
Mirror launched on Thu, 16 May 2020 11:24:04 by HTTrack Website Copier/3.49-6 [X86C2 2014]
Mirroring https://latinoamericacomparte.com/* *.netlify.app/* --css --js --html --img --js --img --gif with the wizard help...
11:25:21 netlify,error: 'Unable to get server's address: unknown error' (-5) after 2 retries at link *.netlify.app/robots.txt (from primary/primary)
11:25:21 netlify,warning: bytes after error -5 (Unable to get server's address: Name or service not known) at link *.netlify.app/* (from primary/primary)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co W.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Colombia Co W.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 tips:/direrror: "Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
11:25:21 netlify,error: 'Unable to get server's address: unknown error' (-5) after 2 retries at link *.netlify.app/* (from primary/primary)
11:25:21 netlify,warning: bytes after error -5 (Unable to get server's address: unknown error) at link *.netlify.app/* (from primary/primary)
HTTrack Website Copier/3.49-6 mirror complete in 1 minutes 17 seconds : 80 links scanned, 66 files written (38853718 bytes overall) [38853718 bytes received at 584751 bytes/sec], 17761 bytes transferred using HTTP compression in 1 file
w, ratio 40%, 8.5 requests per connection
(11 errors, 2 warnings, 0 messages)
Done.
Thanks for using HTTrack!
```

Figura 1. Ejecución de HTTrack y proceso de clonación del sitio latinoamericacomparte.com

HTTrack escanó 80 enlaces y escribió 66 archivos con un total de 38.853.718 bytes descargados en 1 minuto y 17 segundos. Se registraron 11 errores relacionados con archivos cuyos nombres contenían caracteres especiales (tildes, ñ) que el servidor no resolvía por problemas de codificación UTF-8 doble. Las páginas de submenú como quienes.html, paises.html, impacto.html, noticias.html y apoyar.html devolvieron error 404, indicando que el sitio usa navegación por áncoras dentro del index principal en lugar de archivos separados.

HTTrack Website Copier/3.49-6 mirror complete in 1 minutes 17 seconds
80 links scanned | 66 files written | 38,853,718 bytes overall
11 errors | 2 warnings | 0 messages | Done. Thanks for using HTTrack!

5. Paso 3 — Verificación de la Estructura del Clon

Se verificó el contenido del directorio generado para confirmar que los recursos principales fueron descargados correctamente.

```
$ cd ~/lab1_latinoamerica && ls -la
```

```
(kali@kali)-[~/lab1_latinoamerica]
_ _ _ _ _
$ cd ~/lab1_latinoamerica
ls -la
total 44
drwxrwxr-x 6 kali kali 4096 May 14 11:25 .
drwxrwxr-x 40 kali kali 4096 May 14 11:24 ..
-rw-r--r-- 1 kali kali 4243 May 14 11:24 backblue.gif
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 May 14 11:24 cdnjs.cloudflare.com
-rw-r--r-- 1 kali kali 828 May 14 11:24 fade.gif
-rw-r--r-- 2 kali kali 4096 May 14 11:25 hts-cache
-rw-r--r-- 1 kali kali 5266 May 14 11:25 index.html
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 May 14 11:25 latinoamericacomparte.com
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 May 14 11:25 _netlify.app

(kali@kali)-[~/lab1_latinoamerica]
_ _ _ _ _
$ python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
Serving HTTP on 127.0.0.1 port 8080 (http://127.0.0.1:8080/) ...
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:53] "code 404, message File not found"
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:53] "GET / HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:53] "code 404, message File not found"
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:53] "GET / HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:58] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:58] "GET /backblue.gif HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:58] "GET /fade.gif HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:58] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:58] "GET /cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animatejs/3.2.1/animate.min.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/WEBTILES/IRIUDV20HARKER.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/Eventos20y32conferencias.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/Latinoamerica2020Co20n.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/WhatsApp20Image20202025-08-09k20at2010.09.24x20AMM20(5).jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Chile20Co20N.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Ecuador20Co20N.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoamerica20Co20N.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Colombia20Co20N.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Logo20Banco.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Alpina S.A. logo.svg.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/AMCOR.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Boehringer Ingelheim logo.svg.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/brinks logo-blue.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/cencosud logo.svg.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Champion2.0_4c_logo_Option203.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/grupo Exit logo.svg.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/grupo Nutresa logo.svg.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/KANTAR20BOPE.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Logo20vertical-transparente.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/logo_Homecenter_Sodimac.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/logo-jm-tracking-1.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/logo-fullcolor-SoEnergy.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/olimpia-IT.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - [14/May/2020 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/sanfer.png HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 2. Estructura de directorios del sitio clonado

Dentro del directorio latinoamericacomparte.com se encontraron los archivos index.html e index-2.html con el contenido principal del sitio, la carpeta img con subcarpetas organizadas por

6. Paso 4 — Servidor Local con Python

```
$ python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
Serving HTTP on 127.0.0.1 port 8080 (http://127.0.0.1:8080/) ...
```

```

27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Grupo_Exitto_logo.svg.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Grupo_Exitto_logo.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/KANAR28BOPE.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Logo2Vertical_transparente.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Logo_Homecenter_Sodimac.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Logo_tracking.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/LogoJiffy_color+SeEnergy.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Olimpik.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/xanfer.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Argentina2026x28M.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/DOCS0329.png HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/rotoc3hantecrotoc3e32e2.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/EDIUPOX20260207RABAJ0/MARCELAN20MORENO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/EDIUPOX20260207RABAJ0/CAROLINA20RUIZ.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/EDIUPOX20260207RABAJ0/ANGELICA20CASTA...IEDA.html HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/CAROLINA20PINILLA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/EDIUPOX20260207RABAJ0/EDUARDO20DELS20CASTILLO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/ANDREA20BARSHEINI.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/ANDREA20GOMEZ.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/EDIUPOX20260207RABAJ0/MANICK20VIVIAS.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/EDIUPOX20260207RABAJ0/MARCELA20GOMEZ.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/MAELI20DCAMPO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/GLADYS20TORRADO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/LUZ20GOMEZ20LAC20MAMAO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/CAROLINA20TORRES.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/DOUGLAS20BOLAYA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/CARLOS20AVARELA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/ANTONIO20DCAMPO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/ANNA20MARIA20ZECERON.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/GINA20SPERL.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/ERINANDOC20BOMBO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/JUAN20ALEX20LUC20CABRERA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/GONZALO20BARIAS.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/GLORIA20ONANIAS.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LUIS20SHELTON20MARTINEZ.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LUIS20ZEFERINANDOC20LINARES.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LLIANA20LIZC20R3C202610.html HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/PAULINA20DCAMPO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/MINIS20VALDERAMA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/MARTHA20WORDECAI.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/ALEXANDRA20GONZALEZ.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/ENRIQUE20SAMPER.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/ANDREA20LOPEZ.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/CAROLINA20QUINROSA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LETICIA20BONEROSA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LUZ20SHELLAN20BOMERO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/MARIA20PABEL20BACAL.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/KATERINE20WORERA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/SANDRA20GORDILLO.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/GLORIA20GARCIA.jpg HTTP/1.1 200
27.00.1 [14/May/2026 11:27:59] GET /latinoamericacomparte.com/img/COACHES/ANGELICA20CASTA...IEDA.jpg HTTP/1.1 200

```

Al acceder desde el navegador a <http://127.0.0.1:8080/latinoamericacomparte.com/index.html> el servidor respondió correctamente con código HTTP 200 para todos los recursos principales: index.html, anime.min.js, logos de empresas, fotografías de mentores, coaches y eventos. El sitio cargó completamente con su diseño morado, menú de navegación, logos de los países y texto principal.




Figura 4. Sitio latinoamericacomparte.com clonado y visualizado localmente en Kali Linux (puerto 8080)

7. Paso 5 — Análisis Técnico con grep (Enfoque White Hat)

Una vez confirmada la clonación exitosa se dio inicio a la fase de análisis técnico. Se utilizaron comandos grep para buscar patrones específicos dentro del código descargado. Cada búsqueda tuvo un propósito distinto y permitió evaluar posibles riesgos de seguridad del sitio.

7.1 Búsqueda de rutas API — grep -r "api"

El propósito de esta búsqueda fue identificar posibles rutas hacia servicios backend o APIs externas. Si en el código aparecen referencias a endpoints de API, esto indica que el frontend se comunica con un servidor para intercambiar información.

```
$ grep -r "api" .
```

```
127.0.0.1 - - [14/May/2026 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/KATERINEX20MORERA.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/May/2026 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/SANDRA20GORDILLO.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/May/2026 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/GLORIA20GARCIA.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/May/2026 11:27:59] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/MARISIELA20CUEVAS.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/May/2026 11:28:10] "GET /latinoamericacomparte.com/index.html HTTP/1.1" 304 -
^R
^C
Keyboard interrupt received, exiting.

(kali@kali) ~/lab1_latinoamerica
$ grep -r "api" .
grep: ./latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/Eventos y conferencias.jpg: binary file matches
grep: ./latinoamericacomparte.com/img/COACHES/DOUGLAS_OLAYA.png: binary file matches
./latinoamericacomparte.com/index-2.html:      <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com/" />
./latinoamericacomparte.com/index-2.html:      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700;800&display=swap"
./latinoamericacomparte.com/index-2.html:      action="https://api.web3forms.com/submit"
./latinoamericacomparte.com/index.html:      <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com/" />
./latinoamericacomparte.com/index.html:      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700;800&display=swap"
./latinoamericacomparte.com/index.html:      action="https://api.web3forms.com/submit"

(kali@kali) ~/lab1_latinoamerica
$ grep -r "fetch" .
./latinoamericacomparte.com/index-2.html:      const response = await fetch(contactFormNew.action, {
./latinoamericacomparte.com/index.html:      const response = await fetch(contactFormNew.action, {

(kali@kali) ~/lab1_latinoamerica
$ grep -r "token" .
```

Figura 5. Resultado del comando grep -r "api" mostrando endpoint de web3forms

Se encontraron dos tipos de coincidencias. La primera corresponde a fonts.googleapis.com, que es un CDN público de Google para cargar la fuente tipográfica Poppins y no representa ningún riesgo. La segunda y más relevante es el endpoint <https://api.web3forms.com/submit>, que es la acción real del formulario de contacto. Las coincidencias en archivos binarios como imágenes son falsos positivos sin relevancia. A diferencia de los sitios de los compañeros que no tenían ningún endpoint real, aquí sí existe una integración con un servicio externo.

7.2 Búsqueda de llamadas fetch — grep -r "fetch"

El propósito fue localizar funciones JavaScript que realizan solicitudes HTTP al servidor. La función `fetch()` se utiliza para enviar o solicitar datos a un servidor, por ejemplo para validar


```
$ grep -r "fetch".
```

Figura 6. Resultado del comando `grep -r "fetch"` mostrando llamada `fetch()` real en el código

7.3 Búsqueda de tokens — `grep -r "token"`

```
$ grep -r "token" .
```

Figura 7. Resultado del comando `grep -r "token"` — sin resultados relevantes

7.4 Búsqueda de claves — `grep -r "key"`

```
$ grep -r "key" .
```

Figura 9. Resultado del comando `grep -r "http"` mostrando dominios externos y enlace de pago
Bold

Esta búsqueda reveló la arquitectura completa de dependencias externas del sitio. Se encontraron conexiones a Google Fonts, al CDN de Cloudflare para anime.js, al API de web3forms para el formulario de contacto, y a todas las redes sociales del proyecto: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y TikTok. También se detectaron los cuatro sitios hermanos de la red: colombiacomparte.com, ecuadorcomparte.com.co, chilecomparte.com.co y

argentinacomparte.com. El hallazgo más destacado fue el enlace a checkout.bold.co/payment/LNK_Z48LF520TB, que es una pasarela de pago real donde el sitio recibe donaciones. Este enlace está expuesto directamente en el código fuente.

8. Comparación con los Sitios de los Compañeros

Los sitios analizados de los compañeros, alojados en Netlify bajo los dominios clever-mochi, keen-kelpie y taupe-marshmallow, eran aplicaciones web completamente estáticas basadas en HTML, CSS y Bootstrap 5.3.3 cargado desde CDN. Ninguno de ellos tenía backend, APIs, formularios funcionales ni lógica dinámica propia. Las búsquedas grep solo encontraron coincidencias dentro del código minificado de Bootstrap, sin ningún endpoint real, sin llamadas fetch propias, sin tokens y sin claves expuestas.

En contraste, latinoamericacomparte.com es un sitio de producción real con integraciones externas activas. Tiene una llamada `fetch()` real hacia `api.web3forms.com`, un campo `access_key` en el formulario, un enlace a una pasarela de pago Bold, conexiones a cinco dominios relacionados de la red latinoamericana y presencia activa en cinco redes sociales. Esto lo convierte en un caso de análisis más completo y representativo de lo que se puede encontrar al clonar un sitio web real de una organización en funcionamiento.

9. Conclusiones

La clonación fue exitosa y funcional.

HTTrack descargó correctamente el sitio en 1 minuto y 17 segundos generando 66 archivos con aproximadamente 38.8 megabytes de contenido. El sitio clonado funcionó perfectamente en el servidor local de Python mostrando el diseño completo con imágenes, logos y estilos.

El sitio no es puramente estático.

A diferencia de los sitios de los compañeros, latinoamericacomparte.com incluye integraciones reales con servicios externos como web3forms para el formulario de contacto y Bold como pasarela de pago. Esto lo hace más interesante desde el punto de vista de seguridad.

No se encontraron tokens de autenticación expuestos.

La búsqueda de tokens no arrojó ningún resultado relevante, lo cual es una buena práctica. Los desarrolladores del sitio no hardcodearon credenciales de sesión ni tokens JWT en el código fuente visible.

El campo `access_key` del formulario representa un riesgo medio.

Cualquier persona que clone el sitio puede extraer el valor del campo `access_key` y usarlo para enviar formularios fraudulentos al servicio web3forms asociado. Se recomienda proteger el formulario con reCAPTCHA o validación adicional del lado del servidor.

El enlace de pago Bold está expuesto en el código fuente.

El enlace directo a checkout.bold.co/payment/LNK_Z48LF520TB facilita que actores maliciosos repliquen el formulario de pago en páginas de phishing. Aunque su exposición es intencional para que funcione el botón de donación, su visibilidad completa aumenta el riesgo de fraude.

La arquitectura del sitio revela información organizacional.

Los dominios hermanos encontrados en el código revelan la estructura completa de la red

latinoamericana con sedes en Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Los nombres de los archivos de imágenes además exponen los nombres reales del equipo de trabajo, coaches y mentores de la organización.