



**FAÇADE AVANT (RUE)**

**PROJET**

**Résidence — 86, avenue Laurier, Baie-Comeau**

**RDC-01 — ÉTAT ACTUEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE (PHOTOS DU 2026-11-01)**

**LÉGENDE**

- Mur extérieur / fondation
- Mur intérieur (cloison)
- ⊠ Colonne
- ≈ Valeur estimée (mesurée sur l'image)
- ⚠n Voir registre des écarts dans RAPPORT.md
- Cotes en pieds-pouces
- ⊗ Drain
- ▬ Panneau électrique
- Petites pièces : nom seul ; dimensions et superficie dans tableau_pieces.csv

**NOTES DU RELEVÉ PHOTO**

1. Sous-sol inchangé (base R0) ; ce relevé porte sur le rez-de-chaussée (R-101).

**NORD**

N

9,8° (sens horaire depuis +y).
Source : ESTIMÉ (P7)

**ÉCHELLE GRAPHIQUE (pi)**

0 4 8 12 pi

**PHOTOS SOURCES**

P2, P3


| ÉCHELLE | DATE | RÉVISION |
|---|---|---|
| 3/16" = 1'-0" | 2026-11-01 | A |

**NIVEAU**

**SOUS-SOL (INCHANGÉ)**

**FEUILLE**

**R-100**




**FAÇADE AVANT (RUE)**

**PROJET**

**Résidence — 86, avenue Laurier, Baie-Comeau**

# RDC-01 — ÉTAT ACTUEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE (PHOTOS DU 2026-11-01)

## LÉGENDE

- Mur extérieur / fondation
- Mur intérieur (cloison)
- Poutre (au-dessus)
- Colonne
- ≈ Valeur estimée (mesurée sur l'image)
- ⚠n Voir registre des écarts dans RAPPORT.md
- Cotes en pieds-pouces
- Petites pièces : nom seul ; dimensions et superficie dans tableau_pieces.csv

## NOTES DU RELEVÉ PHOTO

1. Relevé photo de l'état actuel (15 photos du 2026-11-01) : ce n'est pas une proposition.
2. Salle de bain : cloison côté chambre avant reportée de 15 po (photos) ; à mesurer.
3. Porte de la salle de bain déplacée de 10 po vers l'arrière (laveuse-sécheuse à côté) ; à mesurer.
4. Poutres et poteaux de bois brut teint apparents : axe B (hall → mur de droite) et ouverture du hall.
5. Cuisine : brique, armoires noires, îlot, frigo encastré et frigo à portes françaises (photos 01 à 03, 08).
6. Chambre avant : non photographiée ; mobilier de la maquette présumé.

**NORD**

N

9,8° (sens horaire depuis +y).
Source : ESTIMÉ (P7)

**ÉCHELLE GRAPHIQUE (pi)**

0 4 8 12 pi

**PHOTOS SOURCES**

rdc_actuel/01, rdc_actuel/02, rdc_actuel/03, rd

| ÉCHELLE | DATE | RÉVISION |
|---|---|---|
| 3/16" = 1'-0" | 2026-11-01 | A |

| NIVEAU | FEUILLE |
|---|---|
| REZ-DE-CHAUSSÉE ACTUEL | R-101 |