


FAÇADE AVANT (RUE)

PROJET

Résidence — 86, avenue Laurier, Baie-Comeau

RDC-01 — ÉTAT ACTUEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE (PHOTOS DU 2026-11-01)

LÉGENDE

- Mur extérieur / fondation
- Mur intérieur (cloison)
- ⊠ Colonne
- ≈ Valeur estimée (mesurée sur l'image)
- ⚠n Voir registre des écarts dans RAPPORT.md
- Cotes en pieds-pouces
- ⊗ Drain
- ▬ Panneau électrique
- Petites pièces : nom seul ; dimensions et superficie dans tableau_pieces.csv

NOTES DU RELEVÉ PHOTO

1. Sous-sol inchangé (base R0) ; ce relevé porte sur le rez-de-chaussée (R-101).

NORD

N

9,8° (sens horaire depuis +y).
Source : ESTIMÉ (P7)

ÉCHELLE GRAPHIQUE (pi)

0 4 8 12 pi

PHOTOS SOURCES

P2, P3


ÉCHELLE	DATE	RÉVISION
3/16" = 1'-0"	2026-11-01	A

NIVEAU

SOUS-SOL (INCHANGÉ)

FEUILLE

R-100



FAÇADE AVANT (RUE)

PROJET

Résidence — 86, avenue Laurier, Baie-Comeau

RDC-01 — ÉTAT ACTUEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE (PHOTOS DU 2026-11-01)

LÉGENDE

- Mur extérieur / fondation
- Mur intérieur (cloison)
- Poutre (au-dessus)
- Colonne
- ≈ Valeur estimée (mesurée sur l'image)
- ⚠n Voir registre des écarts dans RAPPORT.md
- Cotes en pieds-pouces
- Petites pièces : nom seul ; dimensions et superficie dans tableau_pieces.csv

NOTES DU RELEVÉ PHOTO

1. Relevé photo de l'état actuel (15 photos du 2026-11-01) : ce n'est pas une proposition.
2. Salle de bain : cloison côté chambre avant reportée de 15 po (photos) ; à mesurer.
3. Porte de la salle de bain déplacée de 10 po vers l'arrière (laveuse-sécheuse à côté) ; à mesurer.
4. Poutres et poteaux de bois brut teint apparents : axe B (hall → mur de droite) et ouverture du hall.
5. Cuisine : brique, armoires noires, îlot, frigo encastré et frigo à portes françaises (photos 01 à 03, 08).
6. Chambre avant : non photographiée ; mobilier de la maquette présumé.

NORD
9,8° (sens horaire depuis +y).
Source : ESTIMÉ (P7)

ÉCHELLE GRAPHIQUE (pi)

0 — 4 — 8 — 12 pi

PHOTOS SOURCES
photos 01 à 15 du 2026-11-01

ÉCHELLE	DATE	RÉVISION
3/16" = 1'-0"	2026-11-01	A

NIVEAU	FEUILLE
REZ-DE-CHAUSSÉE ACTUEL	R-101