Escanear puertos con nmap

PASO 1: Escaneo con Nmap

para este proyecto primero iniciamos la maquina para escanear Kali linux iniciamos con el

Usuario :Kali

Password:Kali



En la maquina kali realizaremos un escaneo con Nmap para descubrir los hosts activos y los puertos abiertos en una red o en un dispositivo específico. primero verificamos que el nmap este instalado correctamente con el siguiente comando

sudo apt-get install nmap

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt-get install  nmap
[sudo] password for kali:
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
nmap is already the newest version (7.98+dfsg-1kali1).
Solving dependencies ... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 179 not upgraded.
```

una vez lo verificamos seguimos con el siguiente comando del ejercicio

nmap (IP_debian)

el comando nos pide buscar la IP de la maquina Debian para eso tendremos que abrir una maquina Debian y mirar la IP desde la Terminal con el siguiente comando ip a

```
debian@debian: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
debian@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:05:c4:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.7/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 328sec preferred_lft 328sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe05:c439/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
debian@debian:~$
```

aqui verificamos que la IP es (10.0.2.7)

Se realizó un escaneo de puertos básico utilizando la herramienta Nmap sobre la dirección IP 10.0.2.7.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap 10.0.2.7
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-27 15:17 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.7
Host is up (0.00017s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http
MAC Address: 08:00:27:05:C4:39 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.63 seconds
```

.Resultados obtenidos:

El host se encuentra activo (host up).

Se identificó un único puerto abierto: 80/tcp correspondiente al servicio HTTP.

Los restantes 999 puertos escaneados se encontraron cerrados.

La dirección MAC detectada corresponde a una Oracle VirtualBox virtual NIC (08:00:27:05:C4:39), confirmando que se trata de una máquina virtual.El escaneo se completó en 0,63 segundos.

Conclusión

La máquina objetivo presenta únicamente un servicio web accesible a través del puerto 80. No se detectaron otros servicios expuestos en los puertos comúnmente utilizados.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script=vuln 10.0.2.7
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-27 15:22 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.7
Host is up (0.00018s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.66 ((Debian))
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
| http-enum:
|   /wordpress/: Blog
|_  /wordpress/wp-login.php: Wordpress login page.
|_http-server-header: Apache/2.4.66 (Debian)
MAC Address: 08:00:27:05:C4:39 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 38.72 seconds
```

Se realizó un escaneo avanzado sobre la dirección IP 10.0.2.7 utilizando el comando:

nmap -sV --script=vuln 10.0.2.7

El host se encuentra activo.

Puerto 80/tcp está abierto, identificándose el servicio Apache httpd 2.4.66 (Debian).

Se detectó que el servidor ejecuta un blog basado en WordPress (página de login en /wordpress/wp-login.php).

Se ejecutaron scripts de detección de vulnerabilidades (--script=vuln). No se encontraron vulnerabilidades de XSS (DOM-based ni stored), CSRF ni otras fallas críticas reportadas por los scripts. Esto sugiere que la instalación de WordPress y el servidor Apache se encuentran actualizados.

La dirección MAC corresponde a una máquina virtual de Oracle VirtualBox.

El escaneo se completó en aproximadamente 38.72 segundos.

Conclusión

La máquina objetivo expone un servidor web Apache con una instalación de WordPress en el puerto 80. Los scripts de vulnerabilidades no detectaron fallos de seguridad en este escaneo, lo que indica que tanto el servidor como el CMS se encuentran en versiones actualizadas.