鋼筋測試影片

鋼筋單位質量及外觀尺度試驗

試驗依據：CNS 560 [鋼筋混凝土用鋼筋]

試驗目的：檢驗鋼筋單位質量及外觀尺度是否符合規定

交通部公路局工程材料技術所

互助營造
Fu Tsu Construction

鋼筋測試影片



鋼筋材料品質檢驗

材料檢驗申請表

工程名稱	臺北南山廣場新建工程	文件編號	10205-XN-066
預計於 2016 年 10 月 22 日~2016 年 11 月 17 日全區 B5F 基樁梁板柱牆、A18 區 R1F 補板鋼筋進場取樣檢驗			
材料堆置位置：工區全區位置			
材料樣品核准文號：			
檢驗文件：■出廠檢驗證明 ■品質保證書 □其他 試驗報告			
試驗地點：□工地 □工廠 ■委外試驗			
檢驗項目說明：			
檢驗項目	■物性 □化性 ■外觀 ■重量 ■尺寸 ■抗拉 ■降伏 ■抗彎 □其他		
檢驗標準	■依契約規範標準 □依 CNS 標準 □依樣品標準 □其他		
檢驗頻率	每 50T		

材料明細表

項次	材料名稱	廠牌	型號	數量	單位	取樣數量	備註
1	鋼筋	東和	SD280/D10	1	T	1 支	
2			SD280/D13	80.19	T	2 支	
3			SD420W/D13	27.14	T	1 支	
4			SD420W/D16	165.54	T	4 支	
5			SD420W/D19	251.66	T	5 支	
6			SD420W/D22	1.58	T	1 支	
7			SD420W/D25	85.14	T	2 支	
8			SD420W/D32	519.35	T	11 支	
			合計	1131.6	T	27 支	

試驗結果評估(由特別監督單位填寫)

- ☑ 本試驗(檢測)報告單表，符合本工程施工規範所定
- □ 本試驗(檢測)報告單表，符合本工程施工規範所定，不符合部分依規定程序辦理退場處理
- □ 本試驗(檢測)報告單表，全部不符合本工程施工規範所定，依規定程序辦理退場處理
- □ 其他 依試驗結果，皆合規範需求。

試驗編號：

檢附試驗報告 ■有 □無

試驗編號： 詳附件

備註

互助營造股份有限公司 臺北南山廣場新建工程 專案工程處

特別監督單位(覆核人員)	特別監督單位(查驗人員)	承包商：互助營造		
	張文龍 12/2	工地負責人	品管負責人	主辦工程師

SGS 材料及工程實驗室-台北

TAF Civil Engineering Laboratory 1134

試驗報告

報告編號：HS-16-07202Y
C-16-27410
頁數：1 OF 1
報告日期：105年 10月 28日

工程名稱：臺北南山廣場新建工程
業主：南山人壽保險股份有限公司
特別監督：永峻工程顧問股份有限公司
承包商：互助營造股份有限公司
委託單位：互助營造股份有限公司
供料廠商：東和鋼鐵企業股份有限公司
樣品名稱：竹節鋼筋
結構部位：A15區B5F基礎板及梁
取樣人員：永峻工程顧問股份有限公司(張文龍)、互助營造股份有限公司(潘宗明)
送驗人員：互助營造股份有限公司(潘宗明10271540)
會驗人員：互助營造股份有限公司(潘宗明10280914)
取樣日期：105年 10月 27日
收件日期：105年 10月 27日 15時 40分
試驗日期：105年 10月 28日 08時 48分
試驗方法：CNS 560(2014)
備註：
1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 送樣方式為現場收件
4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果


試樣編號	爐號	鋼筋規格		節高平均值(mm)		節距平均值(mm)		間隙寬度平均值(mm)		單位質量 kg/m	降伏點 N/mm²	抗拉強度 N/mm²	伸長率 %	拉降比	彎曲試驗(180)度	斷點區域
		稱號	種類	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗結果	試驗結果
				規範值		規範值		規範值		規範值	規範值	規範值	規範值	規範值		
D10	U502334	D10	SD280	0.5	0.6	6.0	6.1	2.7	2.9	0.563	384	518	29	1.35	無裂痕	B區
				0.4~0.8		6.7以下		3.7以下		0.521~0.599	280~420	420以上	14以上	無規定		
D13	U503123	D13	SD280	0.8	0.7	7.9	8.0	3.4	3.2	0.993	357	458	32	1.28	無裂痕	A區
				0.5~1.0		8.9以下		5.0以下		0.924~1.06	280~420	420以上	14以上	無規定		
D16	U502893	D16	SD420W	0.8	0.8	10.2	10.2	3.6	3.5	1.57	467	687	20	1.47	無裂痕	B區
				0.7~1.4		11.1以下		6.2以下		1.48~1.84	420~540	550以上	12以上	1.25以上		
D19	U504101	D19	SD420W	1.2	1.2	12.5	12.5	4.2	4.3	2.25	455	655	20	1.44	無裂痕	B區
				1.0~2.0		13.3以下		7.5以下		2.14~2.36	420~540	550以上	12以上	1.25以上		
D32	U503944	D32	SD420W	1.8	1.8	21.3	21.4	7.2	7.2	6.47	479	663	23	1.39	無裂痕	B區
				1.6~3.2		22.6以下		12.6以下		6.13~6.65	420~540	550以上	13以上	1.25以上		

----- o ○ o -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


報告簽署人

鋼筋材料品質檢驗



一、鋼筋材料取樣物理試驗情形


鋼筋材料品質檢驗



鋼筋材料取樣物理試驗情形

鋼筋材料品質檢驗

鋼筋材料輻射污染檢測




鋼筋材料品質檢驗

鋼筋化性分析試驗情形

WinOE - Sample % - FECOLAST - For Fe low alloy concentration -

Program: FELAST　Elements: 17　Date: 2010/9/13
Time: 04:16:42 下午　Sample ID 1 : HS-04617　Sample ID 2 : D16
Runs: 1　Runs in Average: 1

	Avg	1
C	0.2808	0.2808
Si	0.2206	0.2206
Mn	1.3036	1.3036
P	0.0271	0.0271
S	0.0397	0.0397
Ni	0.0840	0.0840
Cr	0.1051	0.1051
Mo	0.0147	0.0147
V	0.0242	0.0242
Cu	0.3074	0.3074
Nb	0.0004	0.0004
Al	10.0001	10.0001
W	0.0048	0.0048
Ti	0.0010	0.0010
Co	0.0083	0.0083
CE	0.5177	0.5177
FE%	97.5653	97.5653



鋼筋化性分析試驗情形