Chiclayo, 29 de enero del 2026

INFORME INDUAMERICA

Señores: INDUAMERICA INTERNACIONAL S.A.C

Atención: Lizet del Pilar Chuque Maldonado
Jefe de Aseguramiento de calidad

Asunto: Informe de desratización

Ante todos mis cordiales saludos, me dirijo a ustedes para informar sobre la inspección realizada interiores y exteriores de la planta.

1. OBJETIVO

Realizar la inspección y sondeo de todos los puntos relevantes, tanto dentro de la planta como en sus alrededores, incluyendo terrenos baldíos y el perímetro de la instalación. El objetivo principal es detectar las vías de acceso a la planta que podrían ser utilizadas por roedores y detectar las condiciones de riesgo que propicien su refugio.

2. ACCIONES REALIZADAS

- El día 14.01.26 se realizó inspección todos los dispositivos dentro y fuera del establecimiento molino INDUAMERICA, no se encontraron huellas en todo el recorrido
- El día 23.01.26 se realizó la segunda visita donde se encontró presencia de roedor (Mm) se llegó eliminar al instante en la zona de rumas de arroz con cascara cerca a la puerta torre 2

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN LOS EXTERIORES

Observación: Se observa en canaleta de drenaje interior acumulación de suciedad, por el portón principal ingreso vehiculares externo. **Recomendación** Se recomienda realizar limpieza para evitar atracción de cualquier tipo de plaga.	
Observación La plancha galvanizada que está en perímetro de la pared que colinda con terreno baldío está levantada y deja un espacio por donde puede ser posible ingreso de roedor a establecimiento. **Recomendación** Se debe reforzar la plancha galvanizada que está en los perímetros para así evitar que se levante.	
Observación: Se aprecia acumulación sacos con arena y parihuelas en desuso cerca del portón por torre 02. **Recomendación** Se recomienda retirar estos materiales en desusos para evitar posible refugio de plaga.	

Observación: Se observó parte alta el borde de techo con aberturas suficientes ingresos de palomas y también excreta de paloma, acumulación de sacos vacíos al interior de almacén de compactado. **Recomendación** Se recomienda hermetizar los bordes de techo observado para evitar el ingreso de aves.	

4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda colocar pegantes en la parte baja de las rumas de arroz con cascara cerca a la puerta torre 2 para descartar posible presencia de roedor.

Sin otro en particular,

Atte.

Jorge Barrios
Supervisor de Operaciones
Sede Chiclayo