

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	130		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	D199530050			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-094			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 행원리 2648-1										
	좌표	X:	180081.5				Y:	104707.2					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	행원리	2648-1	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도		표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력		자연수위	안정수위			
	1996-08-27		60 m	75 m	250 mm	100 mm	700 m³/일		58 m	60 m			
	전 력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		급수구역					
						마력	제조사	필지	면적 (㎡)				
						15 HP		m					
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)					
			●		스텐		100				15		●
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량	설치										
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차	2차	1차	2차				
	●					출수장치	출수장치	05월 13일	10월 29일				
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	-		막힘	m	
		정호보호시설시공						2차			막힘	m	
		G-type(4, 7)						3차			막힘	m	
		전력계 휘어짐, 보호공/양수장 도색 필요						4차			막힘	m	
	2차	950t/day					유 량 계 계 측	1차	370159			m³/일	
		수질검사 시료채수						2차	388552			m³/일	
		2차 점검과 동일						3차	420075			m³/일	
		정호보호시설 시공						4차	456419			m³/일	
	3차						전 력 계 계 측	1차	주간: 227,954	야간: 230,384	KWh		
		도색필요						2차	주간: 232,738	야간: 237,766	KWh		
		수질검사 시료채수						3차	주간: 248,399	야간: 250,359	KWh		
								4차	주간: 262,844	야간: 264,873	KWh		
	비 고												

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지