

# 지하수 이용실태조사 조사표

|            |                      |           |                  |                           |              |     |              |              |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------|---------|-----|--------|--|----|--|
| 일련번호       | 83                   |           | 조사<br>일자         | 1차:                       | 2025년 3월 21일 |     | 조사<br>자      | 한국농어촌공사      |        | 김희종          |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
| 허가<br>번호   | D199530056           |           |                  | 2차:                       | 2025년 5월 7일  |     |              | 한국농어촌공사      |        | 김희종          |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
| 관정명        | D-304                |           |                  | 3차:                       | 2025년 7월 20일 |     |              | 한국농어촌공사      |        | 김희종          |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  | 4차:                       | 2025년 11월 3일 |     |              | 한국농어촌공사      |        | 김희종          |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
| 소재지        | 관정                   | 위치        | 제주시 구좌읍 김녕리 70-5 |                           |              |     |              |              |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            | 좌표                   | X:        | 177662.5         |                           |              |     | Y:           | 103512.3     |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            | 배수지1                 | 위치        | 없음               |                           |              |     | 배수지2         |              |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
| 소유주        | 성명                   | 제주시장      | 주소               | 제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동) |              |     |              |              | 전화     | 064-728-3725 |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
| 시설<br>내역   | 시설년도                 |           | 표고               |                           | 굴착심도         |     | 케이싱구경        |              | 토출구경   |              | 양수능력         |       | 자연수위                                  |        | 안정수위    |     |        |  |    |  |
|            | 1996-08-27           |           | 92 m             |                           | 104 m        |     | 250 mm       |              | 100 mm |              | 900 m³/일     |       | 83 m                                  |        | 84 m    |     |        |  |    |  |
|            | 전력                   | 380 V     | 펌프               | 규격                        |              | 제조사 |              | 모터           |        | 설치심도         | 급수구역         |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              | 마력           |        |              | 제조사          |       | 필지                                    |        | 면적(m²)  |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              | 30 HP        |        |              |              |       | m                                     |        |         |     |        |  |    |  |
|            | 이용<br>시설<br>적합<br>여부 | 구분        | 상부 보호공 덮개        |                           |              |     |              |              | 유량계    |              | 출수장치         |       | 수위측정관                                 |        |         |     |        |  |    |  |
|            |                      | 적합<br>여부  | 설치               |                           |              |     | 미설치          | 설치           |        | 미설치          | 설치           |       | 미설치                                   | 설치     |         | 미설치 |        |  |    |  |
|            |                      |           | 양호               |                           | 불량           |     |              | 재질           |        |              | 양호(구경)       |       |                                       | 불량(사유) |         |     | 설치(구경) |  |    |  |
|            |                      |           | ●                |                           |              |     |              | 스텐           |        |              |              |       |                                       | 100    |         |     |        |  | 15 |  |
|            |                      | 구분        | 울타리(휨스)          |                           | 배전반          |     |              |              | 배수조    |              |              |       | 저수조<br>배전반실<br>지하수보호공<br>상태<br>(도색여부) |        | 누수상태 부위 |     |        |  |    |  |
| 적합<br>여부   |                      | 설치        |                  | 미<br>설치                   | 양호           |     | 노후           |              | 기동방식   |              | 용량           | 자재    | 형태1                                   | 형태2    |         |     |        |  |    |  |
|            | 양호                   |           | 불량               |                           | 리액터          |     | 인버터          |              |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            | 신형                   |           |                  |                           | ●            |     | ●            |              | 없음     |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  | 양호 |  |
| 지하수<br>주용도 | 지하수 사용여부             |           | 미사용시 사유          |                           |              |     | 수질검사 시료채취 장소 |              |        |              | 수질검사 시료채취 일자 |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            | 사용                   |           | 미사용              |                           |              |     |              |              | 1차     |              | 2차           |       | 1차                                    |        | 2차      |     |        |  |    |  |
|            | ●                    |           |                  |                           |              |     |              |              | 출수장치   |              | 출수장치         |       | 06월09일                                |        | 11월05일  |     |        |  |    |  |
| 점검<br>결과   | 1차                   | 관정상태 양호   |                  |                           |              |     |              | 지하<br>수위     | 1차     |              |              | 막힘    |                                       | m      |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              |              | 2차     |              |              | 막힘    |                                       | m      |         |     |        |  |    |  |
|            |                      | 전기 절거뭇    |                  |                           |              |     |              |              | 3차     |              |              | 막힘    |                                       | m      |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              |              | 4차     |              |              | 막힘    |                                       | m      |         |     |        |  |    |  |
|            | 2차                   | 단전        |                  |                           |              |     |              | 유량<br>계<br>측 | 1차     | 4            |              |       |                                       | m³/일   |         |     |        |  |    |  |
|            |                      | -         |                  |                           |              |     |              |              | 2차     | 4            |              |       |                                       | m³/일   |         |     |        |  |    |  |
|            |                      | 수질검사 시료채수 |                  |                           |              |     |              |              | 3차     | 4            |              |       |                                       | m³/일   |         |     |        |  |    |  |
|            | 3차                   | 미사용 관정    |                  |                           |              |     |              | 전력<br>계<br>측 | 3차     | 4            |              |       |                                       | m³/일   |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              |              | 4차     | 4            |              |       |                                       | m³/일   |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              |              | 1차     | 주간:          | 단전           | 야간:   | 단전                                    | KWh    |         |     |        |  |    |  |
|            | 4차                   | 3차 점검과 동일 |                  |                           |              |     |              | 2차           | 주간:    | 단전           | 야간:          | 단전    | KWh                                   |        |         |     |        |  |    |  |
|            |                      | 수질검사 시료채수 |                  |                           |              |     |              | 3차           | 주간:    | 단전           | 야간:          | 단전    | KWh                                   |        |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              | 4차           | 주간:    | 2.028        | 야간:          | 4,399 | KWh                                   |        |         |     |        |  |    |  |
|            |                      |           |                  |                           |              |     |              |              |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |
|            | 비 고                  |           |                  |                           |              |     |              |              |        |              |              |       |                                       |        |         |     |        |  |    |  |


# 지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지