

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	267		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	D199830091			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	F-332			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 상도리 1234-27																	
	좌표	X:	186145.5				Y:	99505.0												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	상도리	1234-27	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2000-07-26		75 m		95 m		200 mm		80 mm		800 m³/일		73.5 m		75 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
								40 HP					m							
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관								
		적 합 여 부	설치					미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치			
			양호		불량		재질		양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)			설치(사유)		
					●		철					100(고장)			15			●		
		구분	울타리(웬스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)				누수상태 부위			
적 합 여 부	설치		미 설 치	양 호	노 후	기동방식		용 량	자 재	형 태1	형 태2									
	양호					불량										리액터		인버터		
	구형															●		●		100 콘크리트
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일					
점 검 결 과	1차	관정 웬스 노후화						지 하 수 위	1차			막힘		m						
		정호보호시설시공							2차			막힘		m						
		G-type(10, 11)							3차			막힘		m						
		유량계 고장							4차			막힘		m						
	2차	1,296t/day						유 량 계 측	1차	35606				m³/일						
		수질검사 시료채수							2차	35606				m³/일						
		유량계 고장							3차	35606				m³/일						
									4차	35606				m³/일						
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	2,945	야간:	2,945	KWh						
		울타리 노후화							2차	주간:	45,301	야간:	26,385	KWh						
		수질검사 시료채수							3차	주간:	48,492	야간:	28,666	KWh						
									4차	주간:	64,415	야간:	39,484	KWh						
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지