

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	321		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	W200130038			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-442			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 5076-2													
		좌표	X:	175478.7			Y:	104743.4								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	5076-2	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2004-02-26		60 m		70 m		200 mm		80 mm		800 m³/일		57.5 m		58.5 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								20 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)								
			●		스텐		80				15		●			
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2				
	양호	불량	리액터				인버터									
구형			●			●	500	스테인리스	사각	평수조	양호					
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월08일		11월05일			
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	57.3		0.0		m			
								2차	56.9		0.0		m			
		G-type(10, 11)						3차	57.28		0.0		m			
								4차	57.42		0.0		m			
	2차	관정상태 양호					유 량 계 측	1차	591365				m³/일			
		1,382t/day						2차	633912				m³/일			
		수질검사 시료채수						3차	677915				m³/일			
								4차	755797				m³/일			
	3차	관정상태 양호					전 력 계 측	1차	주간:	319,986	야간:	211,570	KWh			
								2차	주간:	329,873	야간:	218,199	KWh			
		관정상태 양호						3차	주간:	340,522	야간:	225,644	KWh			
		수질검사 시료채수						4차	주간:	359,176	야간:	238,519	KWh			
	4차	관정상태 양호														
	비 고															


지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지