

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	323		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	W200130049			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-444			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 상도리 1161										
		좌표	X:	186655.5			Y:	97689.2					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	상도리	1161	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도	표고		굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위				
	2004-02-26	100 m		119 m	250 mm	100 mm	700 m³/일	99 m	99.5 m				
	전 력	380 V	펌프	규격	제조사	모터			급수구역				
						마력	제조사		필지	면적 (㎡)			
						25 HP			m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)					
			●		스텐		100			15		●	
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량											
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차	2차	1차	2차				
	●					출수장치		출수장치		05월 14일		11월 05일	
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	100.82	0.0	m		
		정호보호시설시공						2차	99.1	0.0	m		
		G-type(10, 11)						3차	100.23	0.0	m		
						4차		100.52	0.0	m			
	2차	유량계교체됨					유 량 계 측	1차	312637		m³/일		
		950t/day						2차	351013		m³/일		
		수질검사 시료채수						3차	428946		m³/일		
	관정상태 양호					4차		475581		m³/일			
	3차						전 력 계 측	1차	주간: 325,050	야간: 225,581	KWh		
								2차	주간: 337,891	야간: 234,472	KWh		
								3차	주간: 361,355	야간: 251,286	KWh		
						4차		주간: 376,747	야간: 262,179	KWh			
	4차	보호공 도색 필요											
		수질검사 시료채수											
	비 고												

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배 전 반



배수지