

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	349		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	W200230015			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-488			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 5126-1										
	좌표	X:	175117.6				Y:	104960.8					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	5126-1	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도	표고		굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위				
	2005-12-27	50 m		65 m	200 mm	80 mm	800 m³/일	50.6 m	50.83 m				
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터			급수구역				
						마력	제조사		필지	면적 (㎡)			
						20 HP			m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)					
			●		스텐		80			15	●		
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량	●		●	100	콘크리트	사각	고가	양호			
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차	2차	1차	2차				
	●					출수장치	출수장치	05월 13일	11월 05일				
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	51.6	0.0	m		
								2차	51	0.0	m		
		G-type(10, 11)						3차	51.28	0.0	m		
								4차	52	0.0	m		
	2차	관정상태 양호					유 량 계 측	1차	357830		m³/일		
		864t/day						2차	387234		m³/일		
		수질검사 시료채수						3차	414719		m³/일		
								4차	461747		m³/일		
	3차	관정상태 양호					전 력 계 측	1차	주간: 187,299	야간: 44,302	KWh		
								2차	주간: 193,016	야간: 117,886	KWh		
								3차	주간: 198,716	야간: 121,713	KWh		
								4차	주간: 208,275	야간: 127,511	KWh		
	4차	관정상태 양호											
		수질검사 시료채수											
비 고													

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지