

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	381		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	W200610009			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-569			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 송당리 48-8													
		좌표	X:	178339.2			Y:	98173.6								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	송당리	산 48-9	배수지2	제주시	구좌읍	송당리 산 48-10						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2009-11-17		225 m		300 m		250 mm		100 mm		1500 m³/일		221 m		222 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								75 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)								
			●		철		100			15		●				
		구분	울타리(웬스)		배전반			배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터		용량	자재	형태1	형태2					
	양호	불량	신형	●			●	1000/200	스테인리스/콘크리트	원형/말각	방수조/방수조	양호				
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일			
점검 결과	1차	관정 출입문 파손						지 하 수 위	1차	225.9		0.0		m		
									2차	223.2		0.0		m		
		G-type(10, 11)							3차	223.9		0.0		m		
									4차	224.28		0.0		m		
	2차	관정 웬스 노후화						유 량 계 계 측	1차	402924				m³/일		
		864t/day							2차	427435				m³/일		
		수질검사 시료채수							3차	468783				m³/일		
		관정 내 제초 작업 필요							4차	520977				m³/일		
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	815,777	야간:	547,896	KWh		
		관정 내 예초 작업 필요							2차	주간:	834,978	야간:	561,205	KWh		
		수질검사 시료채수							3차	주간:	871,686	야간:	585,764	KWh		
									4차	주간:	932,293	야간:	627,830	KWh		
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진




전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지