

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	375		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	W200710019			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-563			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 동복리 산 56-24													
		좌표	X:	174223.7			Y:	104151.5								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	동복리	산 56-23	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2009-11-17		65 m		91 m		250 mm		100 mm		1000 m³/일		63.07 m		63.29 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								30 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		양호	미양호					
			●		철		80			15		●				
		구분	울타리(웬스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터		용량	자재	형태1	형태2					
	양호	불량	양호	노후	리액터	인버터	500	스테인리스	사각	평수조	양호					
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월08일		11월05일			
점검 결과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차	63.1		0.0		m		
									2차	63		0.0		m		
		G-type(10, 11)							3차	63.5		0.0		m		
									4차	63.78		0.0		m		
	2차	관정 웬스 노후화						유 량 계 측	1차	543860				m³/일		
		950t/day							2차	586698				m³/일		
		수질검사 시료채수							3차	639700				m³/일		
									4차	710349				m³/일		
	3차	관정상태 양호						전 력 계 측	1차	주간:	249,565		야간:	144,822 KWh		
									2차	주간:	259,528		야간:	152,054 KWh		
		관정상태 양호							3차	주간:	271,945		야간:	160,984 KWh		
									4차	주간:	288,928		야간:	172,529 KWh		
	4차	관정상태 양호														
		수질검사 시료채수														
비 고																

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지