

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	419		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	W201210010			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	F-639			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 종달리 4648																	
		좌표	X:	184388.1			Y:	96639.4												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	종달리	4648	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2014-04-28		154 m		180 m		250 mm		100 mm		800 m³/일		151 m		152 m					
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
				40 HP							m									
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)		설치(사유)	
			●				스텐				100				15		●			
		구분	울타리(웬스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적합 여부		설치		미 설치	양호		노후		기동방식		용량	자재	형태1	형태2						
	양호		불량		리액터		인버터													
	신형				●		●		200								콘크리트		사각	
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일					
점검 결과	1차	관정상태 양호						지하 수 위	1차			#N/A		m						
									2차			#N/A		m						
		G-type(10, 11)							3차			#N/A		m						
							4차				#N/A		m							
	2차	상부보호시설 덮개 파손						유량 계 측	1차	98162				m³/일						
		#N/A							2차	103537				m³/일						
		수질검사 시료채수							3차	116101				m³/일						
							4차		116101				m³/일							
	3차	관정상태 양호						전력 계 측	1차	주간:	134,331	야간:	80,838	KWh						
									2차	주간:	137,697	야간:	82,476	KWh						
									3차	주간:	144,653	야간:	87,153	KWh						
							4차		주간:	154,235	야간:	94,429	KWh							
4차	관정상태 양호																			
	수질검사 시료채수																			
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리




보호시설 내부



유량계



배전반



배수지