

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	51		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희종													
허가 번호	Y199330144			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종													
관정명	D-188			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종													
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종													
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 세화리 2028-4																				
	좌표	X:	185217.3				Y:	101013.0															
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	세화리	2028-4	배수지2																
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725													
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위								
	1993-08-25		56 m		90 m		250 mm		100 mm		1400 m³/일		56 m		60.7 m								
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역												
								마력			제조사		필지		면적(m²)								
								40 HP					m										
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관										
		적 합 여 부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치						
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치		
			●				철						100(고장)				15				●		
		구분	울타리(웬스)			배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위								
적 합 여 부	설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재		형태1		형태2						
	양호		불량		설치				리액터		인버터												
	신형						●				●		500		스테인리스		원형		평수조		보호공/양수장 도색 요망		
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자												
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차								
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일								
점검 결과	1차	관정상태 양호										지 하 수 위	1차	56.6		0.0		m					
													2차	56.55		0.0		m					
		G-type(10, 11)											3차	56.42		0.0		m					
		배전반 수동으로 되어 있음, 유량계 고장											4차	56.44		0.0		m					
	2차	1,555t/day										유 량 계 측	1차	2				m³/일					
		수질검사 시료채수											2차	2				m³/일					
		유량계 고장											3차	2				m³/일					
													4차	2				m³/일					
	3차											전 력 계 측	1차	주간:	143,156		야간:	87,731		KWh			
		정호보호시설 시공											2차	주간:	150,775		야간:	91,579		KWh			
		수질검사 시료채수											3차	주간:	160,588		야간:	97,477		KWh			
													4차	주간:	178,532		야간:	108,919		KWh			
	비 고																						

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리




보호시설 내부



유량계



배전반



배수지