


[표 4-54] 제천 성내리 성내리동굴의 지질조사표

조사번호	CB007	지질유산명	제천 성내리 성내리동굴					
지질유산 현장 조사표								
지질유산 공통 사항	조사자	김련, 이종희, 최문복	소속 및 연락처	시단법인 한국동굴연구소				
	조사지역 (권 역)	충북	지질도	- 주행/경사				
	유형 분류	1. 동굴_용식(석회암)작용	2.	3.				
	지질시대	고생대 오르도비스기	대표암상	조선누총군 영월총군 문곡총				
	주 소	충청북도 제천시 금성면 성내리	위경도	37° 02' 14.7" N/126° 10' 36.7" E				
	산출규모	매장유산(동굴)유존지역: 643.11m ² , 침관조사지역: 5,547.56m ² (총면적: 6,190.67m ²)						
	암상기재/ 기타특성	<ul style="list-style-type: none"> - 연금리조트-금성 도로건설공사 과정 중 발견(현재 공사 진행중) - 동굴입구 주변에 대형의 습곡 관찰 						
동굴 분야 기재 사항	동굴규모	입구크기 (폭×폭, 폭×높이)	3.0m × 2.5m(타원형)	동굴의 형태	경사			
		총연장	약 20m					
	입구방향	북동(NE)	발달방향	북동(NE)				
	동굴지하수	유	동굴입구 지하수유출	무				
	접근방법	금성면 성내리 111-12의 절개지 하부에 위치						
	동굴미지형	개요	-					
		등급	-					
	동굴생성물	개요	종유관, 종유석, 석순, 석주, 베이컨시트, 유석, 휴석(소), 동굴산호					
		등급	라					
	동굴동물	개요	-					
		등급	-					
	보존상태	현재보호시설	무	보호시설설치여부	설치 (공사기간 중 설치 예정)			
		보존등급	매우 양호 - 사람의 출입흔적이 없기 때문에 동굴생성물의 보존상태 매우 양호					
	종합평가	<ul style="list-style-type: none"> - 층리방향의 수직적으로 발달한 절리 또는 단층에 의해서 동굴이 확장된 것으로 판단 - 동굴 내부는 불연속면의 빌달로 인해 낙석발생의 위험성이 매우 높음. - 지질학적 평가에 의한 등급 - 생물학적 평가 실시 필요 						
	종합등급	라						


지질유산 분포지도(지형도)
사진 및 설명

지질유산 분포지도(항공사진)



사진 1. 성내리동굴의 입구



사진 2. 동굴 내 관찰되는 동굴생성물

참고자료	문현명	페이지
	연금리조트-금성 도로건설공사 중 발견된 성내리동굴의 가치평가 보고서(충청북도, 2024)	