
C2
ABL
IND
값 없음
(a) READY 때 실제 크롤러 틈
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
크롤러 틈 [mm]
100
50
0
(b) 이탈 뒤 최소 실린더 힘 여유
$F_{cyl} - F_{min}$ [kN]
50
25
0
강체 편0
G1 편0
J1 편0
J2 편0
강체 좌우 4.4°
J1 좌우 3.3°
J1 앞내림 2.4°
J1 모서리 1.65°·1.2°
G1+J1 연약부 RR
G1+J1 연약부 FL
RR 침하 사건 F_s 0
RR 침하 사건 F_s 8
J2 오거 하단
강체 F_s 0
강체 F_s 8
J1 패드 A
사례