Z1-8浙大恩特-客户资源管理系统-文件上传

漏洞描述:

渐大恩特客户资源管理系统中fileupload.jsp、CustomerAction.entphone、MailAction.entphone、machord_doc.jsp等接口处存在<u>文件上传遍洞</u>,未经身份认证的攻击者可以上传任意后门文件,最终可导致服务器失陷。

网站图片:




网络测绘:

fofa语法:

FOFA: app="浙大恩特客户资源管理系统"

漏洞复现:

效果图:



test-PoC-4

漏洞利用 (上传马子)



nt authority\system