T10-17通达-OA-文件上传

漏洞描述:

通达OA "组织"->"管理员"->附件上传处存在任意文件上传漏洞,结合 "系统管理"->"附件管理"->"添加存储目录",修改附件上传后保存的路径,最终导致getshell。

网站图片:



网络测绘:


Hunter 语法:

app.name="通达 OA"

漏洞复现:



2、点击系统管理->系统参数设置->OA服务设置,找到网站根目录: D:\MYOA\webroot;



3、点击系统管理-->附件管理-->添加存储目录,设置附件上传目录为网站根目录:存储目录设置为Webroot目录,标识d为100-255的整数,勾选将所有新附件存至该目录,描述随意: □□注意:在11.2以上版本会检测存储目录是否包含webroot关键词检测,所以采用大小写绕过:D:MYOA\webrooT;

模块管理 附件加密设置 存储目录管理





session write close();

4 \$post=file_get_contents("php://input");

5、根据响应,拼接webshell地址: http://ip/im/2305/1199917688.shell.php,冰蝎连接成功getshell:

基本信息 命令执行 虚	拟终端 文件管理	内网穿透	反弹shell	数据库管理	自定义	代码	平行空间	扩展功能
目录结构		路径: D:	/MYOA/					
<u></u> C:/		Ath					Λ=1	
▼ 🚞 D:/		名称			大小	1 11 11 11 1		
□ \$RECYCLE.BIN		<u> </u>			96	2023-05-06 16:24:23		
▼ 📴 MYOA		· .			96	2023-05-06 16:26:22		
MyAdmin		MyAdmin				2023-05-06 16:24:23		
attach		attach			96	2023-05-06 16:24:23		
iii bin	6	iii bin			88	2023-05-06 16:24:23		
adata5	6	iadata5			96	2023-05-06 16:26:25		
logs	6	logs		409	96	202	23-05-06 16	6:55:14
mysql5		mysql5		0		202	23-05-06 16	6:24:20
nginx	E	inginx		409	96	2023-05-06 16:26:31		
tmp		readme.txt)6	2016-09-08 17:32:00		
webroot	6	can tmp			96	2023-05-06 22:22:23		
🣴 帮助文档	6	construction we will be a second construction with the second construction of the second construction with the second construction of the second con			96	2023-05-06 16:30:57		
System Volume I	nformation	🣴 帮助文档				2023-05-06 16:24:20		
nps nps								