Missä Brahea seisoi

Asiakirjat paikka paikalta: kirkko, käräjätalot, hovi ja pappilat Varasjoen suulla 1617–1840

Juri Jukola · versio 1.0 · 26.10.2026 · jujukol@gmail.com · www.linkedin.com/in/jurijukola

Lukijalle

Aiemmissa katsauksissani (*Brahea Varasjoen pohjoispuolella*, *Kirkko joka muutti paikkaa*, *Kolme kirkkoa Varasjoen suulla*, *Kirkko siirrettiin*) esitin, että Lieksan vanha kirkko ja sen ympärille perustettu Brahean kaupunki olivat Varasjoen suun pohjoisrannalla eivätkä nykyisen kirkon kohdalla. Päätelmä nojasi asiakirjoihin, mutta niiden yhteys karttaan jäi usein kertovan tekstin varaan.

Nyt päätelmä on vahvempi kuin silloin. Se ei nojaa enää yhteen karttaan tai yhteen pöytäkirjaan, vaan useaan toisistaan riippumattomaan aineistoon, jotka osoittavat samaan paikkaan. Sen selvittäminen on vaatinut paljon lukemista. Kävin läpi Pielisjärven ja Brahean tuomiokirjat 1650-luvulta 1700-luvun lopulle, Käkisalmen läänin maakirjat vuosilta 1638–1647, seurakunnan pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1839, piispan- ja rovastintarkastusten 631 kuvan niteen, vuosien 1818–1819 verollepanokartan, vuosien 1838–1840 isojakokartan ja *Pielisjärven historian* kantatilaluettelon. Laserkeilausaineiston analyysi kulki samaan aikaan, ja aineistot tarkistivat toisiaan: asiakirja kertoi, mistä etsiä, ja maasto kertoi, kestääkö tulkinta. Moni yksittäinen tulos on julkaistu aiemmin omana katsauksenaan, ja tämä raportti kokoaa niistä paikkoja koskevat.

Tässä raportissa käyn paikat läpi yksi kerrallaan. Jokaisesta kerron, mikä asiakirja paikasta puhuu, mitä se sanoo alkuperäisin sanoin, miten sen voi lukea Kansallisarkiston Astiassa ja miten lause rajaa paikan kartalla. Kaikki paikat on numeroitu samoin tekstissä ja kuvissa. Varmuusluokka kertoo, kuinka suoraan asiakirja paikan osoittaa:

- **[A]** asiakirja ja kartta osoittavat paikan
- **[B]** asiakirja kertoo suunnan, etäisyyden tai naapuruuden, ja paikka on sovitettu karttaan sen mukaan
- **[C]** päätelmä useamman asiakirjan yhdistelmästä

Asiakirjat ovat yhtäpitäviä kahden vuosisadan ajalta. Kirkko, käräjätalot, hovileiri, kirkon silta ja Iggolan tie muodostavat yhden rakennusryhmän Varasjoen suun pohjoisrannalla. Kreikanuskoisten kirkko ja myöhempi pappila olivat veden takana.

Laserkeilaus vahvistaa kuvan. Kirkonpaikan ympärillä on 46 rakennuksen pohjaksi sopivaa suorakaidetta kirkkomaan aidan sisä- ja ulkopuolella, kaikki yli 95 metrin korkeudella. Kirkosta lounaaseen Varasjoen rannalla on neljän pohjan ryhmä, jollaista ei ole yhdelläkään vertailualueella. Se on samassa kohdassa, johon vuosien 1757, 1759 ja 1763 asiakirjat sijoittavat käräjätalon vanhan paikan ja Johan Mustosen päärakennuksen tontin.

Tiivistelmä

Nro	Paikka	Aika	Luokka	Keskeinen asiakirja
1	Kirkko Varasjoen pohjoisrannan saarella	1667–1828	[A]	1750, 1757, 1810, 1813, 1840; vuosien 1818–1819 verollepanokartta
2	Kellotapuli sillan takana	1818–1819	[A]	vuosien 1818–1819 verollepanokartta; 1813
3	Kirkkomaan aita ja tapuli	1757	[B]	käräjäpöytäkirja 1757
4	Käräjätalot kirkkomaan vieressä	n. 1737–1759	[B]	käräjäpöytäkirja 1757
5	Käräjätalon vanha ja uusi paikka kirkon eteläpuolella	ennen 1757; 1759	[B]	käräjäpöytäkirjat 1757, 1759
6	Hovileirin rakennukset kirkkomaalla	1757–1759	[B]	käräjäpöytäkirjat 1757, 1759
6a	Johan Mustosen päärakennuksen tontti	1763	[B]	käräjäpöytäkirja 1763; kauppakirja 1751
7	Hovileirin vanha navetta Varasjoen vastarannalla	1763	[B]	käräjäpöytäkirja 1763
8a/8b	Iggolan tie Ikolanniemeltä kirkon sillalle	1751–1783	[B]	kauppakirja 1751; käräjäpöytäkirjat 1763, 1783
9	Kreikanuskoisten kirkko ja kalmisto	1654→	[B]	käräjäpöytäkirjat 1654, 1757
10	Ensimmäinen pappila (Mårten Liukkosen talo)	1655–1656	[C]	käräjäpöytäkirjat 1653–1655; maakirjat 1638–1647
11	Isopappila Lieksanjoen takana	1659→	[B]	käräjäpöytäkirjat 1654, 1688, 1760; kantatilaluettelo
13	Sarkkila, käräjäpaikka (n. 5 km etelään)	1826–1839	[C]	käräjäpöytäkirja 1783
14	Nykyinen kirkko	1834–1838	[A]	MML; vuosien 1838–1840 isojakokartta
15	Brahean hovi ennen kirkkomaalle siirtoa	1650-luvulta	[C]	käräjäpöytäkirja 1759; kantatilaluettelo
16	Hovilan päärakennus	1818–1819	[C]	vuosien 1818–1819 verollepanokartta; kantatilaluettelo
17	Ensimmäinen luterilainen kirkko Kaupunginniemellä	1617 jälkeen – 1656	[C]	Steniuksen luonnos 1778; käräjäpöytäkirja 1680
19	Hovi Lieksanjoen törmällä vastapäätä pappilaa	n. 1700	[B]	käräjäpöytäkirja 1704; vuosien 1818–1819 verollepanokartta
20	Rakennusmerkki Lieksanjoen törmällä, mahdollinen skanssi	1818–1819	[C]	vuosien 1818–1819 verollepanokartta; tarkastus 1685

1. Aineisto ja menetelmä

Ensisijaiset lähteet ovat Kansallisarkiston asiakirjoja: Kajaanin vapaaherrakunnan ja Karjalan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Käkisalmen läänin maakirjat, Pielisjärven seurakunnan pitäjänkokousten pöytäkirjat ja Maanmittaushallituksen verollepanokartat. Toissijaisia ovat *Pielisjärven historia I* -teoksen kantatilaluettelo ja Borgå Tidningin uutinen vuodelta 1840. Kun toissijainen lähde ja asiakirja ovat ristiriidassa, asiakirja ratkaisee.

Karttapohjana on vuosien 1818–1819 verollepanokartta (lehti 8), joka on sovitettu nykykoordinaatteihin Varasjoen ja Lieksanjoen rantaviivojen 11 kiintopisteellä. Sovituksen keskivirhe on 14 metriä, joten kartta kertoo hyvin, mikä on minkin vieressä ja kummalla rannalla, mutta ei yksittäisen rakennuksen paikkaa metrin tarkkuudella. Tarkka ankkuri on laserkeilauksessa näkyvä kirkonpaikka (kaivanto H3).

Maaston korkeus rajaa paikkoja. Pielisen pinta vaihteli ennen säännöstelyä paljon, eikä alle 95 metrin (N2000) maalle rakennettu. Piirsin 95 metrin korkeuskäyrän kaikkiin kuviin. Ratapenger, tiet ja satama ovat muuttaneet pintaa, joten käyrä ei niiden kohdalla kerro 1700-luvun tilannetta.

Laserkeilausaineistosta (5 p) hain rakennusten pohjiksi sopivia suorakaiteita. Menetelmä ja sen tulokset

ovat luvussa 2.

Varasjoki on haara, joka yhdistää Lieksanjoen Pieliseen: itäpää on yhteydessä Lieksanjokeen ja länsipää Kevätlahteen, ja vesi virtaa idästä länteen. Pohjoinen puro laskee siihen kirkon kohdalla. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla Varasjoen yli on kaksi siltaa: kirkon ja tapulin välinen silta (a) ja alempi silta (b) palstojen 19 ja 40 kohdalla noin 165 metriä ylävirtaan.

2. Kirkkomäki laserkeilauksessa

Laserkeilaus on tämän raportin tärkein yksittäinen aineisto, koska se näyttää maanpinnan sellaisena kuin se nyt on, riippumatta vanhojen karttojen piirtotarkkuudesta. Kirkonpaikan ympäriltä löytyi 46 rakennuksen pohjaksi sopivaa suorakaidetta (kuva 1). Ne ovat kaikki yli 95 metrin korkeudella; matalin on 95,4 metrissä. Pohjat ovat siis maalla, joka on nykyäänkin rakennuskelpoista.

Menetelmä

Lähtöaineisto on Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p (keilattu 15.8.2023). Siitä käytettiin vain maanpinnan pisteet, joista laskettiin 0,25 metrin korkeusmalli. Korkeusmallista vähennettiin tasoitettu tausta kahdella ikkunalla (2 ja 5 metriä), jolloin paikalliset kohoumat ja painanteet tulevat esiin. Nykyiset rakennukset, tiet, ojat, ratapenger ja vesialueet rajattiin pois.

Suorakaiteita haettiin kolmella toisistaan riippumattomalla tavalla: tasanteina ja kuoppina, kivijalan kaltaisina kehinä ja suorakulmaisina reunaviivoina. Jokainen haku ajettiin kolmella herkkyydellä. Pohja hyväksyttiin vain, jos vähintään kaksi kolmesta hakutavasta löysi sen vähintään kahdella kolmesta herkkyydestä, ja sen sisäosan tai kehän piti erottua ympäristöstä vähintään 5 senttiä. Pohjan sivun piti olla vähintään 3 metriä.

Tulisijan jäänteeksi sopiviksi luettiin matalat kummut, joiden halkaisija on 1,5–3 metriä ja korkeus 15–50 senttiä. Kumpu merkittiin pohjan uuniksi vain, jos se on pohjan sisällä.

Tuloksia verrattiin viiteen 100 × 100 metrin vertailualueeseen samankaltaisessa maastossa, jossa ei ole tunnettua historiallista rakennuspaikkaa. Alue erottuu, jos sen pohjatiheys ylittää vertailualueiden 95. persentiilin ja pohjia on vähintään viisi.

Tulokset

Kirkon luoteispuoli. Pohjia on 15,9 hehtaarilla, kun vertailualueilla 95. persentiili on 10,5. Ryppäässä on 27 pohjaa. Niiden keskikoko on noin 5,4 × 4,1 metriä, eli yhden tai kahden huoneen rakennus. Pohjista 7 on hautausmaan kaaren sisällä ja 20 sen ulkopuolella.

Kirkkomaan aidan sisällä. Kuusi pohjaa on 17 metrin sisällä kirkonpaikasta, eli vuoden 1757 kirkkomaan aidan sisäpuolella (P12, P16, P18, P21, P22, P25). Suurin niistä (P16, noin 8 × 6 metriä) on kaivannon H3 kohdalla. Pidän niitä kirkon ja sen lisärakennusten jäänteinä.

Neljän pohjan ryhmä kirkosta lounaaseen. Varasjoen rannalla noin 45 metriä kirkosta lounaaseen on neljän pohjan rykelmä (P11, P13, P14, P15). Pohjat ovat 3,5–6,6 metrin mittaisia, 6–14 metrin päässä toisistaan ja samassa suunnassa: kaksi on käännetty noin 45 asteeseen ja kaksi noin 150 asteeseen, eli ne noudattavat samaa suorakulmaista järjestystä. Kaikki ovat 95,6–96,0 metrin korkeudella. Vertailualueilla yhtä tiheää ryhmää ei esiinny lainkaan; suurin ryhmä niillä on kolme pohjaa 20 metrin säteellä. Ryhmä on juuri siinä, minne vuoden 1757 ja 1759 asiakirjat sijoittavat käräjätalon vanhan paikan hovileirin pellolla kirkon eteläpuolella ja vuoden 1763 pöytäkirja Johan Mustosen päärakennuksen tontin heti sillan alapuolella (kohteet 5 ja 6a).

Tulisijat. Kuudessa luoteisryppään pohjassa on tulisijaksi sopiva kumpu. Osuus (22 %) ei kuitenkaan ylitä vertailualueita, joilla pohjia on vähän ja osuus vaihtelee 11 ja 50 prosentin välillä. Tulisijat ovat siksi

havainto yksittäisestä pohjasta, eivät todiste rakennusryhmästä.

Kirkkomäen tuvat muualla

Rakennusten tiheys kirkon ympärillä ei ole yllätys. Pohjois-Ruotsin ja Suomen laajoissa pitäjissä kirkkomatkat olivat pitkiä, ja kirkon ympärille syntyi tupien, aittojen ja tallien ryhmiä, joissa yövyttiin kirkkopyhinä, pitäjänkokousten ja markkinoiden aikana. Luulajan Gammelstadissa kirkkotuvat rakensivat yli kymmenen kilometrin päässä asuneet talonpojat, ja kirkon paikka ja markkinapaikka olivat kasvaneet kirkkokaupungiksi jo 1600-luvun alkuun mennessä. Utsjoella kirkon törmällä oli kirkkotupia viimeistään 1700-luvun lopulla, ja käräjä- ja voudintupa olivat pappilan lähellä jo 1725.

Pielisjärven asiakirjat kuvaavat samaa. Vuonna 1757 kirkon vieressä olivat käräjätalot ja talli sekä hovileirin leivintupa ja *nattstuga* (*yötupa*). Vuonna 1759 kirkon ympärillä oli *Pielisjärfwi Sokns frija och uhråldriga Kyrckiowall* (*Pielisjärven pitäjän vapaa ja ikivanha kirkkomaa*), jolle oli rakennettu. Pitäjä ulottui Nurmeksesta Venäjän rajalle, ja kirkolle tultiin kymmenien kilometrien päästä vesiteitse. En ole löytänyt Pielisjärveltä nimeltä mainittuja kirkkotupia, joten tulkinta on luokkaa [C]: pohjien koko, tiheys ja sijainti sopivat kirkkomäen tupiin ja asiakirjoissa mainittuihin rakennuksiin.

3. Kirkko ja kellotapuli (kohteet 1–3)

1. Kirkko 1667–1828 [A]

Asiakirjat

- *en liten ganska låg Holme* (*pieni, varsin matala saari*): pitäjänkokous 1810 kirkon paikasta. [Pielisjärven seurakunta, II Ca:1]
- Silta kirkon ja tapulin välillä: pitäjänkokous 1813. [II Ca:1]
- Kirkko seisoi *holme, som bildas af Liexa å och Varasjoki bäck* (*saarella, jonka Lieksanjoki ja Varasjoen puro muodostavat*): Borgå Tidning 10.10.1840.
- Vuoden 1750 talvikäräjillä leski kertoi tulleensa kirkosta *utför backan på åhn* (*rinnettä alas joelle*). [Karjalan tuomiokunta KO a 1750, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6794444262&aineistoId=6177
- Kreivi Pietari Brahe rakennutti vuonna 1667 *en ansenligare Kyrka på en Holme … Kaupungin Saari* (*huomattavamman kirkon kohoumalle … Kaupunginsaarelle*): kirkkoherra Jaakko Steniuksen luonnos lokakuulta 1778.

Mitä tästä seuraa

Kirkko oli matalalla kumpareella kahden vesireitin välissä, ja kirkolta laskeuduttiin rinnettä joelle. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla Varasjoen pohjoisrannalla on punaiseksi väritetty tonttimaa, ja sillan merkki johtaa siltä joen yli etelärannan toiselle tonttimaalle. Pohjoisrannan rakennus puuttuu vuosien 1838–1840 isojakokartalta, koska kirkko oli palanut vuonna 1828.

Laserkeilauksessa samalla kohdalla on kaivanto H3, joka on noin 23 × 11 metriä ja suuntautunut noin 160 asteeseen. Maastokäynnillä 10/2026 tulkitsin sen kirkon keskikohdaksi. Kaivannon keskipiste on 40 metriä verollepanokartan kirkkomerkistä länteen, mikä on kartan sovitusvirheen rajoissa (kuva 1, kohde 1). Maanpinta on 96,6 metriä.

2. Kellotapuli vuosina 1818–1819 [A]

Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla tapuli on Varasjoen etelärannalla palstan 10 yläpäässä, ja sen ja kirkon välillä on siltamerkki. Vuoden 1813 pitäjänkokous puhuu sillasta kirkon ja tapulin välillä. Tapulin ja kirkon merkkien keskipisteiden etäisyys on noin 71 metriä (kohde 2).

3. Kirkkomaan aita ja tapuli vuonna 1757 [B]

Asiakirja

Vuoden 1757 käräjillä mitattiin, kuinka lähellä Sigfred Mustosen aiottu rakennus olisi kirkkoa. Kirkon puuaita oli *Kyrkians trä Plank, som hänger fast wid Klåckstapelen* (*kirkon puuaita, joka on kiinni kellotapulissa*). Aidasta kirkkoon oli 9½ syltää, noin 17 metriä, ja tallista aitaan 14 syltää, noin 25 metriä. Uusi tapuli oli rakennettu *nyligen … med meer än 2000 D:r Srmts bekåstnad* (*äskettäin … yli 2000 kuparitaalarin kustannuksella*). [KO a 1757, foliot 108–113, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6411866311&aineistoId=61

Mitä tästä seuraa

Vuonna 1757 tapuli oli kiinni kirkkomaan aidassa samalla puolella Varasjokea kuin kirkko. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla se on sillan takana. Kirkko pysyi samalla paikalla, mutta tapuli rakennettiin uudelleen tai siirrettiin vuoden 1757 jälkeen, todennäköisesti uuden kirkon rakentamisen yhteydessä vuonna 1765. Kuvissa aita on piirretty kaarena 17 metrin päähän kirkosta (kohde 3).

4. Käräjätalot ja hovileiri (kohteet 4–7)

4. Käräjätalot n. 1737–1759 [B]

Asiakirja

Vuoden 1757 pöytäkirja mittaa käräjätalorivin nurkasta (tallista) kirkon aitaan 14 syltää. Mustosen aiottu rakennus olisi tullut 4 sylen ja 1 kyynärän päähän käräjätalosta, ja hovileirin vanha leivintupa ja yötupa olivat siitä 6 sylen päässä. Palovaara uhkasi käräjätaloja, kirkkoa ja kallista tapulia. [KO a 1757, foliot 108–113, linkki kuten edellä]

Mitä tästä seuraa

Käräjätalot olivat noin 42 metrin päässä kirkosta (aita 17 m kirkosta, talli 25 m aidasta), samalla puolella Varasjokea. Pöytäkirja ei mainitse jokea tai siltaa näiden välillä. Saman pöytäkirjan mukaan käräjätalot olivat ennen seisseet *Söder om Kyrckan* (*kirkon eteläpuolella*), joten vuonna 1757 ne eivät olleet etelässä. Kuvissa vyöhyke on 35–60 metriä kirkosta, eteläsektori poissa, ja se on rajattu kirkon puoleiselle rannalle ja yli 95 metrin maalle. Laserkeilauksen pohjaehdokkaat tihentyvät juuri tällä alueella (kuva 1).

5. Käräjätalon vanha paikka ja uusi paikka 1759 [B]

Asiakirjat

- Käräjätalo oli ennen seissyt *Söder om Kyrckan, som nu är inom Hoflägrets Åker* (*kirkon eteläpuolella, joka on nyt hovileirin peltoa*). Mustonen tarjosi uutta paikkaa *Söder uth, wid åstranden, emot Ryska Kyrckan* (*etelään, joen rannalle, venäläistä kirkkoa kohti*) kynnetystä pellostaan. [KO a 1757, foliot 112–113]
- Vuonna 1759 sovittiin, että uudet käräjätalot saa rakentaa *å Södra sidan af Kyrckiowallen innom Mustosers åkergård* (*kirkkomaan eteläpuolelle Mustosten pellon sisään*). [KO a 1759, foliot 151–152, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6794568502&aineistoId=618141290]

Mitä tästä seuraa

Kirkkomaan eteläpuolella, kirkon puoleisella rannalla, oli hovileirin peltoa. Kirkon ja Varasjoen väliin jää 2 600 m², josta yli 95 metrin maata on 1 399 m². Käräjätalolle jää siis tilaa kapealle kaistalle rannan yläpuolella. Alue on sama, jonne vuoden 1763 riidan päärakennuksen tontti sijoittuu (kohde 6a).

6. Hovileirin rakennukset kirkkomaalla 1757–1759 [B]

Asiakirja

Vuonna 1759 lautamiehet ja rahvas todistivat, *att så wäl Liexa Hoflägers gård och åbyggnad, som Tings Huset, stå på Pielisjärfwi Sokns frija och uhråldriga Kyrckiowall* (*että sekä Lieksan hovileirin talo rakennuksineen että käräjätalo seisovat Pielisjärven pitäjän vapaalla ja ikivanhalla kirkkomaalla*). Majuri Simon Affleck oli siirtänyt hovileirin rakennukset kirkkomaalle omin päin. [KO a 1759, foliot 151–152]

Mitä tästä seuraa

Hovileirin rakennukset olivat kirkkomaalla käräjätalojen vieressä. Kuvissa vyöhyke on 45–75 metriä kirkosta kirkon puoleisella rannalla.

6a. Johan Mustosen päärakennuksen tontti 1763 [B]

Asiakirjat

- Vuoden 1763 maariidassa Johan Mustosen ja rajaratsastaja Winterin välillä vuoden 1751 kauppakirjan raja oli *Iggola wägen* (*Iggolan tie*), joka *icke löper längre än till Warasjoki bro* (*ulottuu vain Varasjoen sillalle asti*). Tie *emellan Iggola och kyrkan skäres wid Warasjoki bro* (*Iggolan ja kirkon välinen tie ylittää Varasjoen sillalla*). Silta oli *litet ofwanföre Johan Mustonens Mangårds Tomt* (*vähän Johan Mustosen päärakennuksen tontin yläpuolella*). [KO a 1763, foliot 718–719, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6794627116&aineistoId=618374021]
- Vuoden 1751 kauppakirjassa Mustosen osuuteen kuuluivat maat *uppå holmen och fasta landet in till Lands wägen emellan kyrkian och Pål Ikoises hemman* (*saarella ja mantereella maantiehen asti, joka kulkee kirkon ja Pål Ikoisen talon välillä*). [KO a 1751, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6794459517&aineisto

Mitä tästä seuraa

Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla Varasjoen yli on kaksi siltaa, kirkon silta (a) ja alempi silta (b). Varasjoki virtaa Lieksanjoesta länteen Kevätlahteen, joten sillan alavirran puoli on sen länsipuoli. Kirkon sillalla päärakennuksen tontti on heti sillan länsipuolella kirkon saarella, ja sinne jää yli 95 metrin maata noin 2 000 m². Tämä on sama alue kuin käräjätalon vanha paikka ja hovileirin pelto kirkon eteläpuolella (kohde 5), ja siinä on laserkeilauksen neljän pohjan ryhmä (luku 2).

Testasin molemmat sillat ja pohjoisen puron ylityksen kolmella päärakennusehdokkaalla: tontilla 6a, palstan 31 rakennuksella (kohde 16) ja rannan hovilla (kohde 19). Vain tontti 6a kirkon sillan alapuolella täyttää vuoden 1763 pöytäkirjan kolme ehtoa: silta on vähän päärakennuksen yläpuolella, navetta on puron itäpuolella Lieksanjoen suuntaan, ja Varasjoki kulkee niiden välistä.

7. Hovileirin vanha navetta 1763 [B]

Asiakirja

Navetta oli *å Östra sidan om Warasjoki Bäck* (*Varasjoen puron itäpuolella*) sillasta *neder åt Liexa å* (*alas Lieksanjokea kohti*). [KO a 1763, foliot 718–719]

Mitä tästä seuraa

Navetta oli joen vastarannalla, Kaupunginniemen puolella, sillasta Lieksanjoen suuntaan. Kauppakirjan raja kulki Iggolan tietä, ja riita koski sitä, kummalla puolen tietä navetta oli.

5. Iggolan tie (kohteet 8a ja 8b) [B]

Asiakirjat

- Tie *emellan kyrkian och Pål Ikoises hemman* (1751) ja *Iggola wägen … till Warasjoki bro* (1763), ks. kohde 6a.

- Iggolanlampi on vuoden 1783 katselmuspiirroksessa *Iggolan lambi Insjö*. Lampi kuivattiin 1770-luvun jälkeen. Paikka on Ikolanniemi Märäjälahden ja Kinahmonsalmen välissä noin 5 kilometriä kirkonkylästä etelään. [Karjalan tuomiokunta 1783, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6416028458

Mitä tästä seuraa

Iggolan tie tuli Ikolanniemeltä etelästä ja päättyi kirkon sillalle. Reitin keskiosa on päätelmä. Kuviin on piirretty kaksi vaihtoehtoa: läntinen (8a) Kaupunginniemen länsipuolitse ja eteläinen (8b) Varasjoen itärantaa suulle ja Kaupunginniemen etelärantaa lounaaseen. Talvella tie kulki jäätä pitkin.

6. Kreikanuskoisten kirkko ja kalmisto (kohde 9) [B]

Asiakirjat

- Vuonna 1654 kreikanuskoiset saivat rakentaa kirkkonsa *på samma platz*, jossa oli ollut *en lijten kyrkia* ja jossa *deras döda liggia begrafne* (*samalle paikalle, jossa oli ollut pieni kirkko ja jossa heidän vainajansa makaavat haudattuina*). [Kajaanin vapaaherrakunta KO a:1, kuva 168, aineistoId 614415611]
- Vuonna 1757 Mustonen tarjosi käräjätalolle paikkaa *Söder uth, wid åstranden, emot Ryska Kyrckan*. [KO a 1757, foliot 112–113]
- Vuonna 1764 *Förra Ryska Prästens wid Grækiska församlingen här i Carelen* peri saatavia Lieksasta. Kreikanuskoisia oli Lieksassa vielä 1760-luvulla.

Mitä tästä seuraa

Kreikanuskoisten kirkko oli luterilaisesta kirkosta etelään joen rannalla. Nykyinen tsasouna ja ortodoksinen hautausmaa ovat kirkonpaikasta kaakkoon. Pidän todennäköisenä, että kalmisto on pysynyt samalla paikalla, mutta jatkuvuus vuodesta 1654 on päätelmä. Sana *emot* voi tarkoittaa sekä kohti että vastapäätä joen toisella puolella.

7. Pappilat (kohteet 10 ja 11)

10. Ensimmäinen pappila: Mårten Liukkosen talo 1655–1656 [C]

Asiakirjat

- Vuonna 1653 kirkkoherra halusi pappilaksi paikan, *der be:te Liuckanen och Maxima Sawanpoica nu boo, hafwa tillförende trenne bönder bodt* (*siellä, missä mainittu Liukkonen ja Maxima Savanpoika nyt asuvat, on ennen asunut kolme talonpoikaa*). [KO a:1, kuva 134]
- Vuonna 1654 pappilaksi kaavailtiin Mikkfara Larisen taloa, joka oli venäläisen papin entinen talo. Kirkkoherra vastusti, koska sieltä oli *om Wårtijden ondt att komma öfwer på den sijdan, som kyrkian blifwer upbyggd* (*keväällä vaikea päästä sille puolelle, jolle kirkko rakennetaan*). Hän pyysi Mårten Liukkosen taloa, joka oli *närmare kyrkian beläget* (*lähempänä kirkkoa*). [KO a:1, kuva 199]
- 20.6.1655: *Liuckanens hemman förordnas till Prästebool uthi Brahea* (*Liukkosen talo määrätään Brahean pappilaksi*). [KO a:1, kuva 258]
- Vuonna 1656 vihollinen *kyrckian, Prästegården och några andra bondegårdar afbrände* (*poltti kirkon, pappilan ja muutamia talonpoikaistaloja*), kertoi kirkkoherra Lars Laurentii vuonna 1680. [KO a:2, kuva 430, aineistoId 614454992]
- Maakirjat: Mårten Liukkonen on Lieksan kylän suurimpia isäntiä ja Sava Sapattisen naapuri jo 1638 (*Martinko Liukoinoff* 9½, heti perässä *Sawka Sapatzioff* 7), 1640 (*Martinko Liukojeff* 11) ja 1641 (*Mårten Liukojeff*). Vuonna 1647 *Anders Liuckunen* on heti *Maximko Sawinin* jälkeen. [Käkisalmen läänin maakirjat: 1638 kuva 80, aineistoId 1587716414; 1640 kuva 80, aineistoId 1587823498; 1641 kuva 70, aineistoId 1587920695; 1647 kuva 156, aineistoId 1588611228]
- Kantatilaluettelon mukaan Dimitran talo (nro 69, ensimmäinen isäntä Martti Ondreinpoika Liukkonen 1618) *siirretty kirkon paikalta Timitranniemeen 1650-luvulla*. [Pielisjärven historia I, s.

370]

Mitä tästä seuraa

Vuonna 1654 kirkkoja oli kaksi: vanha kirkko Kaupunginniemellä (kohde 17) ja rakenteilla oleva Brahean kirkko, jonka hirret olivat tuomatta vielä tammikuussa 1656. Kirkkoherran vertailu tarkoittaa rakenteilla olevaa kirkkoa. Larisen talo oli joen takana, ja Liukkosen talo oli lähempänä rakennuspaikkaa.

Kantatilaluettelon merkintä sopii tähän: Liukkosen talosta tuli pappila 1655, se paloi 1656, Liukkonen muutti Timitranniemeen, ja kreivi rakennutti kirkon talon paikalle 1667. Pidän todennäköisimpänä, että ensimmäinen pappila oli saarella myöhemmän kirkon kohdalla tai sen vieressä (10B). Vaihtoehtoina ovat Varasjoen eteläranta (10A) ja käräjäpaikan ja hovileirin alue (10C). Kantatilaluettelo on toissijainen lähde, ja se on tämän päätelmän heikoin lenkki.

11. Isopappila 1659 alkaen [B]

Asiakirjat

- Larisen talo joen takana (1654, ks. edellä).
- Vuonna 1688 Anders Sandman kertoi asiakirjan olevan *i Prestegården twert öfwer Strömmen* (*pappilassa suoraan virran yli*) ja haki sen samana päivänä. Käräjät pidettiin Lieksassa hovin luona. [Käräjäpöytäkirja 1688, folio 89, https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6799449923&aineistoId=633772
- Vuonna 1760 kirkkoherran lampuoti tavattiin *twärt öfwer Elfwen på andra stranden* (*suoraan joen yli toisella rannalla*).
- Kantatilaluettelon mukaan Isopappila muodostettiin kahdesta tilasta, joista toinen oli Luka Räsäsen tila, *kreikkalaiskatolinen pappila 1618*. Kirkkoherra Lauritsa Laurinpoika Hallitius piti sitä 1659–1688.

Mitä tästä seuraa

Vuodesta 1659 pappila oli venäläisen papin entisessä talossa Lieksanjoen takana. Käräjäpaikalta katsottuna se oli suoraan virran yli. Paikka on 1800-luvulta tunnettu pappilan paikka.

8. Hovi ja Hovila (kohteet 15, 16, 19 ja 20)

15. Brahean hovi ennen kirkkomaalle siirtoa [C]

Kantatilaluettelon mukaan Brahean hovi muodostettiin 1650-luvulla kahdesta tilasta ja liitettiin vuonna 1685 Hovilaan. Haltijoita olivat Salomon Ehnberg 1685–1705, Simon Affleck 1705–1725, Carl Affleck 1728–1735, nimismies Henrik Winter 1736–1753 ja Johan Mustonen 1753–1775. Vuoden 1759 pöytäkirjan mukaan Affleck oli siirtänyt rakennukset *ifrån theras förra plats* (*niiden entiseltä paikalta*) kirkkomaalle. Asiakirja kertoo vain, että entinen paikka ei ollut kirkkomaalla. Kuvien alue Varasjoen itäpuolella on oma tulkintani, eikä laserkeilaus tue sitä.

19. Hovi Lieksanjoen törmällä noin 1700 [B]

Talvikäräjillä 1704 käsiteltiin vuoden 1702 välikohtausta. Rovasti Härkepaeus *ropa om hielp ifrå Hofwet* (*huusi apua hovista*) pappilan rannasta, ja hänet tuotiin veneellä joen yli ja vietiin *ifrå Stranden till förstugan* (*rannalta porstuaan*). Tytär tuli *uti een annan båått öfwer* (*toisella veneellä yli*). [KO a:25, kuvat 17–19, aineistoId 634172951]

Hovi oli siis rannan vieressä veneen matkan päässä pappilasta. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla palstojen 42 ja 46 välissä Lieksanjoen törmällä on rakennusmerkki 166 metriä alemmasta sillasta ja 330 metriä Isopappilasta. Maanpinta on noin 99 metriä. Vuosien 1838–1840 isojakokartalla Hovilan talotontti

on sen vieressä. Hovileirin rakennukset siirrettiin myöhemmin kirkkomaalle (kohde 6), joten rannan hovi on vanhempi paikka kuin vuoden 1763 Mustosen tontti.

20. Rakennusmerkki Lieksanjoen törmällä [C]

Palstojen 45 ja 49 rajalla on viisikulmainen rakennusmerkki. Pidän sitä mahdollisena skanssin paikkana. Vuoden 1685 tarkastuksen mukaan Lieksassa oli *pieni neliskulmainen skantsi puusta, jossa on neljä pyöreää tornia* (*Pielisjärven historia I*, s. 292).

16. Hovilan päärakennus vuosina 1818–1819 [C]

Kantatilaluettelon mukaan Hovilaa pitivät Lauri Mustonen 1794–1804 ja Juho Mustonen 1804–1824. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla palstalla 31 on suuri rakennusmerkki noin 320 metriä kirkosta pohjoiseen, maanpinta noin 99,6 metriä. Kirkon sillalta johtaa sinne numeroimaton tieura. Pidän sitä Hovilan päärakennuksena. Se ei ole vuoden 1763 päärakennus, koska vuoden 1763 ehdot eivät täyty sen kohdalla.

9. Ensimmäinen luterilainen kirkko (kohde 17) [C]

Asiakirjat

- Steniuksen luonnoksen (1778) mukaan ensimmäinen luterilainen kirkko rakennettiin Stolbovan rauhan (1617) jälkeen *på K…niemi*. Nimi on korjattu käsikirjoituksessa ja on todennäköisimmin Kaupunginniemi. Kirkonpaikkojen välillä oli *allenast 150 alnars distance* (*vain 150 kyynärän matka*), noin 89 metriä.
- Vuonna 1680: kirkko ja pappila poltettiin 1656 (ks. kohde 10).
- Nimi *Caupinginniemi* esiintyy käräjäpöytäkirjassa vuonna 1760, ja niemi on Varasjoen eteläpuolella.

Mitä tästä seuraa

Brahean kirkko ei ollut valmis vuonna 1656, joten palanut kirkko oli todennäköisesti vanha kirkko niemellä. Sijoitin sen Varasjoen etelärannalle yli 95 metrin maalle 89 metrin päähän kirkonpaikasta.

10. Kaupunki kirkon ympärillä

Brahean kaupungista ei ole säilynyt karttaa, mutta sen paikan voi päätellä kirkon, käräjäpaikan ja hovin kautta.

- Kesäkäräjillä 1653 *uthi Liexaby* kuulutettiin kaupungin perustaminen, ja käräjätupa ja kirkko määrättiin rakennettavaksi *dersammestädes* (*samaan paikkaan*). [KO a:1, kuva 133]
- Kaupunki perustettiin yhden talon pelloille. Oluf Ni[…] oli ostanut talon, *der nu Staden Brahea är funderat* (*jonka paikalle Brahean kaupunki nyt on perustettu*), ja siirsi sen Lieksankosken suulle 1656. [KO a:1, kuva 287]
- Vuonna 1674 raastuvanoikeus käsitteli Ivar Sabbathinin ja hänen veljiensä taloa, *som ligger på Stadzplatzen* (*joka on kaupungin paikalla*). [Brahean raastuvanoikeus c:1, s. 232, https://astia.narc.fi/uusiastia/vie
- Salomon Enberg sai vuonna 1684 kaksi opinmaata hoviksi, ja *stadzens gator plöya till Åkrar* (*kaupungin kadut kynnettiin pelloiksi*). Kivikatua ei ollut. [Käräjäpöytäkirja 1688, foliot 73–75, aineistoId 633772430]
- Pappila oli käräjäpaikalta katsoen *twert öfwer Strömmen* (1688).

Kaupunki, käräjäpaikka ja hovi olivat siis samalla puolella jokea kuin kirkko, ja pappila oli virran takana. Kirkko ja käräjätalot olivat 1700-luvulla samassa rakennusryhmässä Varasjoen pohjoisrannalla, ja hovileirin rakennukset siirrettiin sinne. Brahea oli tämän ryhmän ympärillä.

11. Rajoitteet

- **Vuosien 1818–1819 verollepanokartta** on piirretty käsin, ja sen sovituksen virhe on noin 14 metriä. Se ei kerro rakennusten tarkkaa paikkaa.
- **Asiakirjat kuvaavat suhteita**: suuntaa, etäisyyttä sylissä ja kyynärissä sekä naapuruutta. Ilmansuunnat voivat olla likimääräisiä.
- **95 metrin raja** sulkee pois matalan maan, mutta täytöt ja kaivuut ovat muuttaneet nykyistä pintaa.
- **Laserkeilauksen pohjaehdokkaat** ovat tilastollinen havainto, eivät rakennuksia. Menetelmä ei erota kivikasaa tai raivausröykkiötä rakennuksen pohjasta, ei löydä alle 3 metrin hautoja eikä aina erota peltojen muokkausjälkiä. Tulisijaksi sopivia kumpuja on pohjissa yhtä usein kuin vertailualueilla.
- **Kantatilaluettelo** on toissijainen lähde. Siihen nojaavat päätelmät (kohteet 10, 15 ja 16) ovat luokkaa [C].
- **Isojaon jakokirja 1840–1847** on vielä lukematta. Siitä selviävät Hovilan ja kirkkoherran virkatalon vanhat palstat.

12. Avoimet kysymykset

1. Isojaon jakokirja (kopiotilaus KA/20876/2026): Hovilan ja virkatalon palstat Varasjoen suulla.
2. Telinin ja Kepleruksen kartan toinen osa.
3. Seurakunnan arkisto: tilapäisen kirkkotuvan paikka 1829–1835 ja vuosien 1763–1765 rakennuspäätökset tapulin siirrosta.
4. Maastotutkimus: kaivanto H3, hautausmaan kaari, luoteisryväs ja neljän pohjan ryhmä sillan alapuolella (P11, P13, P14, P15). Kaikki ovat rakentamatonta niittyä tai entistä peltoa ja yli 95 metrin korkeudella.
5. Seurakunnan arkisto ja käräjäpöytäkirjat: maininnat kirkkotuvista, -talleista tai -aitoista (*kyrkstuga*, *kyrkstall*, *kyrkobod*).

Lähteet

Kansallisarkisto

- Kajaanin vapaaherrakunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:1 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1651–1659 (aineistoId 614415611): kuvat 133, 134, 168, 199, 258, 287.
- Kajaanin vapaaherrakunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:2 (aineistoId 614454992): kuva 430.
- Brahean raastuvanoikeuden tuomiokirjat c:1 1668–1679 (aineistoId 2318743212).
- Karjalan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Pielisjärvi: 1750 (aineistoId 617754526), 1751 (617785157), 1757 (618038254), 1759 (618141290), 1763 (618374021), 1783 (620425045).
- Käräjäpöytäkirja 1688 (aineistoId 633772430): foliot 73–77, 89.
- Käkisalmen läänin maakirjat 1638 (1587716414), 1640 (1587823498), 1641 (1587920695), 1648–1649 [1647] (1588611228).
- Pielisjärven seurakunta, pitäjänkokousten pöytäkirjat II Ca:1 (1743–1836) ja II Ca:2 (1835–1839).
- Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8 (1818–1819).
- Vuosien 1838–1840 isojakokartta, Lieksan kirkonkylä.

Muut


- Borgå Tidning 10.10.1840. Kansalliskirjaston digitoidut sanomalehdet.
- Jaakko Steniuksen luonnos kirkon historiasta, lokakuu 1778.
- *Pielisjärven historia I*, kantatilaluettelo, s. 365–373.
- Maanmittauslaitos: Laserkeilausaineisto 0,5 p (CC BY 4.0) ja 5 p (keilattu 15.8.2023), maastotietokanta.
- UNESCO, Church Town of Gammelstad, Luleå (maailmanperintökohde 762); Visit Gammelstad:

The history of Gammelstad Church Town.

- Utsjoen kirkkotupayhdistys: Utsjoen kirkkotuvat (esite, 4. painos 2016).
- Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

Liite: kohteiden koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

Nro	E	N	Maanpinta (keski)
1	651441	7024192	96,6
2	651519	7024130	96,0
6a	651436	7024161	95,8
7	651491	7024091	96,8
9	651733	7023917	–
10B	651441	7024192	96,6
11	651944	7023898	96,0
14	651803	7024083	–
15	651808	7024250	98,3
16	651501	7024508	99,6
17	651475	7024104	96,3
19	651823	7024205	98,8
20	652108	7024172	–
P11–P15 ryhmä	651420–651432	7024140–7024156	95,6–96,0



Kuva 1. Kirkkomäki laserkeilauksessa. Keltaiset suorakaiteet ovat rakennuksen pohjaksi sopivia muotoja, punainen rengas pohjan sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Ruskea viiva on 95 metrin korkeuskäyrä, ja sen alapuolinen maa on sävytetty vaaleansiniseksi. Punainen katkoviiva on vuoden 1757 kirkkomaan aita 17 metrin päässä kirkosta, turkoosi kaari laserkeilauksessa erottuva hautausmaan kaari. Numerot viittaavat tekstin kohteisiin: 1 kirkko, 5 käräjätalon vanha paikka, 6a Johan Mustosen päärakennuksen tontti 1763, 10B ensimmäisen pappilan todennäköisin paikka. Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.