Skanssi Lieksanjoen törmällä

Lieksan skanssin paikka, rakennusvaiheet ja alueen haltijat 1656–2026 · muistio

Juri Jukola · versio 1.0 · 5.11.2026
jujukol@gmail.com · +358 40 578 8519 · linkedin.com/in/jurijukola
Vapaasti käytettävissä. Laserkeilausmalli: jlintumies.github.io/brahea



Kuva 1. Lieksanjoen törmä vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Viisikulmainen tonttimaa palstojen 45 ja 49 rajalla on rajattu keltaisella. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8. Rajaus: Juri Jukola.

Tiivistelmä

Lieksan skanssi oli Pielisjärven pitäjän puulinnoitus, jonka rahvas rakensi omalla kustannuksellaan ruptuurisodan aikana 1656–1661. Sen paikkaa ei ole tähän asti tiedetty. Kävin läpi Kajaanin vapaaherrakunnan, Käkisalmen läänin ja Karjalan tuomiokunnan tuomiokirjojen skanssia koskevat kohdat vuosilta 1673–1729, Pielisjärven rippikirjat, kantatilaluettelon sekä vuosien 1818–1819 verollepanokartan ja vuosien 1838–1840 isojakokartan. Kaikki tämän muistion asiakirjasitaatit on luettu alkuperäisistä sivukuvista.

Esitän, että skanssi oli Lieksanjoen ulkokaarteen törmällä nykyisen ortodoksisen kirkon ja Koski-Jaakonkadun välissä, sillä paikalla, jossa myöhemmin oli Rantalan talo (kantatila N:o 80). Vuosien 1818–1819 verollepanokartassa paikalla on viisikulmainen tonttimaa, jota pidän tontin muotona. Vuosien 1838–1840 isojakokartassa sama kohta on Rantalan tonttimaa, ja Rantala siirrettiin isojaossa pois vanhalta tonttimaaltaan. Paikalta on näkyvyys jokea pitkin sekä ylä- että alavirtaan, ja vuoden 1688 pöytäkirjan mukaan skanssi oli virran äärellä.

Laserkeilausmallissani näkyy noin 110 metriä tonttimaasta luoteeseen mahdollinen uuninpohja (E 652120, N 7024614). Alue on rakentamatonta, ja käsitykseni mukaan se on Lieksan kaupungin maata, naapurina Lieksan ortodoksinen seurakunta. Paikka on tutkittavissa.

Merkinnät. [A] luettu alkuperäisestä sivukuvasta tai kartasta; [B] suunta, etäisyys tai naapuruus; [C] usean aineiston yhdistelmästä tehty päätelmä; [K] kirjallisuus tai toisen käden lähde. Ruotsinkieliset lainaukset ovat kursiivilla ja suomennos sulkeissa, myös kursiivilla. Kuvanumerot ovat Astian tiedostonumeroita, ja lähdeluettelon linkit avaavat sivun Astiassa. Koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.

1 Mitä skanssista tiedetään

Skanssista on säilynyt kaksi kuvausta. Kokkonen on lukenut Brahen kokoelmasta vuoden 1659 porvariluettelon kääntöpuolelta, että linnoitus oli 120 × 90 kyynärää ja 7,5 kyynärää korkea, eli noin 71 × 53 metriä. Sen seinät olivat kaksinkertaista puuta, portteja oli kaksi, ja kulmissa oli pyöreät tornit. Rakennuttaja oli vääpeli Olof Larsson Gröning. [K]

Toinen kuvaus on käskynhaltija Boismanin ja vuokraaja Salomon Enbergin tarkastuksesta helmikuussa 1685. Nevalainen julkaisi tavaraluettelon suomennettuna vuonna 1915. Skanssi oli pieni neliskulmainen puulinnoitus, jossa oli neljä pyöriötä. Sisällä oli vastakkain vanha asuintupa ja leipomatupa, niiden takana luutnantin kamari, vanha sauna ja aitta. Vankikoppi oli ulkona portin edessä. Aseina oli kaksi vanhaa kuusinaulaista rautatykkiä, 16 muskettia ja rumpu. [K]

Kuvaukset sopivat yhteen. Skanssi oli suorakaide, jonka nurkissa olivat tornit, ja sen sisällä oli pieni pihapiiri tupineen. Linnoitusta ei ollut tarkoitettu pitkään piiritykseen vaan rajaseudun partioita vastaan ja rahvaan aseharjoituksia varten. Vuonna 1684 käräjät kirjasivat päällikön tehtäväksi, että hän *Skantzen der i Liexa förwarar och wedh macht håller* (*vartioi Lieksan skanssia ja pitää sen kunnossa*) ja harjoittaa rahvasta vihollisen partioita vastaan. [A]

2 Aikajana: skanssin alue 1618–2026

Aika	Tapahtuma	Lähde
1618–1685	Lieksan kylän kreikkalaiset ja suomalaiset talot. Hovilaan yhdistettiin 1685 kahdeksan tilaa, joista yhtä pitivät vouti Henrik Ahlholm 1660–67, hänen leskensä ja Anders Ahlholm 1679–85.	Kantatilaluettelo [K]
1656–1661	Rahvas rakentaa skanssin omalla kustannuksellaan ruptuurisodan aikana.	Kokkonen 2002 [K]; KO a:9 1688, kuva 84 [A]
n. 1666–1684	Päällikkönä luutnantti Lars Björn. Erich Ahlholm palvelee hänen alaisenaan yli 18 vuotta.	KO a:5 1684, kuva 176 [A]
19.8.1673	Pietari Brahen kirje *angående Skansens Reparation här i Brahea* (*koskien skanssin korjausta täällä Braheassa*). Talonpojat tuovat talvella kymmenen kyynärän hirsiä, ja skanssi rakennetaan valmiiksi keväällä.	KO a:2, kuva 5 [A]
talvi 1675	Pyöreät tornit ovat yhä liian matalat ja kattamattomat, ja sisälle tarvitaan lisää huoneita.	KO a:2, kuva 109 [A]
kevät 1684	Björn kuolee. Hänen perillisensä vievät hänen itse ostamansa neljä lasi-ikkunaa *ifrån Liexa Schantz* (*Lieksan skanssista*).	Käkisalmen lääni 1685, kuva 39 [A]
29.11.1684	Kenraalikuvernööri Jöran Sperling nimittää rustimestari Erich Ahlholmin Björnin seuraajaksi *på Pielis-Järfwi Schantz* (*Pielisjärven skanssiin*).	Käkisalmen lääni 1685, kuva 45 [A]

Aika	Tapahtuma	Lähde
18.2.1685	Boisman ja Enberg tarkastavat skanssin.	PH I s. 292; Nevalainen 1915 [K]
31.3.1685	Hovileiri perustetaan kahdelle obsalle maata.	KO a:9 1688 [A]
1687	Enberg ostaa Ahlholmilta kaksi tupaa, jotka olivat seisseet *uthom Skantzen här Liexa by* (*skanssin ulkopuolella täällä Lieksan kylässä*), ja siirtää ne skanssin sisään. Toiseen muurataan savupiippu ja toiseen uuni. Samoin skanssiin siirretään sauna ja aitta, ja työ maksaa yli 50 taalaria.	KO a:10 1689, kuva 128 [A]
syksy 1687	Sandmanin viina löytyy *här uthi Skantzen* (*täällä skanssissa*).	KO a:10 1689, kuva 125 [A]
3.1688	Valituksen mukaan *den Trääskantzen här, som Allmogen medh egen bekostnad opbygdt och här till wed macht hållit, liggiandes 6 mihl ifrån Ryska gräntzen* (*tämä puuskanssi, jonka rahvas on omalla kustannuksellaan rakentanut ja tähän asti pitänyt kunnossa, kuuden peninkulman päässä Venäjän rajasta*) on vuokraajan krouvina, ja tsaarin alamaiset pääsevät sinne vapaasti. Siellä ovat myös ammukset, joista huolehtii luutnantti Erich Ahlholm.	KO a:9 1688, kuvat 84–85 [A]
3.1688	Krouvari Pylkäs kertoo, että Ahlholm *skulle dränckia honom i Strömen* (*hukuttaisi hänet virtaan*).	KO a:9 1688, kuva 55 [A]
3.1688	Käräjät päättävät pitää rahvaan kolme valtuutettua, Anders Sandmanin, Matz Kåtilaisen ja Matz Sastamoisen, *i Arrest här på Skantzen öfwer natten* (*pidätettyinä täällä skanssissa yön yli*). Rahvas menee skanssiin neuvottelemaan ja käskee vuokraajan viemään *Öhltunnan och brennwijnet uhr Skantzen* (*oluttynnyrin ja viinan pois skanssista*).	KO a:9 1688, kuvat 94 ja 96 [A]
1685–1704	Hoviin tuodut polttopuut kuluvat *wacht hafwande Officeraren öfwer opbodz manskapet uppå Lexa Skantz* (*nostoväkeä komentavalle vartioupseerille Lieksan skanssissa*). Skanssilla oli siis miehitys.	Karjalan tuomiokunta 1729, kuva 201 [A]
1705–1725	Vuokraaja Simon Affleck korvaa lahonneen paaluaidan puisella ympärysmuurilla. Skanssia käytetään kapakkana ja kirkkomiesten sateensuojana.	PH I s. 292 [K]
1705–1725	Affleck siirtää hovileirin talot *ifrån theras förra plats* (*niiden entiseltä paikalta*) kirkonmaalle.	Pielisjärven käräjät 1759, kuvat 81–82 [A]
3.1708	Talvikäräjät Lieksan hovissa. Vuokraaja Affleckin mukaan talonpoikien rajaretken tarkoitus oli *locka fienden till Pelis Skantz och Håflägers ... opbrännande* (*houkutella vihollinen polttamaan Pielisjärven skanssi ja hovileiri*).	Käkisalmen lääni 1708, kuva 84 [A]
1713–1721	Isoviha. Hovin omaisuutta viedään Kajaaniin ja Nurmekseen. Skanssia ei mainita tämän jälkeen yhtenäkään vuotena tuomiokirjoissa, paitsi muisteltuna vuonna 1729.	[K]; Sisältöhaku 1730–1800
1736–1753	Hovileirin haltija nimismies Winter. Hän pitää myös Moisiota mutta asuu Hovilassa.	Kantatilaluettelo [K]
5.9.1751	Winter myy kaksi kolmannesta hovileiristä Sippo (*Siffred*) ja Juho Mustoselle. Ostajat saavat osan *uppå holmen och fasta landet in till Landswägen emellan Kyrkian och Pål Ikoises Hemman* (*saarella ja mantereella maantiehen asti, joka kulkee kirkon ja Paavo Ikosen talon välillä*). Winter pitää tien toisen puolen joen törmää kohti.	Karjalan tuomiokunta 1751, kuvat 336–337 [A]
1753–1760	Rantala N:o 80 erotetaan Hovilasta Winterin leskelle.	Kantatilaluettelo [K]
1760–1770	Ratsastaja Johan Henrik Winter. Vuonna 1763 Winterin talo on *under särskild bohlstad* (*omalla tonttimaallaan*), ja sen pellot ovat *förträngd uti en lands udde af Liexa Ån* (*ahdettu Lieksanjoen maanniemeen*).	Karjalan tuomiokunta 1763, kuva 351 [A]

Aika	Tapahtuma	Lähde
1775–1794	Tullinhoitaja Johan Grönmarck, rippikirjassa 1781–1790 talo nro 7.	Kantatilaluettelo [K]; I Aa:3 [A]
1790–1819	Hilola N:o 81 erotetaan Rantalasta: kaupunginviskaali Jurvelin, sitten kapteeni H. B. Nilsson.	Kantatilaluettelo [K]
1794–1840	Rajaratsastaja Grönmark.	Kantatilaluettelo [K]
1818–1819	Verollepanokartassa viisikulmainen tonttimaa jokitörmällä palstojen 45 ja 49 rajalla.	Kartta [A]
1838–1840	Isojakokartassa samassa kohdassa Rantalan tonttimaa, noin 61 × 41 metriä.	Kartta [A]
1840-luku	Anders Johan Mustonen pitää sekä Hovilaa että Rantalaa. Isojaossa Rantalan on muutettava *å gamla bohlstaden* (*vanhalta tonttimaalta*) Emovaaran maille.	Kaupunki joka kynnettiin pelloksi [A]
1956	Alue on peltoa.	Ilmakuva [A]
2026	Rakentamatonta maata ortodoksisen kirkon ja Koski-Jaakonkadun välissä.	Peruskartta

3 Missä skanssi oli

3.1 Tonttimaa Lieksanjoen törmällä

Vuosien 1818–1819 verollepanokartassa Lieksanjoen ulkokaarteessa, palstojen 45 ja 49 rajalla, on viisikulmainen tonttimaa, jonka kärki osoittaa jokeen (kuva 1). Pidän viisikulmiota tontin muotona enkä karttamerkkinä. Sovitin vuosien 1818–1819 verollepanokartan vuosien 1838–1840 isojakokarttaan viiden rakennuksen avulla. Sovituksen virhe on 2–20 metriä, ja yksittäistä pistettä pois jätettäessä 3–54 metriä. Tarkistuksena Hyttilän talo osui 6 metrin päähän rakennusmerkistään, vaikka sitä ei käytetty sovituksessa. Viisikulmio osuu 13 metrin päähän vuosien 1838–1840 isojakokartan Rantalan tonttimaasta (kuva 2). [B]



Kuva 2. Skanssin alue Lieksan isojakokartalla 1838–1840. Rantalan tonttimaa on Lieksanjoen törmällä rajapyykin 714 vieressä (vaaleanpunainen rakennusmerkki), Tingsplan eli käräjäpaikka sen länsipuolella ja Hovila jokikulmassa etelämpänä. Lieksan isojakokartta 1838–1840 (A. J. von Fieandt; kopio 1914), Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto; aineiston välitti Timo Jussila, Mikroliitti Oy.

3.2 Miksi juuri tässä

1. **Maasto.** Paikka on jyrkän törmän päällä Lieksanjoen ulkokaarteessa. Siitä näkee jokea sekä ylä- että alavirtaan, ja kuusinaulaisten tykkien tuli olisi kattanut joen kumpaankin suuntaan. Ylävirrasta tuleva liikenne, myös Venäjän rajan suunnasta, oli valvottavissa juuri tässä. [C]

2. **Virta.** Vuonna 1688 Ahlholm uhkasi hukuttaa skanssin krouvarin *i Strömen* (*virtaan*). Skanssi oli virran äärellä. [A]

3. **Haltijaketju.** Paikka kuului Winterin osaan hovileiristä, ja Winterin talo oli vuonna 1763 omalla tonttimaallaan Lieksanjoen maanniemessä. Rantala erotettiin Hovilasta hänen leskelleen, ja Rantala siirrettiin isojaossa pois vanhalta tonttimaaltaan. Paikalle ei rakennettu sen jälkeen, ja se on ollut peltoa ja nykyään rakentamatonta maata. [C]

4. **Mittakaava.** Skanssi oli noin 71 × 53 metriä. Vuosien 1838–1840 isojakokartan Rantalan tonttimaa (61 × 41 metriä) mahtuu sen alalle, ja sivujen suhde on lähellä. [C]

5. **Aiempi tutkimus.** Kokkosen mukaan Winterin talonpaikasta tuli isojaossa Rantala N:o 80, ja isojaon palsta 80 on aiemmassa tutkimuksessa yhdistetty skanssiin. [K]

6. **Kirkon läheisyys.** Lähteiden mukaan skanssi oli lähellä kirkkoa. Vanhalle kirkonpaikalle Varasjoen saarekkeelle on törmältä noin kilometri. Pitäjässä, jonka kylät olivat peninkulmien päässä toisistaan, kilometri oli lähellä kirkkoa. [B]

3.3 Hovi ja skanssi


Vuoden 1688 krouvari oli *Arendatorens Krögare här wid Hofwet i Skantzen* (*vuokraajan krouvari täällä hovin luona, skanssissa*). Luen kohdan niin, että käräjät pidettiin hovissa ja krouvi toimi skanssissa. Samoilla käräjillä valtuutetut suljettiin yöksi skanssiin, ja rahvas käski viedä oluen ja viinan sieltä pois. Vuonna 1687 Enberg oli siirtänyt skanssiin kaksi tupaa, saunan ja aitan, ja vielä 1729 muisteltiin, että hoviin tuodut puut kuluivat skanssin vartioupseerin hyväksi. Hovi ja skanssi olivat vuokraajakauden alussa kiinni toisissaan. [C]

Vuoden 1759 käräjillä lautamiehet ja rahvas todistivat, että hovileirin talo rakennuksineen ja käräjätalo seisoivat pitäjän kirkonmaalla, ja lisäsivät, että entinen vuokraaja, majuri Simon Affleck, oli *af egen myndighet flyttat Hoflägrets huus ifrån theras förra plats på denna wallen, ther the ännu stå* (*omin valloin siirtänyt hovileirin talot niiden entiseltä paikalta tälle maalle, jolla ne yhä seisovat*). [A] Hovin talot olivat siis ennen Affleckia muualla. Luontevin entinen paikka on skanssi, jonne Enberg siirsi tuvat vuonna 1687. Affleckin jälkeen hovileirin talot olivat papin kierroksen kohteiden 4 ja 5 kohdalla, ja skanssin vanhalla paikalla joen törmällä seisoi Winterin talo omalla tonttimaallaan. [C]

Avoimeksi jää vuoden 1688 tieto, että pappila oli käräjäpaikasta *twert öfwer Strömmen* (*suoraan virran yli*), ja vuoden 1702 tieto, että rovasti huusi pappilan rannasta apua hoviin. Molemmat ovat Affleckia aikaisempia. Pappilasta on kohteisiin 4 ja 5 noin 310–330 metriä ja joen törmälle 620–680 metriä, ja kumpaankin mennään veden yli. [B]

4 Uuninpohja laserkeilausmallissa

Laserkeilausmallissani näkyy mahdollinen uuninpohja kohdassa E 652120, N 7024614. Malli on avoimesti katsottavissa osoitteessa jlintumies.github.io/brahea.



Kuva 3. Skanssin kohta laserkeilausmallissa. Keltainen rajaus on maastosta erottuva viisikulmainen muoto, K7 viisikulmaisen tonttimaan kohta. Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

Kohde	Etäisyys uuninpohjasta
Viisikulmainen tonttimaa, vuosien 1818–1819 verollepanokartta	108 m
Rantalan tonttimaa, vuosien 1838–1840 isojakokartta	114 m
Moisio, vuosien 1838–1840 isojakokartta	131 m
Hyttilä, vuosien 1838–1840 isojakokartta	260 m
Hovila, vuosien 1838–1840 isojakokartta (papin kierroksen kohde 4)	385 m
Papin kierroksen kohde 5	491 m
Pappila	679 m
Vanha kirkonpaikka Varasjoen saarekkeella	966 m

Vuosien 1818–1819 verollepanokartassa uuninpohjan kohta on palstan 49 pellolla jokitörmän suuntaisesti tonttimaasta luoteeseen. Vuosien 1838–1840 isojakokartassa se on palstalla 5990, joka kuuluu Hyttilän tunnukseen Al, rajan 713–714 pohjoispuolella. Rantalan tonttimaa on rajan eteläpuolella. Kantatilaluettelon mukaan Hyttilää piti 1686–1698 nimismies Johan Lång, eli kruunun mies juuri hovileirin ja skanssin vilkkaimpina vuosina. [B] [K]

Skanssin lävistäjä oli noin 89 metriä. Jos tonttimaa oli skanssin eteläkulma joen törmällä, uuninpohja on skanssin alueella tai aivan sen tuntumassa. Vuoden 1685 tarkastuksessa skanssin sisällä oli asuin- ja leipomatupa, ja Enberg muurasi 1687 siirrettyihin tupiin savupiipun ja uunin. Uuninpohja voi olla jompikumpi näistä, mutta myös myöhemmän talon jälki. [C]

5 Paikan tutkiminen

Alue on rakentamatonta maata, ja käsitykseni mukaan se on Lieksan kaupungin omistuksessa, naapurina Lieksan ortodoksinen seurakunta. Maanomistus on syytä varmistaa kiinteistörekisteristä. Paikka ei ole muinaisjäännösrekisterissä. Lähin rekisterikohde on Brahean kaupungin paikka (mahdollinen muinaisjäännös 1000007471) noin 600 metriä lounaaseen.

Kevyin tapa tutkia paikka on maatutka tai magnetometri, jotka eivät kajoa maahan. Linnoituksen nurkkatornit, paaluaita, uunit ja portin vartiorakennus jättävät maahan säännöllisen jäljen, ja 71 × 53 metrin suorakaide erottuu tällaisessa mittauksessa, jos se on säilynyt. Koekuopitus kuuluu arkeologille alueellisen vastuumuseon, Pohjois-Karjalan museon, tai Museoviraston tieten. Kerron mielelläni kaikesta aineistosta, jota olen paikasta koonnut.

6 Mitä aineisto ei vielä kerro

1. **Skanssin purku.** Purkamisesta ei löytynyt merkintää. Todennäköisesti skanssi rapistui isonvihan jälkeen, ja sen hirret ja tuvat päätyivät muuhun käyttöön. [C]
2. **Palsta 80.** Isojaon jakokirja (D23:b11, 1840–1847) kertoo, mikä *gamla bohlstaden* oli ja mitä palstalle 80 kuului. Kopio on tilattu Kansallisarkistosta.
3. **Verollepanokartan selitysosa.** Selitysosa nimeää palstojen 45 ja 49 haltijat ja tonttimaan käytön. Se on pyydetty Kansallisarkistosta.
4. **Kokkosen palsta 80.** Alkuperäinen lähde, joka yhdisti isojaon palstan 80 skanssiin, on tarkistamatta.
5. **Vuoden 1659 kuvaus.** Porvariluettelon kääntöpuolen alkuteksti (Riksarkivet, Brahesamlingen vol. 25; Kansallisarkiston mikrofilmi FR 204) on lukematta.

Lähteet

Kansallisarkisto, Astia

Kajaanin vapaaherrakunnan tuomiokirja KO a:2 1674–1680: kuva 5 (talvikäräjät 1674), kuva 109 (talvikäräjät 1675).

Käkisalmen läänin tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat: 1684 kuva 176; 1685 kuva 39 ja kuva 45; 1688 kuva 55, kuva 84, kuva 85, kuva 94 ja kuva 96; 1689 kuva 125 ja kuva 128; 1708 kuva 84.

Pielisjärven käräjät 1759: kuva 81 ja kuva 82.

Karjalan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat: 1729 kuva 201; 1751 kuva 336 ja kuva 337; 1763 kuva 351.

Pielisjärven seurakunnan arkisto, rippikirjat I Aa:2 1763–1780 ja I Aa:3 1781–1790.

Verollepanokartta 1818–1819, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8.

Maanmittauslaitos

Lieksan isojakokartta 1838–1840 (A. J. von Fieandt; kopio 1914), Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto; aineiston välitti Timo Jussila, Mikroliitti Oy. Laserkeilausaineisto 5 p (keilattu 2023).

Kirjallisuus

Kilpeläinen, A. S., Hintikka, A. L. ja Saloheimo, Veijo 1954: *Pielisjärven historia I*. Kantatilaluettelo; skanssi s. 292.

Kokkonen, Jukka 2002: *Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan (1650–1712)*. Bibliotheca Historica 79.

Nevalainen 1915: Pielisjärven linnan tavaraluettelo 1685. *Historiallinen arkisto* XXV.

Poutiainen, Sepänmaa ja Jussila 2019: Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan arkeologinen selvitys. Mikroliitti Oy.

Jukola, Juri 2026: *Kaupunki joka kynnettiin pelloksi*, *Skanssi jonka he rakensivat itse*, *Kylä kaupungin alla*, *Missä Brahea seisoi* ja *Kun laser ei riitä, seuraa pappia*. Faktat ja analyysit, jlintumies.github.io.

Juri Jukola on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Hän ei ole historioitsija. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Muistio on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.