# Kirkkomäen rakennuspohjat kohde kohteelta

Liite raporttiin *Missä Brahea seisoi*

Juri Jukola · versio 1.0 · 26.10.2026 · jujukol@gmail.com · www.linkedin.com/in/jurijukola

## Lukijalle

Raportissa *Missä Brahea seisoi* kerroin, että vanhan kirkonpaikan ympäriltä laserkeilauksessa löytyi 46 rakennuksen pohjaksi sopivaa suorakaidetta. Tässä liitteessä käyn ne läpi yksi kerrallaan. Tarkemmassa tarkastelussa kolmessa kohdassa sama maastonmuoto oli tunnistettu kahtena tai kolmena päällekkäisenä suorakaiteena, joten erillisiä kohtia on 42. Päällekkäiset rajaukset on yhdistetty, ja yhdistetyn kohteen otsikossa mainitaan kaikki sen tunnukset.

Jokainen kohde on pisteytetty samoilla perusteilla, ja liite etenee vahvimmasta heikoimpaan. Pisteet eivät kerro, mikä kohde on rakennus. Ne kertovat, mihin maastokäynnillä kannattaa mennä ensin ja miksi. Jokaisen kohteen kohdalla kerron myös, mikä muu kuin rakennus voisi selittää muodon.

## Miten kohteet on pisteytetty

Pohjaehdokkaat on haettu kolmella tavalla: tasanteina tai kuoppina, kivijalan kaltaisina kehinä ja suorakulmaisina reunaviivoina. Jokainen haku on ajettu kolmella herkkyydellä, eli jokaisella kohteella on yhdeksän mahdollisuutta tulla löydetyksi. Tuloksia on verrattu viiteen 100 × 100 metrin vertailualueeseen samankaltaisessa maastossa.

| Osatekijä | Pisteet | Peruste |
|---|---|---|
| Vakaus | 0–3 | Kuinka moni yhdeksästä hausta löysi kohteen (vähintään 7 = 3, 5 = 2, 3 = 1). |
| Kontrasti | 0–2 | Kuinka selvästi reunat erottuvat ympäristöstä vertailualueisiin nähden (yli 90. persentiili = 2, yli 70. = 1). |
| Muoto | 0–2 | Suorakulmaisuus vähintään vertailualueiden mediaani ja pitkä sivu 4–8 metriä; yksi ehto täyttyy = 1. |
| Järjestys | 0–2 | Kuuluu vähintään neljän pohjan ryhmään 12 metrin säteellä (+1); sama suunta kuin vähintään kahdella naapurilla 25 metrin säteellä (+1). |
| Tulisija | 0–1 | Pohjan sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. |
| Asiakirja | 0–1 | Pohja osuu alueelle, jolle käräjäpöytäkirjat sijoittavat rakennuksia (kohteet 4, 5, 6, 6a tai 10B). |
| Vähennys | −1 | Osuu kaivantoon H3. |

Luokka I: vähintään 8 pistettä. Luokka II: 5–7 pistettä. Luokka III: enintään 4 pistettä. Luokkaan I nousi yksi kohde, luokkaan II 15 ja luokkaan III 26. Jos asiakirjapiste jätetään pois, neljä kohdetta putoaa luokasta II luokkaan III (P8, P18, P27 ja P35). Muiden luokka perustuu siis maastoon eikä asiakirjoihin.

Kaksi asiaa kannattaa pitää mielessä. Hautausmaan kaaren sisällä olevat pohjat voivat olla hautausmaan rakenteita, joten niitä ei ole pisteytetty eri tavalla mutta asia mainitaan kohteen kohdalla. Kirkon kaakkois- ja itäpuolella useat vahvat kohteet ovat alle kymmenen metrin päässä maastotietokannan penkereestä, jolloin nykyinen maanrakennus on todennäköinen selitys.


## Ryhmät

Kirkon lounaispuolella Varasjoen rannalla on neljän pohjan ryhmä (P11, P13, P14 ja P15). Yhdelläkään vertailualueella ei ole neljää pohjaa näin lähekkäin. Ryhmän pohjat ovat kuitenkin yksitellen keskinkertaisia: kolme on luokassa II ja yksi luokassa III, eivätkä niiden suunnat ole yhtenäiset. Kahdella suunta on noin 45 astetta, kahdella muulla poikkeava.

Kirkon luoteisrinteessä P2, P3, P4 ja P8 ovat 8–36 metrin päässä toisistaan, ja niiden sivut ovat samansuuntaiset. Tähän joukkoon kuuluu liitteen vahvin kohde P4. Kirkon kaakkoispuolella hautausmaan kaaren sisällä on kolme tulisijallista pohjaa (P20, P27 ja P28) alle 15 metrin päässä toisistaan.

Tulisijaksi sopiva kumpu on pohjan sisällä 8 kohteella 42:sta (19 %). Vertailualueilla osuus on 5/18 (28 %), eli tulisijoja ei ole kirkkomäellä tavallista enemmän. Tulisija nostaa yksittäisen kohteen pisteitä, mutta se ei yksin erota kirkkomäkeä ympäristöstään.

# Pääkartta





*Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.*

Kaikki 42 kohdetta tunnuksineen. Punainen luokka I, oranssi luokka II, harmaa luokka III. Ruskea viiva on 95 metrin korkeuskäyrä. Numerot 1 ja 2 ovat raportin kohteet kirkko ja tapuli, a on kirkon silta vuosien 1818–1819 verollepanokartalla.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

# Luokka I

## P4 · luokka I · 9 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kevätty 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeuserovalkoisiä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtötietoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,5 × 4,5 m | Kirkosta | 50 m länteen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | hovileirin rakennukset (6) |
| Maanpinta | 96,08 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 51 cm (100. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+2+2+1+1+1 = 9 |

Kirkkomäen selkein pohjaehdokas. Tasanteen reunat erottuvat ympäristöstä 51 senttiä, enemmän kuin yhdelläkään vertailualueen ehdokkaalla. Alue- ja reunahaku löysivät sen viidellä yhdeksästä yrityksestä, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Neliön muotoinen 4,5 metrin pohja on yhden huoneen tuvan kokoinen, ja sen suunta on sama kuin naapureilla P2, P3 ja P8. Pohja on hovileirin rakennusten alueella, jonne vuosien 1757 ja 1759 käräjäpöytäkirjat sijoittavat leivintuvan ja yötuvan. Luokka säilyy samana myös ilman asiakirjapistettä.

# Luokka II

## P2 · luokka II · 7 pistettä





Laserluvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kevätty 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitöstä tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,1 × 3,2 m | Kirkosta | 64 m luoteeseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | hovileirin rakennukset (6) |
| Maanpinta | 95,78 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 29 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+1+2+1+0+1 = 7 |

Pitkänomainen tasanne P4:n pohjoispuolella, samassa suunnassa kuin P4. Kontrasti on hyvä ja tunnistus yhtä vakaa kuin P4:llä, mutta tulisijaa ei ole. P2, P3, P4 ja P8 muodostavat luoteisrinteeseen samansuuntaisen joukon, mikä on enemmän kuin satunnaisilta maastonmuodoilta voi odottaa. Maanpinta on alle metrin 95 metrin rajan yläpuolella.

## P20 · luokka II · 7 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p:n aineistosta (keväältä 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusero-esityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,4 × 4,2 m | Kirkosta | 19 m etelään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalon vanha paikka (5) |
| Maanpinta | 96,24 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 21 cm (56. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+0+2+1+1+1 = 7 |

Neliön muotoinen pohja kirkon eteläpuolella, hautausmaan kaaren sisällä mutta kirkkomaan aidan ulkopuolella. Sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Kontrasti on keskinkertainen, mutta tunnistus vakaa. Pohja on käräjätalon vanhan paikan alueella. Hautausmaan rakenne on todellinen vaihtoehto, mutta tulisija puhuu asuinrakennuksen puolesta. P28 on noin 11 metrin päässä samanlaisena parina.

## P33 (myös P34) · luokka II · 6 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p:n aineistosta (keväältä 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusero-esityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,0 × 3,4 m | Kirkosta | 45 m kaakkoon |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 96,05 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 42 cm (94. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+2+1+0+0+1 = 6 |

Hautausmaan kaaren itäreunalla lähellä kirkon siltaa. Kontrasti on vahva (42 senttiä), mutta haku löysi saman muodon kahtena eri suuntaisena suorakaiteena (P33 ja P34), ja muoto on epäsäännöllisempi

kuin muilla. Maastotietokannan penger on alle seitsemän metrin päässä, joten nykyinen maanrakennus voi selittää osan muodosta.

## P43 · luokka II · 6 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kevättä 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, ekä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,1 × 3,4 m | Kirkosta | 143 m kaakkoon |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 97,65 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 31 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+1+2+1+0+0 = 6 |

Kaukana kirkon kaakkoispuolella, ilman asiakirjoihin sidottua kohdealuetta, joten kaikki pisteet tulevat maastosta. Pohja on pieni, mutta reunat erottuvat hyvin ja tunnistus on vakaa. Tie on 26 metrin päässä. Sen ikää tai käyttöä ei voi päätellä ilman maastokäyntiä.

## P13 · luokka II · 6 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p:n aineistosta (kelvitty 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusereoistykisinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä tähtäinveistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 3,5 × 3,4 m | Kirkosta | 53 m etelään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 95,89 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 29 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+1+0+2+0+1 = 6 |

Lounaisen neljän pohjan ryhmän pienin, 3,5 × 3,4 metriä. Kontrasti on hyvä ja tunnistus vakaa. Koko on liian pieni tuvaksi, mutta sopii aitalle, kellarille tai saunalle. Pohjan suunta on sama kuin P15:llä.

## P45 · luokka II · 6 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p:n aineistosta (kelvitty 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusereoistykisinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä tähtäinveistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 7,6 × 7,5 m | Kirkosta | 147 m kaakkoon |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 97,42 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 24 cm (72. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 6/9 | Pisteet | 2+1+2+1+0+0 = 6 |

Kivijalan kaltainen kehä noin 7,5 × 7,5 metriä kirkon kaakkoispuolella, selvästi suurempi kuin muut. Tunnistus on vakaa, ja tie on 18 metrin päässä. Koko sopii myöhempään rakennukseen paremmin kuin 1700-luvun tupaan. Kohdealueita ei ole lähellä.


## P23 · luokka II · 6 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,3 × 3,4 m | Kirkosta | 78 m etelään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | Mustosen tontti 1763 (6a) |
| Maanpinta | 95,38 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 18 cm (50. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+0+2+0+1+1 = 6 |

Pohja Varasjoen rannan tuntumassa, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Tunnistus on vakaa, mutta kontrasti vaatimaton. Pohja osuu Johan Mustosen tontin alueelle (6a). Maanpinta on vain 38 senttiä 95 metrin rajan yläpuolella, alempana kuin yhdelläkään muulla luokan II pohjalla.


## P15 · luokka II · 6 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,7 × 4,4 m | Kirkosta | 41 m etelään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 95,63 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 9 cm (6. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 6/9 | Pisteet | 2+0+2+1+0+1 = 6 |

Lounaisen neljän pohjan ryhmän jäsen. Tunnistus on kirkkomäen vakaimpia (6/9), mutta reunat erottuvat vain 9 senttiä, mikä on vertailualueiden alhaisimpia arvoja. Muoto on siis selvä mutta matala. Maanpinta on lähellä 95 metrin rajaa ja Varasjoen rantaa, joten tulvan tai jään muokkaama maastonmuoto on mahdollinen.

## P14 · luokka II · 6 pistettä





Laserluvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelvitty 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,6 × 4,5 m | Kirkosta | 47 m etelään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 95,86 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 44 cm (94. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 4/9 | Pisteet | 1+2+1+1+0+1 = 6 |

Lounaisen ryhmän suurin, 6,6 × 4,5 metriä, ja ryhmän selvin reunoiltaan (44 senttiä). Muoto on kuitenkin epäsäännöllinen, ja suunta poikkeaa ryhmän muista. Pohja voi olla kahden pienemmän rakenteen yhdistelmä.

## P28 · luokka II · 6 pistettä





Laserluvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelvitty 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,4 × 3,3 m | Kirkosta | 27 m kaakkoon |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalon vanha paikka (5) |
| Maanpinta | 95,76 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 28 cm (83. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+1+2+0+1+1 = 6 |

Pieni pohja tulisijaehdokkaineen kirkon kaakkoispuolella hautausmaan kaaren sisällä, käräjätalon vanhan paikan alueella. Pari P20:n kanssa. Kontrasti on hyvä, tunnistus heikompi kuin P20:llä. Hautausmaan rakenne on vaihtoehto samoin kuin P20:llä.

## P32 · luokka II · 6 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelvattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä tämtäaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,7 × 4,4 m | Kirkosta | 45 m koilliseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 97,93 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 27 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+1+2+1+0+1 = 6 |

Kirkkomäen suurimpia pohjia, noin 6,7 × 4,4 metriä, eli kahden huoneen rakennuksen kokoa. Maanpinta on lähes 98 metrissä, kirkkomäen korkeammalla osalla käräjätalojen vyöhykkeellä. Kontrasti on hyvä, tunnistus kohtalainen. Suunta on sama kuin lounaisen ryhmän kahdella pohjalla.

## P18 (myös P21, P22) · luokka II · 5 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelvattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä tämtäaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 7,5 × 3,9 m | Kirkosta | 11 m kaakkoon |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | Mustosen tontti 1763 (6a) |
| Maanpinta | 96,86 m (N2000) | Sijainti | kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä, kaivannon H3 kohdalla |
| Kontrasti | 25 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+1+2+0+0+1−1 = 5 |

Kirkkomaan aidan sisällä, 11 metriä kirkonpaikasta. Haku löysi samasta kohdasta kolme eri rajausta (P18, P21 ja P22), suurimmillaan noin 7,5 × 7,3 metriä. Ne osuvat kaivantoon H3. Tulkitsen muodon

kirkon tai sen lisärakennuksen jäänteeksi enkä erilliseksi rakennukseksi. Ilman asiakirjapistettä luokka III.

## P8 (myös P9) · luokka II · 5 pistettä





Laserkuvat on luotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kevätty 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvestöä tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,2 × 4,2 m | Kirkosta | 36 m länteen |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 95,60 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 24 cm (72. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+1+1+0+0+1 = 5 |

Kivijalan kaltainen kehä kirkon länsipuolella käräjätalojen vyöhykkeellä. Haku löysi saman muodon kahtena päällekkäisenä rajauksena (P8 ja P9). Tunnistus on vakaa, kontrasti keskinkertainen. Kuuluu P4:n, P2:n ja P3:n kanssa samaan luoteisrinteen joukkoon, ja sen sivut ovat samansuuntaiset kuin P4:llä. Ilman asiakirjapistettä luokka III.


## P35 · luokka II · 5 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 7,0 × 5,0 m | Kirkosta | 42 m itään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 98,36 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 22 cm (67. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 4/9 | Pisteet | 1+0+2+0+1+1 = 5 |

Suuri pohja, noin 7 × 5 metriä, kirkkomäen korkeimmalla kohdalla, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Penger on kahdeksan metrin päässä, mikä nostaa nykyisen häiriön mahdollisuutta. Ilman asiakirjapistettä pohja putoaa luokkaan III.

## P27 · luokka II · 5 pistettä





| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,0 × 4,5 m | Kirkosta | 21 m kaakkoon |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | Mustosen tontti 1763 (6a) |
| Maanpinta | 96,67 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 20 cm (50. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 1/9 | Pisteet | 0+0+2+1+1+1 = 5 |

Pieni kehä tulisijaehdokkaineen kirkon kaakkoispuolella hautausmaan kaaren sisällä, Mustosen tontin alueella. Tunnistus on heikko: vain yksi yhdeksästä yrityksestä löysi sen. Pohja on mukana luokassa II tulisijan ja sijainnin takia, ei maaston vahvuuden.

# Luokka III


## P46 · luokka III · 4 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,4 × 2,8 m | Kirkosta | 157 m itään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 95,55 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 21 cm (56. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+0+2+0+0+0 = 4 |

Kirkon itäpuolella tien vieressä, 11 metrin päässä tiestä. Tunnistus on vakaa, mutta tien läheisyys tekee nykyisen rakenteen todennäköiseksi.


## P11 · luokka III · 4 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 3,8 × 2,6 m | Kirkosta | 53 m lounaaseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 96,00 m (N2000) | Sijainti | hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 16 cm (39. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+0+0+1+0+1 = 4 |

Lounaisen neljän pohjan ryhmän neljäs ja heikoin jäsen. Pohja on pieni, 3,8 × 2,6 metriä, ja kontrasti matala, mutta tunnistus vakaa.

## P24 · luokka III · 4 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laseraineistoa 5 p -aineistosta (kelvattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,5 × 4,3 m | Kirkosta | 27 m koilliseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 97,70 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 14 cm (28. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+0+2+0+0+0 = 4 |

Tasanne kirkon koillispuolella kohdealueiden välissä. Tunnistus on vakaa, mutta kontrasti heikko.

## P37 · luokka III · 4 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laseraineistoa 5 p -aineistosta (kelvattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 3,3 × 3,1 m | Kirkosta | 128 m kaakkoon |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | pappilaehdokas, eteläranta (10A) |
| Maanpinta | 98,07 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 55 cm (100. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 4/9 | Pisteet | 1+2+1+0+0+0 = 4 |

Kirkkomäen suurin kontrasti (55 senttiä), mutta penger on kuuden metrin päässä. Todennäköisimmin nykyinen rakenne tai penkereen osa. Yksi neljästä pohjasta (P37–P40) eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A), joka ei saa asiakirjapistettä.


## P19 · luokka III · 4 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,6 × 2,9 m | Kirkosta | 60 m pohjoiseen |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | hovileirin rakennukset (6) |
| Maanpinta | 97,06 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 21 cm (61. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+0+2+0+0+1 = 4 |

Kapea kehä kirkon pohjoispuolella hovileirin alueella. Mittasuhde (6,6 × 2,9 metriä) sopii paremmin aidan tai kujan jäänteeseen kuin rakennukseen.


## P10 · luokka III · 4 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,0 × 4,1 m | Kirkosta | 33 m länteen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 96,01 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 20 cm (56. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+0+2+0+0+1 = 4 |

Keskikokoinen tasanne kirkon länsipuolella käräjätalojen vyöhykkeellä. Tunnistus ja kontrasti ovat keskinkertaisia.

## P12 · luokka III · 4 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelattu 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 8,0 × 4,4 m | Kirkosta | 17 m länteen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | pappilaehdokas, kirkon paikka (10B) |
| Maanpinta | 96,56 m (N2000) | Sijainti | kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 20 cm (50. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+0+2+0+0+1 = 4 |

Kirkkomaan aidan sisällä kirkonpaikan länsipuolella. Pitkänomainen, noin 8 × 4,4 metriä. Sijainti aidan sisällä viittaa kirkkoon tai sen lisärakennukseen.

## P36 · luokka III · 4 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelattu 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,1 × 4,4 m | Kirkosta | 80 m koilliseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 98,17 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 46 cm (94. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 1/9 | Pisteet | 0+2+2+0+0+0 = 4 |

Reunat erottuvat vahvasti (46 senttiä), mutta vain yksi yhdeksästä yrityksestä löysi pohjan, ja penger on yhdeksän metrin päässä. Vahva mutta yksittäinen havainto.

## P16 · luokka III · 4 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelvitty 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvestä tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 8,0 × 5,8 m | Kirkosta | 4 m luoteeseen |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | pappilaehdokas, kirkon paikka (10B) |
| Maanpinta | 96,05 m (N2000) | Sijainti | kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä, kaivannon H3 kohdalla |
| Kontrasti | 32 cm (83. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 2/9 | Pisteet | 0+1+2+0+1+1−1 = 4 |

Kivijalan kaltainen kehä kaivannon H3 kohdalla, neljän metrin päässä kirkonpaikan keskipisteestä. Tämä on todennäköisimmin itse kirkon pohja. Sisällä oleva kumpu ei ole tulisija siinä mielessä kuin tuvassa: 1700-luvun kirkkoa ei lämmitetty, joten kumpu voi olla jokin muu kirkon rakenne.

## P29 · luokka III · 4 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelvitty 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvestä tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,6 × 3,4 m | Kirkosta | 75 m pohjoiseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | hovileirin rakennukset (6) |
| Maanpinta | 97,23 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 13 cm (11. persentiili) | Tulisija | kyllä |
| Vakaus | 1/9 | Pisteet | 0+0+2+0+1+1 = 4 |

Pitkänomainen pohja kirkon pohjoispuolella hovileirin alueella, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Kontrasti on heikko ja tunnistus yksittäinen.


## P3 · luokka III · 4 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,2 × 4,0 m | Kirkosta | 57 m länteen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | hovileirin rakennukset (6) |
| Maanpinta | 95,49 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 4 cm (0. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 2/9 | Pisteet | 0+0+2+1+0+1 = 4 |

Heti P4:n vieressä. Reunat erottuvat vain neljä senttiä, kirkkomäen vähiten. Todennäköisesti P4:n ympäristön tasanne tai luonnonmuoto eikä erillinen pohja.


## P1 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 3,5 × 2,3 m | Kirkosta | 76 m luoteeseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 96,01 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 26 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 5/9 | Pisteet | 2+1+0+0+0+0 = 3 |

Pieni muoto kirkon luoteispuolella, 3,5 × 2,3 metriä. Tunnistus vakaa, mutta koko jää rakennukselle pieneksi ja muoto epäsäännölliseksi.


## P40 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,1 × 4,3 m | Kirkosta | 137 m kaakkoon |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | pappilaehdokas, eteläranta (10A) |
| Maanpinta | 97,48 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 27 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+1+1+0+0+0 = 3 |

Eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A), muoto epäsäännöllinen. Penger on 23 metrin päässä.


## P41 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,0 × 3,1 m | Kirkosta | 144 m kaakkoon |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 97,75 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 19 cm (50. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 4/9 | Pisteet | 1+0+2+0+0+0 = 3 |

Pitkänomainen tasanne kaukana kirkon kaakkoispuolella. Tunnistus ja kontrasti keskinkertaisia.


## P44 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,6 × 5,4 m | Kirkosta | 135 m itään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 95,64 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 11 cm (6. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+0+2+0+0+0 = 3 |

Lähes neliön muotoinen tasanne kirkon itäpuolella, mutta reunat erottuvat vain 11 senttiä. Maanpinta on lähellä 95 metrin rajaa.


## P7 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,9 × 3,9 m | Kirkosta | 84 m luoteeseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 96,72 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 11 cm (6. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 3/9 | Pisteet | 1+0+2+0+0+0 = 3 |

Tasanne kirkon pohjoispuolella. Reunat erottuvat vain 11 senttiä.


## P38 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,2 × 3,6 m | Kirkosta | 120 m kaakkoon |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | pappilaehdokas, eteläranta (10A) |
| Maanpinta | 98,18 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 38 cm (94. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 2/9 | Pisteet | 0+2+1+0+0+0 = 3 |

Eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A). Kontrasti vahva, mutta penger on kuuden metrin päässä ja muoto epäsäännöllinen.


## P26 · luokka III · 3 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,8 × 4,0 m | Kirkosta | 57 m pohjoiseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 97,74 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 34 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 0/9 | Pisteet | 0+1+1+0+0+1 = 3 |

Epäsäännöllinen muoto kirkon pohjoispuolella. Kontrasti on hyvä, mutta mikään hakutapa ei löytänyt sitä vakaasti.

## P25 · luokka III · 3 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelattu 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,5 × 3,8 m | Kirkosta | 14 m itään |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | pappilaehdokas, kirkon paikka (10B) |
| Maanpinta | 96,90 m (N2000) | Sijainti | kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä |
| Kontrasti | 15 cm (33. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 2/9 | Pisteet | 0+0+2+0+0+1 = 3 |

Kirkkomaan aidan sisällä kirkonpaikan itäpuolella. Kehä on heikko. Sijainnin perusteella mahdollinen kirkon lisärakenne.

## P31 · luokka III · 3 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (kelattu 2022). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeusmerkityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,7 × 2,9 m | Kirkosta | 46 m koilliseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | käräjätalot n. 1737–1759 (4) |
| Maanpinta | 97,69 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 9 cm (6. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 0/9 | Pisteet | 0+0+1+1+0+1 = 3 |

Epäsäännöllinen ja matala muoto kirkon koillispuolella. Todennäköisesti ei rakennuksen pohja.


## P17 · luokka III · 2 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 4,6 × 4,0 m | Kirkosta | 106 m etelään |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 96,23 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 28 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 0/9 | Pisteet | 0+1+1+0+0+0 = 2 |

Epäsäännöllinen muoto kirkon eteläpuolella. Mikään hakutapa ei löytänyt sitä vakaasti.


## P30 · luokka III · 2 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 3,0 × 2,6 m | Kirkosta | 30 m koilliseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 98,07 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 27 cm (83. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 1/9 | Pisteet | 0+1+0+1+0+0 = 2 |

Pieni muoto, 3 × 2,7 metriä, kirkon koillispuolella. Koko jää rakennukselle pieneksi.


## P39 · luokka III · 2 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 7,7 × 5,2 m | Kirkosta | 125 m kaakkoon |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | pappilaehdokas, eteläranta (10A) |
| Maanpinta | 97,57 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 23 cm (72. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 0/9 | Pisteet | 0+1+1+0+0+0 = 2 |

Eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A). Suuri mutta epäsäännöllinen, ja penger on seitsemän metrin päässä. Haku ei löytänyt sitä kertaakaan vakaasti.


## P42 · luokka III · 2 pistettä




| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 5,3 × 4,2 m | Kirkosta | 136 m kaakkoon |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 97,85 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 13 cm (11. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 2/9 | Pisteet | 0+0+2+0+0+0 = 2 |

Heikko kehä kirkon kaakkoispuolella.

## P6 · luokka III · 2 pistettä





Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laseraineistoaineisto 5 p -aineistosta (kelvattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusmerkitykinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 6,5 × 3,6 m | Kirkosta | 76 m lounaaseen |
| Tyyppi | kivijalan kehä | Kohdealue | – |
| Maanpinta | 96,25 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 10 cm (6. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 2/9 | Pisteet | 0+0+2+0+0+0 = 2 |

Heikko kehä kirkon lounaispuolella.

## P5 · luokka III · 1 pistettä




Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laseraineistoaineisto 5 p -aineistosta (kelvattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuna, pienennettynä rinnevalo- ja korkeusmerkitykinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pistepilvitietoa tai korkeusmalla, eikä lähtöaineistoa julkaista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Koko | 3,6 × 2,1 m | Kirkosta | 58 m luoteeseen |
| Tyyppi | tasanne | Kohdealue | hovileirin rakennukset (6) |
| Maanpinta | 95,84 m (N2000) | Sijainti | – |
| Kontrasti | 10 cm (6. persentiili) | Tulisija | ei |
| Vakaus | 1/9 | Pisteet | 0+0+0+0+0+1 = 1 |

Kirkkomäen heikoin ehdokas: pieni, matala ja epäsäännöllinen. Ei todennäköisesti rakennuksen pohja.

## Maastokäynnin järjestys

Ensimmäisellä käynnillä katsoisin luoteisrinteen joukon P4, P2, P3 ja P8, lounaisen ryhmän P11, P13, P14 ja P15 sekä kaakkoisen kolmikon P20, P27 ja P28. Niissä on kirkkomäen vahvimmat yksittäiset kohteet, ainoa vertailualueilta puuttuva ryhmä ja tulisijallisten pohjien keskittymä, ja ne ovat kaikki 65 metrin säteellä kirkonpaikasta. Paikalla katsotaan, onko reunoissa kiviä tai hiiltä, onko pinnassa nurmen kasvueroja ja erottuuko tulisijan kumpu kivikasana. Penkereen läheiset kohteet (P33, P35, P36 ja P37–P39) tarkistaisin vasta, kun on selvitetty, milloin penger on rakennettu.

Maastokäyntiin ja mahdolliseen koekuoppaan tarvitaan maanomistajan lupa, ja kirkkomaan aidan sisäpuolella myös seurakunnan suostumus. Muinaisjäännöksiin kajoaminen edellyttää Museoviraston luvan.