

Palaneen kirkon paikka

Muistio Pielisjärven kirkkojen sijainnista 1667–1840 ja sen merkityksestä Brahean kaupungin paikalle

Juri Jukola · versio 1.0 · 3.10.2026

jujukol@gmail.com · +358 40 578 8519 · linkedin.com/in/jurijukola

Vapaasti käytettävissä. Jatkoa raportille *Kadonneen kirkon jäljillä* (versio 2.6, 30.9.2026), jonka luku 9 on tällä muistiolla vanhentunut.^[19]

Tiivistelmä

Pielisjärven emäkirkko ja kellotapuli paloivat ukkosen sytyttämässä tulipalossa 14.8.1828. Kävin läpi Pielisjärven seurakunnan pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1839, piispan- ja rovastintarkastukset 1737–1846 sekä Juuan kappelin vastaavat asiakirjat. Niiden ja kahden kartan perusteella esitän, että palanut kirkko seiso **Varasjoen pohjoisrannalla matalalla saarekkeella** ja sen kellotapuli **etelärannalla**, ja että niiden välissä oli silta. Uusi kirkko rakennettiin 1832–1837 etelärannalle vanhan kirkkomaan osalle, *gamla Kyrkoplan (vanha kirkkoma)*, jota laajennettiin naapuritalon maalla. Nykyinen kirkkopaikka ei siis ole 1600- ja 1700-lukujen kirkon paikka. [P]

Kirkon paikasta seuraa kaupungin paikka. Vuonna 1759 hovi ja käräjäalo seisoivat kirkonmaalla, vuonna 1797 käräjäalo olivat kirkon välittömässä vieressä, ja vuoden 1829 päätöksen mukaan palanut kirkko oli rakennettu *uti en By (kylässä)*. Vuoden 1667 kirkon saari oli nimeltään *Kaupungin Saari*. Näiden perusteella Brahean kaupunkia (1653–1681) kannattaa etsiä vanhan kirkonpaikan läheltä, Varasjoen pohjoispuolelta, eikä nykyiseltä Kaupunginniemieltä. [P]

Merkinnät. [A] luettu alkuperäisestä sivukuvasta ja tarkistettu suurenoksesta; [E] luettu kerran tai osin epävarmasti; [K] kirjallisuus tai toisen käden lähde; [P] oma päätelmä. Ruotsinkieliset lainaukset ovat kursivilla ja suomennos sulkeissa. Kuvanumerot viittaavat Astian digitoinnin kuvanumeroihin.

1 Aineisto

Nide	Laajuus	Luettu
Pielisjärvi II Ca:1 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1836 ^[1]	427 kuvaa	kuvat 1–290 tarkasti, 349–427 sanatarkasti
Pielisjärvi II Ca:2 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1835–1839 ^[2]	67 kuvaa	kokonaan sanatarkasti
Pielisjärvi II Cd:1 Piispan- ja rovastintarkastukset 1737–1846 ^[3]	631 kuvaa	385–550 (otos) ja 551–631
Pielisjärvi III Hb Kiinteistöjä koskevat asiakirjat 1750–1848 ^[4]	91 kuvaa	kokonaan
Juuka II Cd:1 Piispan- ja rovastintarkastukset 1786–1841 ^[5]	47 kuvaa	kokonaan

Nide	Laajuus	Luettu
Juuka II Ca:1 Pitäjän- ja kirkonkokoukset 1754–1842 ^[6]	55 kuvaa (päättyy 1829)	kokonaan yleistasolla
Vuosien 1818–1819 verollepanokartta, Lieksa, lehti 8 ^[7]	12 lehteä	lehti 8
Vuosien 1838–1840 isojakokartta (ote) ^[8]		ote

Lisäksi käytän aiemman raportin aineistoa: rakennusrahaston tilit, käräjäpöytäkirjat 1688–1780 ja ilmakuvan 1956.^[19]

2 Aikajana

Taulukossa ovat kirkkoja, kellotapuleja, kirkkomaata ja paikkapäätöksiä koskevat tiedot. Lähde ja kuvanumero ovat oikeassa sarakkeessa.

Aika	Tapahtuma	Lähde
1617 jälkeen	Ensimmäinen luterilainen kirkko <i>i Liexa på K...niemi (Lieksassa K...niemellä)</i> , todennäköisesti Kaupunginniemiellä. [E]	II Ca:1 kuva 116L (1778)
1651	Emäkirkko siirretään Nurmeksesta Lieksaan. [K]	kirjallisuus ^[20]
1653	Brahean kaupunki perustetaan Lieksan kylään. [K]	[19]
1664	Pormestari Henrik Alholmin piirros: <i>Stads rum (kaupungin tila)</i> Lieksanjoen pohjoispuolella, kylän ja tsasounan, <i>Ryss capell (venäläisten kappeli)</i> , sisämaan puolella (kuva 5). [K]	[9]
1667	Kreivi Pietari Brahe rakennuttaa <i>en ansenligare Kyrka ... på en Holme ... Kaupungin Saari (huomattavamman kirkon ... saarelle ... Kaupungin Saari)</i> , 150 kyynärän päähän ensimmäisestä kirkonpaikasta. [A]	II Ca:1 kuva 116L
1681	Kaupunki lakkautetaan. [K]	[19]
1688	Kaupungin tieltä on häädetty neljä taloa; hovi on koottu kaupungin tonteille ja kadut kynnetty pelloiksi. [A]	[10]
1732	Talvikäräjät <i>uti Liexa by (Lieksan kylässä)</i> ; regementskvartermästari Carl Affleck hallitsee kruunulta kylän kalastusta. [A]	II Cd:1 kuvat 390–391
1743	Pappilan huoneentarkastus Jacob Steniuksen virkaanastuessa; Simon Affleck oli saanut pappilan[?] vuokralle. [E]	II Cd:1 kuvat 400–414
1745–1753	Vuoden 1667 kirkon suuri korjaus (myöhemmin <i>den förre Reparationen (entinen korjaus)</i>). [E]	II Ca:1
1751–1755	Uusi kellotapuli rakennetaan; maalari Toppelius kutsutaan Oulusta 1763. [A]	II Ca:1 kuvat 79–88
1752, 1760, 1763	Kirkon pohjoispuolelle kaivetaan ja korjataan oja. [E]	II Ca:1
1757	Käräjätalota vaaditaan siirrettäväksi kirkon eteläpuolelle; pitäjäläiset kieltäytyvät. [E]	II Ca:1
1759	Hovin talo ja käräjätalota seisovat <i>Pielisjärvi Sokns frija och uhråldriga Kyrckiovall (Pielisjärven pitäjän vapaa ja ikivanha kirkonmaa)</i> . [A]	[11]
17.–19.2.1765	Piispantarkastus: penkkijako odottaa, <i>till dess den förfalna Moder Kyrckan kommer at ånyo upbyggas (kunnes rappeutunut emäkirkko rakennetaan uudelleen)</i> ; kirkko on <i>gamla och nog trånga (vanha ja varsin ahdas)</i> ; <i>den härvarande nya Klockstapel byggnaden (tšekäläinen uusi kellotapulirakennus)</i> on rakennettu. [A]	II Cd:1 kuvat 488–497

Aika	Tapahtuma	Lähde
1765–1774	Uusi ristikirkko, rakennusmestari Johan Selander; Pål ja Sigfrid Mustonen katto-, torni- ja seinätöissä; loppumaksut 1772 ja 1774. [A]	II Ca:1 kuvat 84, 104–106; III Glg:1
1771	Juuan kappeli erotetaan; vuoden 1836 keisarin päätös mitoittaa Juukan osuuden <i>den år 1771 befinteliga Moderkyrkan (vuonna 1771 olemassa ollut emäkirkko)</i> mukaan. [A]	Juuka II Cd:1 kuva 37; II Ca:1 kuva 425
14.10.1778	Rakennustyö <i>påbegyntes Anno 1765 (aloitettiin vuonna 1765)</i> ei ole valmis, koska Nurmes kieltäytyy osallistumasta. [A]	II Ca:1 kuva 116L
1780	Lieksan leveän joen yli emäkirkon kohdalla tarvitaan lauttavene. [E]	[12]
18.3.1781	Rovastintarkastus: tapuli hyvässä kunnossa, kirkon katto vuotaa; <i>Byggmästaren Selander i Condiolax (rakennusmestari Selander Kontiolahdella)</i> korjaa ilman palkkaa. [A]	II Cd:1 kuva 503
17.2.1797	Piispantarkastus: kirkkoa uhkaa tulipalo <i>nära dertill belägne Tingshusen (sen vieressä olevat käräjätalot)</i> ; hautausmaa <i>omkring kyrkan (kirkon ympärillä)</i> on liian ahdas, eikä sitä voi laajentaa <i>i anseende till där omkring liggande hagar och åkrar (ympärillä olevien hakojen ja peltojen vuoksi)</i> . [A]	II Cd:1 kuva 529
10.2.1799	Rovastintarkastus: <i>Kyrkan och Klockstapeln är i godt stånd (kirkko ja kellotapuli ovat hyvässä kunnossa)</i> . [A]	II Cd:1 kuva 545
1810	Hautausmaata ei voi laajentaa, koska <i>Kyrkan är byggd uppå en liten ganska låg Holme (kirkko on rakennettu pienelle ja hyvin matalalle saarelle)</i> ; laajennusta haetaan <i>bakom Socken Magazinet (pitäjänmakasiinin takana)</i> leski Pitkäisen pellolta, ja Johan Mustonen vastustaa. [A]	II Ca:1 kuva 237L
1812	Markkinapaikkaa vastustavat <i>alla närmast omkring Kyrkan belägne hemmans åboer (kaikkien lähinnä kirkon ympärillä olevien talojen isännät)</i> . [A]	II Ca:1 kuvat 251–252
28.4.1813	Katselmus: <i>Bron emellan Stapeln och Kyrkan (silta tapulin ja kirkon välillä)</i> on niin [painunut?], että se on täytettävä. [E]	II Ca:1 kuva 254R
27.4.1820	Kirkko <i>uppbbyggd år 1765 eller nu 55 år gammal (rakennettu vuonna 1765 eli nyt 55 vuotta vanha)</i> korjataan; lattian alle ladotaan suuria kiviä, ja ruumiit nostetaan kirkon alta kirkkomaahan. [A]	II Ca:1 kuvat 286R, 289R
1826	Juuan edustajat kutsutaan maantienjakokokoukseen <i>i Pielis å Mustola hemman (Pielisjärvellä Mustolan talossa)</i> . [A]	Juuka II Ca:1 kuva 40
14.8.1828	Kirkko, tapuli ja kellot palavat <i>genom åskeld (ukkosen tulesta)</i> . [A]	II Ca:1 kuva 375
7.9.1828	Jumalanpalvelukset siirretään vanhaan käräjätaloon, <i>gamla Tings Huset (vanha käräjätaloo)</i> . [A]	II Ca:1 kuva 376
14.12.1828	Vanha kirkko oli <i>halfa Cirkel (puoliympyrä)</i> -hautausmaan sisällä; vanhan kirkkomaan käytöstä ei synny yksimielisyyttä; paikkavaihtoehtoja on neljä. [A]	II Ca:1 kuvat 352–353, 377–379
22.3.1829	Palaneen kirkon paikka on <i>högst otjenlig (aivan sopimaton)</i> : kirkko oli <i>uti en By på en ganska trång och inskränkt plats hvar den war utsatt för eldsvådor (kylässä sangen ahtaalla ja rajatulla paikalla, jossa se oli alttiina tulipaloille)</i> ; uusi päätetään rakentaa <i>på Prestegårds sidan af Liexa Elf (Lieksanjoen pappilan puoleiselle rannalle)</i> . [A]	II Ca:1 kuvat 365–367
14.6.1829	Uusi kirkko halutaan kaksoisristikirkon muotoon. [A]	II Ca:1 kuva 382
23.8.1830	Katselmus: vanha kirkonpaikka on <i>en kringfluten Holme (veden ympäröimä saareke)</i> Lieksanjoen äärellä, ja vaihtoehtona on Mäkönkangas. [A]	II Ca:1 kuvat 349–350
15.1.1832	Uusi kirkko <i>kommer att uppföras å gamla Kyrkoplan (tullaan rakentamaan vanhalle kirkkomaalle)</i> . [A]	II Ca:1 kuva 393

Aika	Tapahtuma	Lähde
19.2.1832	Hätätapuli <i>emellan Sockne Magazinet och den afbrunna Kyrko Klockstapeln (pitäjänmakasiinin ja palaneen kirkonkellotapulin väliin)</i> . [A]	II Ca:1 kuvat 397–398
1833–1835	Anders Johan Mustonen luovuttaa maata <i>till härvarande Kyrko och begravnings plans utwidgande (täkäläisen kirkko- ja hautausmaan laajentamiseksi)</i> . [A]	II Ca:2 kuva 12
26.7.1834	Rakennusmestari Tolpon asunto <i>inwid Färje Stället i Liexa Elf (Lieksanjoen lauttapaikan vieressä)</i> . [A]	II Ca:1 kuva 391
30.8.– 27.9.1835	Jumalanpalvelukset siirtyvät uuteen kirkkoon. [A]	II Ca:2 kuvat 6–7
28.8.1836	Hautausmaan aita <i>ifrån Byggmästaren Tolpos rum till Mustola rian (rakennusmestari Tolpon kamarilta Mustolan riiheen)</i> . [A]	II Ca:2 kuva 28
4.5.1837	Uusi kirkko on valmis. Vanha kirkko oli ollut <i>bland de största i hela Karelen (koko Karjalan suurimpia)</i> , katon ja seinien korkeus 17 syltä ja lisäksi torni. [A]	II Ca:2 kuva 42
13.8.1837	Vanhan kirkon katselmus päätetään, <i>syn å stället ... beskrifning om gamla Kyrkan (katselmus paikan päällä ... kuvaus vanhasta kirkosta)</i> ; kaupunkianomus <i>Stad uti Liexa (kaupunki Lieksaan)</i> . [A]	II Ca:2 kuvat 45, 49
16.4.1838	Vanhat hautakammiot kirkkomaalta hävitetään; makasiinille kuljetaan hautausmaan aidan sisäpuolelta. [A]	II Ca:2 kuva 62
27.5.1838	<i>Gamla Klockstapeln (vanha kellotapuli) (hätätapuli) huutokaupataan</i> . [A]	II Ca:2 kuva 63
1838–1840	Isojakokartalla <i>Kyrkoplan (kirkkoma)</i> on Varasjoen eteläpuolella ja <i>Tingsplan (käräjäpaikka)</i> pohjoispuolella; pohjoisrannan kirkkotontti on poissa (kuva 4). [A]	[8]
13.1.1839	Kirkko ja tapuli ovat yhä keskeneräisiä. [A]	II Ca:2 kuva 65
29.– 31.8.1840	Kirkkoherra on Joh. Stenius. [A]	Juuka II Cd:1 kuvat 34–43

3 Vanhan kirkon paikka

3.1 Mitä asiakirjat sanovat paikasta

Seurakunnan omat asiakirjat eivät nimeä paikkaa kartan kielellä, mutta ne kuvaavat sitä kymmenkunta kertaa sadan vuoden aikana. Kuvaukset ovat johdonmukaisia:

- **Saari.** Vuoden 1667 kirkko rakennettiin *på en Holme (saarelle)*, nimeltä *Kaupungin Saari* (1778). [A] Vuoden 1765 kirkko seiso *uppå en liten ganska låg Holme (pienelle ja hyvin matalalle saarelle)* (1810). [A] Vuonna 1830 vanha paikka oli *en kringfluten Holme (veden ympäröimä saareke)*. [A]
- **Matala ja märkä.** Pohjoispuolelle kaivettiin oja 1752, 1760 ja 1763. [E] Lattian alle ladottiin suuria kiviä 1820. [A] Kirkon ja tapulin välinen silta oli 1813 niin huono, että sen kohta ehdotettiin täytettäväksi. [E]
- **Ahdas ja asuttu.** Kirkko oli *gamla och nog trång (vanha ja varsin ahdas)* 1765. [A] Hautausmaata ympäröivät haat ja pellot 1797. [A] Kirkon ympärillä asui talollisia 1812. [A] Kirkko oli *uti en By på en ganska trång och inskränkt plats (kylässä sangen ahtaalla ja rajatulla paikalla)* 1829. [A]
- **Tulipalon vaara.** Käräjätalot olivat kirkon vieressä 1797. [A] Vuoden 1829 perustelu toistaa saman. [A]
- **Silta kirkon ja tapulin välissä** (1813). [E] Kirkko ja tapuli olivat siis eri puolilla uoma tai märkää painannetta. [P]

- **Puoliympyrän muotoinen hautausmaa** (1828), jonka sisällä kirkko oli. [A]
- **Joen pohjoispuolella.** Vuoden 1830 katselmuksen mukaan saarekkeen eteläpuolella, Lieksanjoen rannalla, oli kirkkoherran virkatalo ja pohjoispuolella kaksi muuta virkataloa 400–500 kyynärän päässä. Länsirannalla vanhan hautausmaan vieressä oli kreikanuskoisten rukoushuone. [A]

3.2 Vuosien 1818–1819 verollepanokartta


Kartta on laadittu kymmenen vuotta ennen paloa.^[7] Lehdellä 8 on kymmeniä tonttimaita, ja Varasjoen suun tienoolla on kaksi siltamerkkiä. [A] Kuvaan 2 olen merkinnyt tulkintani.



Kuva 1. Varasjoen alue vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Varasjoki kulkee kuvan halki luoteesta kaakkoon. Karmiinpunaiset alueet ovat tonttimaata, vihreä rantaniittyä. Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8, Carl Gabr. Backman.^[7]

Kartasta luen seuraavat asiat:

- **Nykyisen kirkon kohdalla ei ole tonttimaata.** Sinisellä rajattu alue on peltoa ja niittyä. [A] Kirkkoa ei siis ollut nykyisellä paikalla vuosina 1818–1819. [P]
- **Varasjoen varrella on kolme tonttimaata,** ja kaksi niistä on yhdistetty sillalla uoman yli. [A] Tämä vastaa vuoden 1813 tietoa kirkon ja tapulin välisestä sillasta. [P]
- **Pohjoisen tontin luo tulee tie pohjoisesta.** [E] Tieltä katsottuna kirkon *bakom* (*takana*)-puoli on etelä. Silloin vuoden 1810 vaatima maa *bakom Socken Magazinet* (*pitäjänmakasiinin takana*) on makasiinin ja kirkon eteläpuolella, joen takana. Tämä selittää, miksi laajennukseen ei ollut maata ja miksi naapurit vastustivat. [P]
- **Saarimaisuus.** Pohjoisen tontin ympärillä on vihreää rantaniittyä, uoma ja vanha haara. Korkean veden aikaan paikka on ollut saareke. [P]
- **Rinne pohjoisessa.** Ylempi maa ja tie ovat pohjoisessa. Rinteestä valuva vesi selittää pohjoispuolen ojan. [P]



Kuva 2. Varasjoen tienoo vuosien 1818–1819 verollepanokartalla ja tekijän merkinnät. **Punainen:** vanhan kirkon alue; kirkko uoman pohjoispuolella, kellotapuli eteläpuolella. **Vihreä:** kaksi siltaa Varasjoen yli. **Keltainen:** kiinteistö, mahdollisesti pitäjänmakasiini. **Ruskea:** nykyisen tsasounan kohta. **Sininen:** nykyisen kirkon alue. **Vaaleanpunainen:** nykyisen hautausmaan alue. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–1, lehti 8.^[7]

3.3 Vuosien 1838–1840 isojakokartta

Kartta on laadittu palon ja uuden kirkon rakentamisen jälkeen. Varasjoen pohjoisrannan rakennettu tontti on poissa, ja kirkko on etelärannalla nimellä *Kyrkoplan* (*kirkkomaa*). [A] Pohjoisrannan nimi on *Tingsplan* (*käräjäpaikka*), käräjäpaikka. [A] Tämä sopii vuoden 1797 tietoon, että käräjätalot olivat kirkon vieressä, ja vuoden 1828 päätökseen pitää jumalanpalveluksia vanhassa käräjätalossa. [P]

3.4 Mihin uusi kirkko rakennettiin

Vuonna 1829 pitäjä päätti siirtää kirkon *på Prestegårds sidan af Liexa Elf* (*Lieksanjoen pappilan puoleiselle rannalle*), siis joen eteläpuolelle. [A] Vuoden 1830 katselmuksessa osa pitäjäläisistä vastusti siirtoa, ja toinen ryhmä vaati Mäkönkangasta. [A] Tuomiokapitulin ratkaisun (1831) jälkeen pöytäkirja toteaa tammikuussa 1832, että uusi kirkko rakennetaan *å gamla Kyrkoplan* (*vanhalle kirkkomaille*). [A]

Tulkitsen, että *gamla Kyrkoplan* (*vanha kirkkomaa*) tarkoittaa vanhan kirkkomaan etelärannan osaa, jossa olivat kellotapuli ja osa hautausmaata. [P] Tätä tukee kolme asiakirjahavaintoa:

- Kirkko- ja hautausmaata laajennettiin Anders Johan Mustosen maalla 1833–1835. [A] Mustosen talo oli Mustola, Lieksan N:o 41. [A]
- Hautausmaan aita kulki *ifrån Byggmästaren Tolpos rum till Mustola rian* (*rakennusmestari Tolpon kamarilta Mustolan riiheen*), ja Tolpon kamari oli *inwid Färje Stället i Liexa Elf* (*Lieksanjoen lauttapaikan vieressä*). [A] Uusi kirkkomaa ulottui siis Lieksanjoen lauttapaikalta Mustolan riiheen.
- Vuonna 1837 Lieksan kylä jaettiin köyhäinpiireihin *med Elfven till gräns* (*joki rajana*). [A] Lieksanjoki oli kylän pääraja, ja Varasjoki ylitettiin silloilla. [P]




Kuva 3. Lähikuva punaisesta rajauksesta vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Ylempi rakennus on uoman pohjoispuolella, alempi eteläpuolella, ja niiden välissä on siltamerkki. Sinisellä rajattuja tummia merkintöjä en saa luetuksi: ne voivat olla maankäytön symboleita tai tekstiä. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8.^[7]

3.5 Mikä puhuu vastaan ja mikä on avoinna

- **Joen nimi.** Pöytäkirjat puhuvat joesta nimellä *Liexa Elf* (*Lieksanjoki*), isojakokartta uomasta nimellä *Wara Joki* (*Varasjoki*). Tulkinnassani vuoden 1830 *Liexa Elf* (*Lieksanjoki*) on Lieksanjoki, jonka pohjoispuolella vanha kirkko oli ja eteläpuolella kirkkoherran virkatalo. Vuoden 1829 suunnitelma siirtää kirkko joen eteläpuolelle hylättiin 1831–1832, ja kirkko rakennettiin jokien väliin. Tämä ratkaisu ei vaadi, että kirjurit olisivat kutsuneet Varasjokea Lieksanjoeksi. [P]
- **Verotettu tonttima.** Pohjoisen tontin kohdalla on palstanumero ja pinta-ala. Kirkonmaa oli verosta vapaa (*frija* (*vapaa*), 1759). [A] Tämä on tulkinnan heikoin kohta, kuten jo raportissa 2.6.
- **Etäisyydet 1830.** Katselmus mittaa pohjoisen virkatalot *4 à 500 alnar* (400–500 kyynärää) päähän, siis noin 240–300 metrin päähän. Raportissa 2.6 luku oli virheellisesti sylkinä. [A] Kahden pohjoisen virkatalon paikat on vielä tunnistettava isojakokartalta.
- **Tuomiokapitulin 1831 päätöksen sanamuoto** on lukematta. Se on Porvoon tuomiokapitulin arkistossa.
- **Vanhan kirkon katselmus 13.8.1837** päätettiin, mutta sen tulosta ei ole löytynyt. [A]

4 Kirkon koko

Vuoden 1765 kirkko oli ristikirkko, jonka kukin siipi oli oman rakentajaryhmänsä vastuulla, *hwardera bör vara för sin egen flygel ansvarig* (kumpikin vastaa omasta siivestään). [A] Pitkimmät tukit olivat 8 syltä eli noin 14 metriä. [A] Vuonna 1837 pitäjä kuvasi palanutta kirkkoa Juukan riidassa *bland de största i hela Karelen* (koko Karjalan suurimpia), katon ja seinien korkeudeksi 17 syltä eli noin 30 metriä, minkä lisäksi kirkossa oli torni. Tapuli oli *både kostsam och wacker* (sekä kallis että kaunis). [A] Luku on esitetty riidassa, jossa Juukan osuus (laskettu 10 000 ruplaksi) riippui vanhan kirkon koosta, joten se on luettava pitäjän kantana. [P]



Kuva 4. Ote A. J. Fieandtin isojakokartasta vuosilta 1838–1840. Varasjoki on kartalla nimellä Wara Joki (Varasjoki). Sen eteläpuolella on Kyrkoplän (kirkkomaa) ja ristikirkon merkki, pohjoispuolella Tingsplan (käräjäpaikka). Numerot ovat inventoinnin talotonttinumeroita. Poutiainen, Sepänmaa & Jussila 2019, s. 14.^[8]

Ristikirkossa, jonka siivet ovat 8 sylen tukeista, kokonaispituus on 25–30 metriä. Raportin 2.6 arvio $14 \times 12,5$ metrin runkokuoneesta koskee yhtä siipeä, ei koko kirkkoa. [P] Kirkko oli siis kokoluokaltaan selvästi suurempi kuin aiemmin arvioin, ja se on tarvinnut tilaa. Tämä tekee vuoden 1765 havainnosta *gamla och nog trång* (vanha ja varsin ahdas) ja vuosien 1797–1829 valituksista paikan ahtaudesta ymmärrettäviä. [P]

Juuan kappelin perustamisasiakirjat ovat vuosilta 1770–1771. [A] Keisarin päätös 19.8.1836 satoi Juukan osuuden *den år 1771 befinteliga Moderkyrkan* (vuonna 1771 olemassa ollut emäkirkko) mukaan, eli siihen kirkkoon, joka oli olemassa kappelin erotessa. Siksi vanhan kirkon koosta riideltiin ja siksi se katselmoitiin 1837. [P]

5 Vesi, maa ja paikan ahtaus

5.1 Pielisen vedenkorkeus

Pielisen vedenkorkeutta on havaittu Nurmeksessa vuodesta 1911. Keskivedenkorkeus on N60+93,74 m, vuotuinen vaihtelu keskimäärin 117 cm, ylin havaittu N60+95,38 m (alkukesä 1924) ja alin N60+92,60 m (1942).^[13] [K] Pielinen on edelleen säännöstelemätön järvi.^[14] [K] Peruskartan korkeudet ovat N2000-järjestelmässä, jonka korkeudet ovat 13–43 cm N60-korkeuksia suurempia; Itä-Suomessa ero on välin alapäässä.^[15] [K] [P]

Peruskartan 95 metrin korkeuskäyrä on siis noin metrin keskiveden yläpuolella. Suurtulvassa, kuten 1924, vesi nousee käyrän tasolle ja sen yli. Vuosien 1818–1819 kartan vihreät rantaniityt Varasjoen ja Lieksanjoen varsilla olivat tavallisen kevättulvan aikaan veden vallassa tai vettyneinä. [P]

5.2 Maankohoaminen

Raportissa 2.6 arvioin, että maa on kohonnut 1600-luvulta noin metrin. Luku on maankohoamisen suuruusluokka meren suhteen, mutta järven rannalla se ei ole oikea mittari. Järven pinta nousee lasku-uoman mukana, ja rannan suhteellinen muutos syntyy vain siitä, että maa kohoaa eri kohdissa järveä eri nopeudella. Suomen maankamara kallistuu kaakkoon: Perämerellä kohoaminen on noin 90 cm sadassa vuodessa, kaakkoisessa Suomessa alle 20 cm.^[16] [K] Pielisen lasku-uoma on järven eteläpäässä ja Lieksa sen koillisrannalla, joten Lieksan ranta on noussut järveen nähden vain hitaasti. [P] Arvioni on, että rannan suhteellinen muutos 1600-luvulta on kymmenien senttimetrien eikä metrin luokkaa. [P] Korjaan raportin 2.6 lauseen tämän mukaisesti.

Suurempi vaikutus on ollut ihmisen tekemillä muutoksilla. Vuonna 1835 pitäjä syytti Pielisen padotusta Kuurnan kohdalla tulvista ja hallasta, [A] ja 1820-luvulla se oli vaatinut Pielisjoen perkaamista Orivedelle asti. [A] Vedenpinta on siis vaihdellut myös 1800-luvun töiden mukaan.

5.3 Kaupunginniemen pinta-ala

Kaupunginniemen 95 metrin korkeuskäyrän sisäpuolinen alue on peruskartalta mitaten noin 14 hehtaaria. Siitä nykyinen kirkko, hautausmaa ja tsasouna vievät noin kolmanneksen. Vapaata korkeaa maata on siis noin 9 hehtaaria. [P]


Pinta-ala ei yksin sulje pois kaupunkia. Brahean porvareita oli vuonna 1688 hädin tuskin 20, joista paikkakunnalla asui noin kahdeksan. [A] Kymmenkunta tonttia ja kujat mahtuvat muutamaan hehtaariin. Kaupunki tarvitsi kuitenkin ympärilleen myös peltoa ja laidunta: lannoitteena oli vain karjan lanta, ja pelto oli usein kesannolla joka toinen vuosi. Talojen karja, hovi ja neljän hädetyn talon maat vaativat moninkertaisesti tonttien alan. [P]

Ratkaisevampaa on se, mitä kartat ja asiakirjat kertovat Kaupunginniemestä. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla se on kokonaan rantaniittyä ja peltoa ilman tonttimaata. [A] Asiakirjoissa kaupunkiin liittyvät hovi, käräjätalo ja kirkonmaa, ja kaikki kolme olivat Varasjoen pohjoisrannalla tai sen välittömässä läheisyydessä. [P]

6 Johtopäätös: Brahean kaupungin paikka

Kirkonpaikka ja kaupunginpaikka liittyvät toisiinsa neljällä tavalla:

1. Vuoden 1667 kirkon saari oli nimeltään *Kaupungin Saari*, ja ensimmäinen kirkko oli 150 kyynärän päässä *K...niemellä*. [A]
2. Hovi koottiin kaupungin tonteille (1688), ja hovi ja käräjätalo olivat kirkonmaalla (1759). [A]



Kuva 5. Pormestari Henrik Alholmin Pietari Brahelle 1664 lähettämä piirros Pielisjärvestä. Lieksanjoki, piirroksessa *Liexa Elf* (Lieksanjoki), laskee oikealla Pieliseen; ylhäällä on Vuonilahti. Joen alapuolella ovat *Liexaby* (Lieksan kylä), *Ryss capell* (venäläisten kappeli) ja pisteviivalla rajattu *Stads rum* (kaupungin tila). Toisen käden kopio: *Rajaseutu liikkeessä* s. 29, Asko Saarelaisen esitelmästä *Metsä, raja ja kulttuuri* 14.3.2017.^[9]

3. Käräjätalot olivat kirkon vieressä vielä 1797, ja isojakokartan *Tingsplan* (käräjäpaikka) on Varasjoen pohjoisrannalla. [A]
4. Palanut kirkko oli *uti en By* (kylässä) (1829). [A]

Jos vanha kirkko oli Varasjoen pohjoisrannalla, myös kylä ja sitä edeltänyt kaupunki olivat siellä. Vuosien 1818–1819 kartan tonttimaat ovat vanhan kirkonpaikan pohjois- ja koillispuolella, ja isojakokartan *Tingsplan* (käräjäpaikka) on samassa suunnassa. Alholmin piirros vuodelta 1664 sijoittaa kaupungin paikan, *Stads rum* (kaupungin tila), Lieksanjoen pohjoispuolelle, kylästä sisämaahan ja jokisuusta ylävirtaan. Piirroksen suunnat olen päätellyt Vuonilahden ja järven paikasta. [P]

Johtopäätökseni on, että Brahean kaupunki ei ollut nykyisellä Kaupunginniellä, vaan vanhan kirkonpaikan pohjois- ja koillispuolella Varasjoen pohjoisrannalla. [P] Tämä tarkoittaa myös, että syyskuun 2026 koekuoppien tulos Kirkkopuiston ympäriltä ei kerro kaupungista, koska kaivualue määriteltiin nykyisen kirkon kautta.^[19] [P]



Kuva 6. Ilmakuva Lieksan keskustasta 1956. Varasjoen alajuoksu on vielä avoin, ja sen ja Lieksanjoen väliin jää rakentamaton alue. Uoma on sittemmin täytetty, ja osa alueesta on rautatien penkereen alla. Kansallisarkisto, ilmakuva-aineisto.^[19]

7 Muut havainnot

Tähän lukuun olen koonnut asiakirjoista havaintoja, joista voi olla hyötyä paikallishistoriasta kiinnostuneille, historiantutkijoille ja sukututkijoille. Ne eivät vaikuta kirkon paikkaan.

7.1 Pitäjänmakasiini

Pitäjänmakasiini perustettiin vuodesta 1774 alkaen kerätyllä maksulla *til Spannmåls Magazins byggnaden härstädes (täkäläisen viljamakasiinin rakentamiseen)*, ja kirkkoherra Jacob Stenius kantoi maksun kinkereillä. [A] Makasiini seiso i kirkon vieressä 1810, palaneen kellotapulin lähellä 1832, ja vuonna 1838 sinne kuljettiin hautausmaan aidan sisäpuolelta. [A] Vuonna 1834 pitäjän edessä oli uuden makasiinin rakentaminen. [A]

Hoito oli jatkuva riidan aihe. Talonpoika Lars Pehkoinen oli kirjanpitäjänä 1820-luvulla, mutta 1826 hän ei tuonut asiakirjoja eikä tiennyt kaikkien paikkaa. [A] Mittaajina toimivat lautamies Johan Mustonen, joka kuoli ennen joulukuuta 1824, ja hänen jälkeensä Anders Nevalainen. [A] Maanviljelysneuvoja Carl Montin oli hoitajana 1828–1832, ja hänet erotettiin 18.3.1832, koska hän oli laiminlyönyt lainaviljan perinnän. [A] Vielä 1839 hänen aikanaan kirjattuja velkoja jouduttiin kiistämään valalla oikeudessa. [A] Juuka sai oman makasiininsa 1823: kaksinkertainen pyöröhirsirakennus, 5 × 5 syltä. [A]

7.2 Ehtoollisviini ja sen hoitajat

Viininhoitaja hankki ehtoollisviinin ja keräsi siitä maksun, 15 kopeekkaa kultakin ehtoollisvieraalta. Emäseurakunnassa Anders Hyttinen toi 1835 huonoa viiniä eikä suostunut tilitykseen, joten kirkkoherra otti viinin hoitaakseen. [A] Pappilaan luvattiin viinikellari, mutta 1848 todettiin, ettei sitä voitu kaivaa sakariston alle *i anseende till läge och jordmån (sijainnin ja maaperän vuoksi)*. [A] Juuassa viiniä hoitivat 1815–1840 vuorollaan lukkari, kirkkoväärti, talollisia ja kappalainen, ja useimmilta tilit puuttuivat. [A]

7.3 Rakentajat

Vuoden 1765 kirkon rakennusmestari oli Johan Selander. Pål Mustonen Hattusaaresta teki katto- ja tornityöt, ja seiniä veisti muun muassa Sigfrid Mustonen Lieksasta. [A] Selander rakensi myös Juuan kappelikirkon 1780-luvulla, ja vuonna 1781 hän asui Kontiolahdella. [A] Kellotapulin maalaamiseen kutsuttiin 1763 *Målaren i Uleå Hr. Topelius (maalari Oulussa, herra Topelius)*. [A] Kellon valoi 1769–1770 Olof Kiskinen Vaaraniemestä. [A]

Uuden kirkon rakennusmestari oli A. M. Tolpo, jonka sopimus alkoi heinäkuussa 1834. Toimikunta osti hänelle asunnoksi räätäli Petter Timosen kamarin lautapaikan vierestä. [A] Saarnatuolin ja alttarin teki puuseppä Matts Peso, ja maalauksen urakoi Carl Fredric Blomqvist. [A] 2660 ruplalla intendentinkonttorin piirustuksen mukaan. [A] Tapulin rauta tuli Pankakosken ruukilta, jonka tarkastaja oli Lars Rosenberg. [A] Hätätapulin rakensi Anders Johan Mustonen 1832 hintaan 165 ruplaa, josta vähennettiin palaneen kellometallin arvo. [A]

7.4 Juuka ja Nurmes rakennuskuluissa

Nurmeksien kappelilaiset kieltäytyivät 1778 osallistumasta emäkirkon rakentamiseen ja väittivät kappelinsa olleen aiemmin emäkirkko. [A] Vuonna 1786 Juukan kappelilaiset kertoivat itse rakentaneensa rovastikunnan kauneimman puukirkon [A] ja köyhtyneensä niin, ettei rahaa riittänyt hautausmaan

aitaan. [E] Palon jälkeen Juukka kieltäytyi osallistumasta uuteen emäkirkkoon, koska se oli hakenut omaa seurakuntaa. [A] Riita ratkesi keisarin päätöksellä 19.8.1836, ja Juukan osuudeksi laskettiin 10 000 ruplaa. [A]

7.5 Väliaikainen kirkko ja lautta

Kirkkoherra ehdotti palon jälkeen katosta pappilaan, ja ruukintarkastaja Rosenberg erillistä väliaikaista kirkkoa. Pitäjä päätti 7.9.1828 ottaa jumalanpalveluskäyttöön vanhan käräjätalon, *gamla Tings Huset (vanha käräjätaalo)*, ja sitä kutsuttiin pöytäkirjoissa nimellä *Gudstjenstställe (jumalanpalveluspaikka)*. [A] Lieksanjoen lautalla oli palkattu lauttamies: Clemens Turunen 65 ruplalla 1829 ja itsellinen Eric Sormunen 50 ruplalla 1830. [A]

7.6 Köyhyys, kato ja nälkä

Katovuonna 1791 apua haettiin Varkauden kruununmakasiinista. [A] Kun pitäjältä kysyttiin 1820-luvulla köyhyyden syitä, se vastasi *mangrant (yhteen ääneen)*: hallayöt, joita aiheutti *landets nära belägenhet till ishafvet (maan läheisyys Jäämereen)* ja soiden kylmyys, maanmittarien päivätyöt sekä viidenkymmenen peninkulman matka Ouluun. [E] Vuonna 1832 keisari myönsi Pielisjärvelle ja Juukalle 290 tynnyriä ruista ja 110 tynnyriä ohraa. [A] Vuonna 1836 pöytäkirja totesi suurimman osan väestä olevan nälkäkuoleman uhan alla, ja hätäaputyönä naiset kehräsivät ja miehet perkasivat koskia. [A]

7.7 Peruna ja paloviina

Vuonna 1787 kruunun jyvät oli vietävä Kuopion tai Joensuun makasiineihin, ja kansa pyysi lupaa polttaa paloviinaa. [A] Perunan siemeniä jaettiin pitäjäläisille 1817, ja 1820-luvun pöytäkirjoissa on perunansiementen tilejä. [E]

7.8 Kirkon arkea

Penkkien yli kiipeäviä ja jumalanpalveluksen aikana kulkevia rangaistiin 1837 jalkapuulla, *sitta uti stocken (istua jalkapuussa)*. [A] Itkevää lasta kirkosta ulos viemättä jättänyt vanhempi maksoi 50 kopeekan sakon. [A] Noin kymmenvuotias Johan Kärkkäinen kiipesi 1836 uuden kirkon välikatolle ja virtsasi sieltä kuoriin. [A] Kirkkoon tarjottiin 1836 kattokruunuja, mutta pitäjä vastasi, ettei se *nu hwarken kunna eller wilja (nyt voi eikä halua)* niitä ostaa. [A] Vuonna 1820 kirkon alle haudatut ruumiit nostettiin ja siirrettiin kirkkomaahan. [A] Vanhan kirkon paikalla voi siis olla tyhjentyneitä tai osin tyhjentyneitä hautakuoppia. [P]

7.9 Afflekit Lieksan kirkonkylässä

Vuoden 1732 talvikäräjillä Lieksassa kirkkoherra Johan Pomelius vaati pappilalle osuutta kylän kalastuksesta, jota hallitsi kruunulta regementskvartermästari Carl Affleck. [A] Vuoden 1743 pappilan katselmuksessa mainitaan, että Simon Affleck oli saanut [pappilan?] vuokralle ja teettänyt pitäjäläisillä päivätoita. [E] Yhdessä vuoden 1759 tiedon kanssa, että majuri Simon Affleck siirsi hovin rakennukset, nämä sijoittavat Afflekit kirkonkylän ytimeen kirkon, pappilan ja hovin naapuriksi. [P]

7.10 Sukututkijalle

Lieksan kylän talo N:o 41 jakautui 1830-luvulla Mustolaan (Anders Johan Mustonen, kestikievari) ja Eskelilään (lautamies Olof Eskelinen). Nevalaiset esiintyvät talon isäntinä 1824 ja 1829. [A] Vaikon Johan Mustonen (N:o 4 tai 5) on eri henkilö kuin Lieksan kylän Mustokset, ja allekirjoitukset on erotettava kylän perusteella. [A] Kihlakunnan lautamies Johan Mustonen kuoli ennen 19.12.1824, ja hänen alaikäinen poikansa oli Anders Johan Mustonen. [A] Vuoden 1840 Juukan rovastintarkastuksen mukaan kappeli käsitti 14 kylää, joista yhdeksän kuului Pielisjärven ja viisi Nurmeksens pastoraattiin. [A]

8 Mitä ei löytynyt ja mistä etsiä

1. **Vanhan kirkon katselmus 1837**, *beskrifning om gamla Kyrkan (kuvaus vanhasta kirkosta)*. Todennäköisimmin Pielisjärven nimismiespiirin arkistossa (Egma:1, Daa:8) tai Kuopion lääninhallituksen akteissa.
2. **Tuomiokapitulin päätös 1831**. Porvoon tuomiokapitulin istuntopöytäkirjat (sarja Ca, 1829–1831).
3. **Isojaon jakokirja ja pyykkiselitys 1840–1847**, D23:b11. Kopiotilaus KA/20876/2026 on vireillä; sen tulisi kertoa tilojen N:o 41, 26 ja 27 sekä kirkkomaan rajat.^[17]
4. **Vuosien 1818–1819 verollepanokartan selitys**, josta pohjoisrannan tontin haltija selviäisi.
5. **Juuan pitäjänkokoukset 1830–1835 ja 1842**, jotka niteen otsikon mukaan kuuluvat II Ca:1:een mutta puuttuvat digitoinnista.
6. **Engelin kirkon asemapiirros** intendentinkonttorin arkistossa.
7. **Koekuoppa Varasjoen pohjoisrannalle**. Muinaisjäännösrekisterin havainnot ovat eteläpuolelta,^[18] ja pohjoispuoli on tutkimatta.

9 Henkilöluettelo

Nimet ovat asiakirjan kirjoitusasussa. Lähteen lyhenne viittaa lähdeluetteloon, ja numero on kuvanumero.

Nimi	Asema tai rooli	Vuosi	Tapahtuma	Lähde
Affleck, Carl	regementskvartermästari	1732	hallitsi Lieksan kalastusta	Cd:1 390
Affleck, Simon	majuri	1743, 1759	pappilan[?] vuokra; hovin siirto	Cd:1 408; [11]
Alholm, Henrik	Brahean pormestari	1664	piirros Brahelle	[9]
Alopaesus, M. J.	Porvoon piispa	1815	piispantarkastus	Juuka Cd:1 34
Andersson, Gustav Adolph	kruununvouti	1745	ei päässyt katselmukseen	Cd:1 415
Bergh, Gustaf Adam	Juuan kappalainen	1839–1840	installoitiin 1839	Juuka Cd:1 34
Blomq[vist], Carl Fredric	maalari	1838	kirkon maalaus	Ca:2 60
Cygnaeus, Zach.	Porvoon piispa	1797	piispantarkastus	Cd:1 525–543
Crohns, Henric Bogislaus	varanimismies	1835–1839	komissaari	Ca:2
Eskelinen, Olof	lautamies, N:o 41	1832–1837	Eskelilä, kokouspaikka	Ca:1 394, 411
Europaeus, A. J.	lääninrovasti	1840–1846	tarkastukset	Juuka Cd:1 43
Fieandt, A. J.	maanmittari	1838–1840	isojakokartta	[8]
Fortelius, Gab.	konsistorin jäsen	1765	tarkastuksen allekirjoittaja	Cd:1 499
Frese, Johan	kihlakunnantuomari	1732–1745	käräjät, katselmukset	Cd:1 391, 416
Hellenius, B.	pastori	1829–1832	pöytäkirjat <i>ex mandato</i> (valtuutuksesta)	Ca:1 359
Hillebrand, Gust. Ad.	<i>curam gerens (virkaa hoitava)</i>	1837–1839	pöytäkirjat	Ca:2
Hjerppe, Henric Johan	varakruununvouti	1830	katselmus	Ca:1 350
Hyttinen, Anders	viininhoitaja	1835	huono viini	Ca:2 2
Kärkkäinen, Johan	poika, Vaaraniemi	1836	välikatolla	Ca:2 25
Kiskinen, Olof	kellonvalaja, Vaaraniemi	1769–1770	kellon valu	III Glg:1
Krogerus, A. W.	pastorin apulainen (Juuka)	1835–1840		Juuka Cd:1 34
Krogerus, J. H.	pastorin apulainen	1835–1836	pöytäkirjat	Ca:2
Lagus, Gabriel	Juuan kappalainen	1795–1797	valitukset	Juuka Cd:1 12
Lehikoinen, Anders	talollinen, Juuka	1780-l.	pelto hautausmaaksi	Juuka Cd:1 4
Lindblad	Juuan kappalainen ja lukkari	1786–1815		Juuka Cd:1
Molander, Clas Joh.	lääninrovasti	1781–1797	tarkastukset	Cd:1 510
Montin, Carl	maanviljelysneuvoja	1828–1832	makasiininhoitaja, erotettu	Ca:1 362, 402
Montin, Samuel Fredrik	kappalainen	1808–		Cd:1 558

Nimi	Asema tai rooli	Vuosi	Tapahtuma	Lähde
Mustonen, Anders Johan	talollinen, Mustola N:o 41	1824–1837	hätätapuli, maa kirkolle, kirkkoväärti	Ca:1 397; Ca:2 12
Mustonen, Johan	lautamies, Lieksa	–1824	makasiinin mittaaaja; vastusti 1810	Ca:1 237, 370
Mustonen, Johan	talollinen, Vaikko N:o 4	1825–1832	eri henkilö	Ca:1 371, 376
Mustonen, Pål	talollinen, Hattusaari	1764–1768	katto- ja tornityöt	Ca:1 104
Mustonen, Sigfrid	talollinen, Lieksa	1755–1765	tapuli, seinätyöt	Ca:1 104
Nevalainen, Anders	talollinen, N:o 41	1824	makasiinin mittaaaja	Ca:1 370
Nevalainen, Petter Petterson	talollisen poika, Palasmaa	1840	isä kuoli ripittämättä	Juuka Cd:1 42
Pehkoinen, Lars	makasiinin kirjanpitäjä	1820–1826		Ca:1 288, 326
Peso, Matts	puuseppä	1835–1836	saarnatuoli ja alttari	Ca:2 12
Pitkäinen, Elin	talollisen leski	1810	pelto <i>bakom Socken Magazinet</i> (pitäjänmakasiinin takana)	Ca:1 237
Pomelius, Johan	kirkkoherra	1732–1741	kalastusosuus	Cd:1 390
Rosenberg, Lars	Pankakosken ruukin tarkastaja	1828–1836	väliaikaisen kirkon ehdotus	Ca:1 376
Selander, Johan	rakennusmestari	1765–1781	kirkonrakentaja; Kontiolahti 1781	Cd:1 503
Sgoni, Stephan	Juuan kappalainen	1815–1830-l.		Juuka Cd:1 25
Sormunen, Eric Adamsson	lauttamies	1830	50 ruplaa	Ca:1 383
Stenius, Isac	kruununvouti	1828–1838	kuraattori, kellot, makasiini	Ca:1, Ca:2
Stenius, Jacob	kirkkoherra	1743–1783	rakentaminen, loppumaksut	Ca:1
Stenius, Johan	kirkkoherra	1840–1846		Juuka Cd:1 40
Strömmer, Jacob Abraham	kirkkoherra	1814–1830-l.	palon aikaan	Cd:1 558
Timonen, Petter	räätäli, N:o 48	1834	kamari lauttapaikalla	Ca:1 391
Tolpo, A. M.	rakennusmestari	1834–1839	uusi kirkko	Ca:1 391; Ca:2
Topelius	maalari, Oulu	1763	tapulin maalaus	Ca:1 86–88
Turunen, Clemens	lauttamies	1829	65 ruplaa	Ca:1 382
Turunen, Isac	seppä	1834	palanut paja	Ca:1 415
Wahlsten, Johan Henric	kirkkoherra	1835–1837	kuoli ennen 8/1837	Ca:2
Wenell, Aron	rovasti, Nurmes	1830, 1840	katselmus; tarkastus	Ca:1 350
Winter, Johan	kruununnimismies	1745	katselmus	Cd:1 414

10 Paikkaluettelo

Paikka	Yhteys	Vuosi
Gamla Kyrkoplan	vanha kirkkomaa; uusi kirkko rakennettiin sille	1832
Hattusaari	Pål Mustosen kylä	1764–1768
K...niemi (Kaupunginniemi?)	ensimmäinen luterilainen kirkko	1617 jälkeen
Kaupungin Saari	vuoden 1667 kirkon saari	1778
Kaupunginniemi	1818–1819 rantaniittyä ja peltoa; noin 14 ha yli 95 m	
Kontiolahti (Condiolax)	Selanderin asuinpaikka	1781
Kuurna	Pielisen padotus Pielisjoessa	1835
Kyrkoplan	isjakokartan nimi Varasjoen eteläpuolella	1838–1840
Liexa Elf (Lieksanjoki)	lautta; kirkkoherran virkatalo etelärannalla	1780–1837
Liexa by, N:o 41	Mustola ja Eskelilä; kokouspaikka	1826–1837
Lindalaniemi[?]	pappilan ojitettu niemi	1743
Mäkönkangas, Mäkönjoki	ehdotettu uusi kirkonpaikka	1828–1830
Mustola	kestikievari, Lieksa N:o 41	1826–1837
Palasmaa	Nevalaisten kylä (Juuka)	1840
Pankakoski	ruukki, tapulin rauta	1838
Stads rum	kaupungin paikka Alholmin piirroksessa	1664
Tingsplan	isjakokartan nimi Varasjoen pohjoispuolella	1838–1840
Tingshus, gamla	väliaikainen jumalanpalveluspaikka	1828–1835
Vaikko	Johan Mustosen talo N:o 4	1825–1832
Varasjoki (Wara Joki, Warajoki)	vanhan kirkon ja tapulin välinen uoma; sillat	1813, 1818–1840
Vuoko, Larinsaari, Ahmovaara	Juuan kylät	1786–1840

Lähteet

- [1] Kansallisarkisto (KA), Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Ca:1 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1836. Astia, hakusana *Pielisjärven seurakunnan arkisto pitäjänkokousten pöytäkirjat*.
- [2] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Ca:2 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1835–1839.
- [3] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Cd:1 Piispan- ja rovastintarkastusten pöytäkirjat 1737–1846.
- [4] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, III Hb Kiinteistöjä koskevat asiakirjat 1750–1848.
- [5] KA, Juuan seurakunnan arkisto, II Cd:1 Piispan- ja rovastintarkastusten pöytäkirjat 1786–1841.
- [6] KA, Juuan seurakunnan arkisto, II Ca:1 Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1754–1842.
- [7] KA, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, Carl Gabr. Backman 1818–1819, lehti 8.
- [8] Poutiainen, Hannu, Sepänmaa, Timo & Jussila, Timo 2019: Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi. Mikroliitti Oy, s. 14 (ote A. J. Fieandtin isjakokartasta 1838–1840). [K]
- [9] Alholm, Henrik 1664: piirros Pielisjärvestä Pietari Brahelle. Julkaistu teoksessa *Rajaseutu liikkeessä*, s. 29; kopio Asko Saarelaisen esitelmästä *Metsä, raja ja kulttuuri*, 14.3.2017. [K]
- [10] KA, Käkisalmen läänin tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:9 (1688), kuvat 73–74 ja 89.
- [11] KA, Pielisjärven käräjät 1759, kuvat 81–82.
- [12] KA, Pielisjärven käräjät 1780, kuva 254.
- [13] Järviwiki: Pielinen (04.411.1.001), vedenkorkeus ja virtaama. [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Pielinen_\(04.411.1.001\)](https://www.jarviwiki.fi/wiki/Pielinen_(04.411.1.001)) [K]
- [14] Vesi.fi 2024: Pielisen poikkeusjuoksutukset mahdollistuvat joustavammin. <https://www.vesi.fi/pielisen-poikkeusjuoksutukset-mahdollistuvat-joustavammin-ja-varautuminen-tulva-ja-kuivuustilanteisiin-paranee/> [K]
- [15] Ilmatieteen laitos: Vedenkorkeusjärjestelmät. <https://www.ilmatieteenlaitos.fi/keskivesitalukot> [K]

- [16] Geologia.fi: Maankohoaminen ja vesistöjen muutokset. <https://www.geologia.fi/maankohoaminen-ja-vesistojen-muutokset/> [K]
- [17] KA, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, D23:b11/1–102, Lieksa, isojaon kartta, jakokirja ja pyykkiselitys 1840–1847. Kopiotilaus KA/20876/2026.
- [18] Museovirasto, muinaisjäännösrekisteri, Kirkkosaari 1, tunnus 1000033026. [K]
- [19] Jukola, Juri 2026: *Kadonneen kirkon jäljillä*, versio 2.6. <https://jlintumies.github.io/kadonneen-kirkon-jaljilla.pdf>
- [20] Lieksan kirkko. Wikipedia, luettu 23.9.2026. [K]

Käyttöoikeus. Tämä muistio on muiden tutkijoiden, sukututkijoiden ja kotiseutuväen vapaasti käytettävissä. Lähdeviite on kohteliaisuus, ei ehto. Korjaukset ja tunnistukset osoitteeseen jujukol@gmail.com.