

CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026

DICTAMEN Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE POLICÍA TURISTICA

No DE SINIESTRO: SIGCDMX-02687/2026


El siniestro se sitúa en el inmueble de la Policía Turística ubicado en Florencia 14, colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México donde derivado de fuertes lluvias presentadas el día 11 de junio del 2026 se presentaron daños en infraestructura en distintas áreas de inmueble y equipos electrónicos, los cuales se describirán en el siguiente dictamen y reporte fotográfico.



VESTÍBULO

- Daño por filtraciones de aguas en 20.10 m2 de plafón de Tablaroca
- Daño por filtraciones de aguas en 12 m2 de muro de Tablaroca (se requerirá retiro e instalación de zoclo en el muro)
- Daños en dos luminarias por filtraciones de agua

CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026


ARCHIVO

- Daño por filtraciones de aguas en 10.45 m2 de plafón de Tablaroca.
- Daños en una luminaria por filtraciones de agua.



HUB/ CENTRO DE CONTROL

- Daño por filtraciones de aguas en 4.86 m2 de plafón de Tablaroca.
- Daños en una luminaria por filtraciones de agua.



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026

CUARTO DE SERVICIO

- Daño por filtraciones de aguas en 2.68 m2 de plafón de Tablaroca.
- Daños en una luminaria por filtraciones de agua.



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026

DICTAMEN DE EQUIPO ELECTRONICO

- El contacto o exposición a humedad en 11 equipos de cómputo alcanzó fuentes de alimentación, tarjetas electrónicas, conectores, ventiladores y pantallas, generando cortocircuitos, oxidación y fallas posteriores aun cuando externamente el bien no muestre daño inmediato.
- Se recomienda mantener los once bienes de manera definitiva fuera de servicio y evitar su energización, conexión o reutilización bajo cualquier circunstancia. Debido a su exposición directa a la inundación y a la presencia de humedad y contaminación en los equipos inspeccionados, su condición compromete la seguridad eléctrica, la integridad de sus componentes internos y la confiabilidad de operación.

RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 monitor marca HP modelo EliteDisplay No de serie: 6CM3431SB2 con No de inventario: 5151000138-002861



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026

RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO


- Daño por filtración de agua en 1 monitor marca HP modelo EliteDisplay No de serie: 6CM3431S4Z con No de inventario: 5151000138-007970



RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO


- Daño por filtración de agua en 1 monitor marca HP modelo EliteDisplay No de serie: 6CM3431RZV con No de inventario: 550568325243

CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026



RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 monitor marca DELL modelo 1009WF No de serie: CN-0W160G-72872-969-1HMI con No de inventario: S/N



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026

RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 monitor marca IBM modelo: 6734-AB0 ThinkVision No de serie: 8802989 - 1HMI con No de inventario: S/N



RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 computadora marca HP modelo: 20-c213LA No de serie 18WW1PHT60 con No de inventario: 5151000138-014830



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026



RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 monitor marca HP modelo: P24 G4 No de serie: 13M2274BD0 con No de inventario: 5151000138-008246



RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO


- Daño por filtración de agua en 1 CPU marca: HP modelo: ProDesk 400 G7 Small Form Factor No de serie: MXL2434502 con No de inventario: 5151000138-008246



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026


RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 CPU marca: HP modelo: Compaq 6005 Pro Small Form Factor No de serie: MXL1481NQ5 con No de inventario: S/N



RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 CPU marca: ACER modelo: Veriton x275 No de serie: PSVAM0900410206E092703 con No de inventario: 5151000138-014828



CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2026

RPEORTE FOTOGRÁFICO EQUIPO ELECTRONICO

- Daño por filtración de agua en 1 CPU marca: DELL modelo: Inspiron No de serie: 5J4KLM1 con No de inventario: 5151000138-001607

