별첨 3

현황도면 및 높이 실측자료

천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지 옥상 광고탑
(2026-건축과-공작물축조신고-2호)

3-1. 신고도면 · 현황 비교 단면도


3-2. 높이 실측 기록표

3-3. 실측 사진대지

별첨 3-1

신고도면 · 현황 높이 비교 단면도

(개념도 - 축척 없음, 받침부는 이해를 돕기 위해 확대 표현)



구분	높이 (mm)	측정 기준
① 축조신고 높이	8,500	광고탑 철골 구조체 하단(바닥 H형강) ~ 최상단 (심의도서 18쪽)
받침부 (PAD + 베이스플레이트)	160	무수축 몰탈 PAD 150 + 베이스플레이트 10 (심의도서 19쪽)
도면상 옥상 바닥 기준 높이	8,660	① + 받침부
② 옥상 바닥 기준 실측 높이	**8,700**	**옥상 슬래브 상단 ~ 최상단 (별첨 3-2 실측)**
도면 대비 차이	40	옥상 바닥 마감(방수·보온층) 단차 및 시공 오차

※ 광고탑의 규격(12.19m × 7.68m)·형상·설치 위치는 신고도면과 동일함.

별첨 3-2

높이 실측 기록표

측정 일시	2026년 11월 _____일 _____시	**날씨**	
측정 장소	천안시 동남구 만남로 58 (신부동, 천호빌딩) 옥탑 지붕층		
측정 장비	□ 줄자(강재) □ 레이저 거리측정기 □ 레벨기 □ 기타 (_____)		

No	측정 구간	도면 (mm)	실측 (mm)	차이 (mm)	사진 번호
1	옥상 슬래브 상단 ~ 몰탈 받침대(PAD) 상단	150			①
2	베이스플레이트 두께	10			②
3	바닥 철골(H형강) 하단 ~ 하부 프레임(화면 하단)	820			③
4	화면 하단 ~ 광고탑 최상단	7,680			④
5	**철골 구조체 높이 (3+4) - 신고 높이**	**8,500**			-
6	**옥상 슬래브 상단 ~ 최상단 (1+2+3+4) - 전체 높이**	**8,660**			**⑤**
7	옥상 바닥 마감 단차 (측정 위치별 높낮이)	-			⑥

※ 피뢰침은 부속설비로 측정 높이에서 제외. 각 구간은 줄자를 댄 상태로 눈금이 보이게 사진 촬영.

측정자	소속 _____ 성명 _____ (서명)
입회자	소속 승진컴퍼니(주) 성명 _____ (서명)
확인 (시공사)	(주)태성애드 성명 _____ (서명)

별첨 3-3

실측 사진대지

사진 붙임

① 옥상 슬래브 상단 ~ 몰탈 받침대 상단 (도면 150mm)

사진 붙임

② 베이스플레이트 두께 (도면 10mm)

사진 붙임

③ 바닥 철골 하단 ~ 화면 하단 (도면 820mm)

사진 붙임

④ 화면 하단 ~ 최상단 (도면 7,680mm)

사진 붙임

⑤ 옥상 슬래브 ~ 최상단 전체 (실측 약 8,700mm)

사진 붙임

⑥ 광고탑 전경 (정면) 및 옥상 바닥 단차