

Avancerad sök

Kartor

Områdestatistik

Hämta data


Om VISS

SÖK

VISS

Vatteninformationssystem
Sverige

Stora Öresjön - WA35557387 / SE638590-129348



Vattenkategori

Typ

Distrikt

Huvudavrinningsområde

Sjö

Vattenförekomst

5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Rolsån - SE106000

Län

Kommun

Yta (km²)

Västra Götaland - 14

Mark - 1463

2,5

Mer information <https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35557387>

Miljökvalitetsnorm

Kvalitetskrav

God ekologisk status 2033

Beskrivning

⚠ Motiveringstexter kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Undantag

Kvalitetsfaktor	Påverkanskälla	Tidsfrist	Mindre strängt krav	Skäl
Konnektivitet i sjöar	Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade	2027		Tekniska skäl

Motivering

Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. [Kvarndammen, dammen, barriärer, etc.] fragmenterar vattendraget och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska funktionen i vattendraget i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god. Alla tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder ska genomföras, men detta har inte hunnit genomföras innan 2021. Vattenförekomsten får en tidsfrist till efter 2027 med skälet inte tekniskt möjligt.

Kvalitetsfaktor	Påverkanskälla	Tidsfrist	Mindre strängt krav	Skäl
Fisk	Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade	2027		Tekniska skäl

Motivering

Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. [Kvarndammen, dammen, barriärer, etc.] fragmenterar vattendraget och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska funktionen i vattendraget i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god. Alla tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder ska genomföras, men detta har inte hunnit genomföras innan 2021. Vattenförekomsten får en tidsfrist till efter 2027 med skälet inte tekniskt möjligt.

Kvalitetsfaktor	Påverkanskälla	Tidsfrist	Mindre strängt krav	Skäl
Konnektivitet i sjöar	Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft	2033		Naturliga förhållanden

Motivering

Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Barriärerna fragmenterar vattenförekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god och åtgärder behöver därför vidtas. Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en provningsgrupp med utgångspunkt i den nationella provningsplanen och ingår i omprövning 2022 (Regeringen, 2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara möjligt förrän senast 2033 och därmed finns skäl för tidsfrist.

Kvalitetsfaktor	Påverkanskälla	Tidsfrist	Mindre strängt krav	Skäl
Fisk	Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft	2033		Naturliga förhållanden

Motivering

Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn fisk. Förekommande barriärer fragmenterar vattenförekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god och åtgärder behöver därför vidtas. Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en provningsgrupp med utgångspunkt i den nationella provningsplanen och ingår i omprövning 2022 (Regeringen, 2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara möjligt förrän senast 2033 och därmed finns skäl för tidsfrist.

Referenser

[Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027](#) 
[Vattenmyndigheternas riktlinjer för vattenkraft: Åtgärder och undantag](#) 

Kemisk ytvattenstatus

Kvalitetskrav

God kemisk ytvattenstatus

⚠ Motiveringstexten kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Nr enl föreskrift (HVMFS 2013:19)	Skäl	Halt som ska uppnås	Nuvarande halt	Enhet
21	Omöjligt			
Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg). Halterna av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats. Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt status för Hg ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition (se övriga tidsfrister).				

Bromerad difenyleter



Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

⚠ Motiveringstexten kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Nr enl föreskrift (HVMFS 2013:19)	Skäl	Halt som ska uppnås	Nuvarande halt	Enhet
5	Omöjligt			
Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för bromerade difenyletrar (kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154), även kallade polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt status för PBDE ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition (se övriga tidsfrister).				

Referenser

The National Swedish Contaminant Monitoring Programme for Freshwater Biota, 2018

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027

Statusklassning

Klassificering

Status

- Ekologisk status



Måttlig



Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering	Tillförlitlighetsklassning
- Ekologisk status	Måttlig	2 - Medel

Motivering och metod för bedömningen

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Se vidare bedömningarna av kvalitetsfaktorena fisk och konnektivitet. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning. Bottenfauna och pH-mätningar visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorena bottenfauna och försurning.

- Tillkomst/härkomst



Naturlig

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering
- Tillkomst/härkomst	Naturlig

Motivering och metod för bedömningen

Vattnet klassas som Naturligt då det idag inte bedöms vara kraftigt modifierat eller konstgjort.

- Kemisk status



Uppnår ej god



Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering	Tillförlitlighetsklassning
- Kemisk status	Uppnår ej god	2 - Medel

Motivering och metod för bedömningen

Ett eller flera prioriterade ämnen har bedömts ej uppnå god status. För information se respektive parameter.

Bedömningarna har genomförts enligt Havs och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2013:19, Havs och vattenmyndighetens vägledning 2016:26, Havs och vattenmyndighetens kunskapssammanställning 2018:31 och Vattenmyndigheternas riktlinjer.

Typ av bedömning

Mätvärden - expertbedömning

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
54097	Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus. Vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19.	Havs- och vattenmyndigheten (HaV)	2016		
54440	Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Konsoliderad utgåva med ändringar t.o.m. 2018:17	Havs- och vattenmyndigheten	2018		
54445	Metaller och miljögifter - Effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment	Havs- och vattenmyndigheten	2018		
54499	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Statusklassificering och riskbedömning för miljögifter i ytvatten	Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt	2020		

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplankton  Ej klassad 

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering
Växtplankton	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning Annan expertbedömning	Observerad halt
Ekologisk kvot	Referensvärde / Bakgrundshalt
Jämförvärde	

Näringsämnespåverkan växtplankton  Ej klassad

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering
Näringsämnespåverkan växtplankton	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning Annan expertbedömning	Observerad halt
Ekologisk kvot	Referensvärde / Bakgrundshalt
Jämförvärde	

Klorofyll a  Ej klassad

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering
Klorofyll a	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning Annan expertbedömning	Observerad halt
Ekologisk kvot	Referensvärde / Bakgrundshalt
Jämförvärde	

Planktontrofiskt index (PTI)  Ej klassad

Parameter	Klassificering
Planktontrofiskt index (PTI)	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	
Ekologisk kvot	Referensvärde / Bakgrundshalt
Jämförvärde	

Totalbiomassa

Ej klassad

Parameter	Klassificering
Totalbiomassa	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	
Ekologisk kvot	Referensvärde / Bakgrundshalt
Jämförvärde	

Artantal för växtplankton

Ej klassad

Parameter	Klassificering
Artantal för växtplankton	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	
Ekologisk kvot	Referensvärde / Bakgrundshalt
Jämförvärde	

Påväxt-kiselalger



ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar

IPS-index för Kiselalger

Bottenfauna

God



Parameter	Klassificering
Bottenfauna	God
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Ja	
Motivering och metod för bedömningen	
Litoralbottnen visar på god status för MILA (försurning) och hög status ASPT (allmän ekologisk kvalitet), den sammanvägda bedömningen för kvalitetsfaktorn bottenfauna blir därför god.	

Miljökonsekvenstyp

Förurning

Typ av bedömningObservererad halt

Mätvärden - bedömningsgrund

Ekologisk kvotReferensvärde / Bakgrundshalt

År frånÅr tillAntal mätningar
201520151

Jämförvärde

Övervakningsstationer som använts vid statusklassning

Namn	EU_CD	Startår	Slutår	Frekvens	Motivering och metod för bedömningen	Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Stora Öresjön, Litoral	SE638742-129476	2015	2015	En gång		Bottenfauna i Västra Götalands län	Bottenfauna i sjöar, litoral	Bottenfauna	
Stora Öresjön, Litoral	SE638742-129476	2015	2015	En gång		Bottenfauna i Västra Götalands län	Bottenfauna i sjöar, litoral	Bottenfauna	ASPT
Stora Öresjön, Litoral	SE638742-129476	2015	2015	En gång		Bottenfauna i Västra Götalands län	Bottenfauna i sjöar, litoral	Bottenfauna	MILA

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
51889	Miljödatasök	SLU	2013		

ASPT

Hög

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

ParameterKlassificering

ASPTHög

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Artsammansättningen av bottenfauna visar på hög status enligt ASPT-index. Bedömningen grundar sig på endast en mätning men resultatet är långt från klassgräns god-måttlig.

Typ av bedömningObservererad halt

Mätvärden - bedömningsgrund

Ekologisk kvotReferensvärde / Bakgrundshalt

1,095,85 other

År frånÅr tillAntal mätningar
201520151

Jämförvärde

Övervakningsstationer som använts vid statusklassning

Namn	EU_CD	Startår	Slutår	Frekvens	Motivering och metod för bedömningen	Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Stora Öresjön, Litoral	SE638742-129476	2015	2015	En gång		Bottenfauna i Västra Götalands län	Bottenfauna i sjöar, litoral	Bottenfauna	ASPT

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
51889	Miljödatasök	SLU	2013		

BQI

Ej klassad

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

ParameterKlassificering

BQIEj klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning Observerad halt
Annan expertbedömning

Ekologisk kvot Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

MILA

God

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter Klassificering
MILA God

Klassningsosäkerhet högst 20 %
Ja

Motivering och metod för bedömningen

Artsammansättningen av bottenfauna visar inte på någon försurningspåverkan. MILA är 71,3 vilket är över gränsen mellan god och måttlig status som är 50,9 i kalkade vatten med mål-pH 6,0. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen.

Miljökonsekvenstyp
Försurning

Typ av bedömning Observerad halt
Mätvärden - bedömningsgrund 71,3 other

Ekologisk kvot Referensvärde / Bakgrundshalt
50,9 other

År från År till Antal mätningar
2015 2015 1

Jämförvärde

Övervakningsstationer som använts vid statusklassning

Namn	EU_CD	Startår	Slutår	Frekvens	Motivering och metod för bedömningen	Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Stora Öresjön, Litoral	SE638742-129476	2015	2015	En gång		Bottenfauna i Västra Götalands län	Bottenfauna i sjöar, litoral	Bottenfauna	MILA

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
51889	Miljödatasök	SLU	2013		
54506	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Statusklassificering för försurning	Martin Erlandsson Lampa, Niklas Hansson, Lennart Johansson	2019		

Makrofytter

Ej klassad

?

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter Klassificering
Makrofytter Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning Observerad halt
Annan expertbedömning

Ekologisk kvot Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Fisk

Måttlig

?

Parameter

Fisk

Klassificering

Måttlig

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan, se referens.

Miljökonsekvenstyp

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
51905	Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum	Havs- och vattenmyndigheten	2013		
54441	ARBETSMATERIAL_Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Utkast till vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19		2018		
54493	Metoder och underlag för statusklassning 2018-2020 av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för sjöar och vattendrag i Västra Götalands län	Beredningssekretariatet	2020		

Fisk i sjöar (EQR8)

☐ Ej klassad

Parameter

Fisk i sjöar (EQR8)

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Fisk i sjöar AindexW5

☐ Ej klassad

Parameter

Fisk i sjöar AindexW5

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Fisk i sjöar (EindexW3)

☐ Ej klassad

Parameter

Fisk i sjöar (EindexW3)

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Ekologisk status - Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer ?

Näringsämnen



Ej klassad



Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Näringsämnen

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

Justerad för jordbruksmark

Nej

Jämförvärde

Ljusförhållanden



Ej klassad



Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Ljusförhållanden

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Syrgasförhållanden



Ej klassad



Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Syrgasförhållanden

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt

Försurning

God

?

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Försurning

Klassificering

God

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbättringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Miljökonsekvenstyp

Försurning

Typ av bedömning

Mätvärden - expertbedömning

Observerad halt

Ekologisk kvot

Referensvärde / Bakgrundshalt

6 pH

År från

2013

År till

2018

Antal mätningar

7

Jämförvärde

Övervakningsstationer som använts vid statusklassning

Namn	EU_CD	Startår	Slutår	Frekvens	Motivering och metod för bedömningen	Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
St Öresjön 11S.018 utlopp	SE638590-129348	1992	0	2 gånger per år		KEU i Västra Götalands län	Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet	Försurning	pH
St Öresjön 11S.018 utlopp	SE638590-129348	1992	0	2 gånger per år		KEU i Västra Götalands län	Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet	Försurning	Alkalinitet
St Öresjön 11S.018 utlopp	SE638590-129348	1992	0	2 gånger per år		KEU i Västra Götalands län	Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet	Försurning	

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
54506	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Statusklassificering för försurning	Martin Erlandsson Lampa, Niklas Hansson, Lennart Johansson	2019		

Särskilda förorenande ämnen

Ej klassad

?

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Särskilda förorenande ämnen

Klassificering

Ej klassad

Tillförlitlighetsklassning

Motivering och metod för bedömningen

Inga mätdata av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) har påträffats i vattenförekomsten.

Typ av bedömning

Ekologisk kvot

Koppar

Zink

Ekologisk status - Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

?

Konnektivitet i sjöar

Otillfredsställande

?

Parameter

Konnektivitet i sjöar

Klassificering

Otillfredsställande

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande parametern för långsgående konnektivitet.

Miljökonsekvenstyp

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Typ av bedömning

Mätvärden - expertbedömning

Observerad halt**Referensvärde / Bakgrundshalt****Jämförvärde****Referenser som stöd för motiveringen**

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
54493	Metoder och underlag för statusklassning 2018-2020 av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för sjöar och vattendrag i Västra Götalands län	Beredningssekretariatet	2020		

Långsgående konnektivitet i sjöar



Otillfredsställande

Parameter

Långsgående konnektivitet i sjöar

Klassificering

Otillfredsställande

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet, eftersom det finns definitiva vandringshinder nedströms sjön. Vattenförekomsten har däremot inga egna kända vandringshinder, och fiskar och andra djur kan röra sig fritt i sjöns grunda vattenområden och till Lilla Öresjön.

Typ av bedömning

Mätvärden - expertbedömning

Observerad halt**Referensvärde / Bakgrundshalt****Jämförvärde****Referenser som stöd för motiveringen**

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
54493	Metoder och underlag för statusklassning 2018-2020 av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för sjöar och vattendrag i Västra Götalands län	Beredningssekretariatet	2020		

Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar



Ej klassad

Parameter

Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %**Motivering och metod för bedömningen**

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Annan expertbedömning

Observerad halt**Referensvärde / Bakgrundshalt****Jämförvärde**

Hydrologisk regim i sjöar

Ej klassad

[?](#)

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering
Hydrologisk regim i sjöar	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	
Referensvärde / Bakgrundshalt	
Jämförvärde	

Vattenståndsvariation i sjöar

Ej klassad

[?](#)

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering
Vattenståndsvariation i sjöar	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	
Referensvärde / Bakgrundshalt	
Jämförvärde	

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd

Ej klassad

[?](#)

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering
Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	
Referensvärde / Bakgrundshalt	
Jämförvärde	

Vattenståndets förändringstakt i sjöar

Ej klassad

[?](#)

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Klassificering
Vattenståndets förändringstakt i sjöar	Ej klassad
Klassningsosäkerhet högst 20 %	
Motivering och metod för bedömningen	
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.	
Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	

Jämförvärde

Morfologiskt tillstånd i sjöar

☒ Hög



[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering
Morfologiskt tillstånd i sjöar	Hög

Klassningsosäkerhet högst 20 %
Ja

Motivering och metod för bedömningen
Kvalitetsfaktorn bedöms till hög status. Vattenlevande växter och djur har naturliga livsmiljöer i vattenförekomsten och morfologin är endast mycket lite påverkad av mänskliga verksamheter. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd utgörs av ett genomsnitt av statusen för samtliga klassificerade underliggande parametrar.

Typ av bedömning	Observerad halt
Modellering	

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
54493	Metoder och underlag för statusklassning 2018-2020 av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för sjöar och vattendrag i Västra Götalands län	Beredningssekretariatet	2020		

Förändring av sjöars planform

☐ Ej klassad

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering
Förändring av sjöars planform	Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Bottensubstrat i sjöar

☐ Ej klassad

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering
Bottensubstrat i sjöar	Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen
Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning	Observerad halt
Annan expertbedömning	

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar

☐ Ej klassad

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter

Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar

Klassificering

Ej klassad

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Motivering och metod för bedömningen

Kvalitetsfaktorn/parametern är oklassad.

Typ av bedömning

Observerad halt

Annan expertbedömning

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Närområdet runt sjöar

Hög

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Klassificering

Närområdet runt sjöar

Hög

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Vattenförekomstens status är bedömd till hög för parametern 4.8 Vattendragets närområde eller 7.5 Närområdet runt sjöar

Statusklassificeringen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedömning har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens närområde. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

För mer information om närområdet och dess betydelse för vattensystem samt information om underlag, se referenserna.

Typ av bedömning

Observerad halt

Modellering

3 %

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
54341	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Bedömning av betydande påverkan och statusklassificering för hydromorfologi i sjöar och vattendrag	Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt	2020		
54345	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Bedömning av betydande påverkan, statusklassificering och riskbedömning för morfologiskt tillstånd	Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt	2020		
54440	Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Konsoliderad utgåva med ändringar t.o.m. 2018:17	Havs- och vattenmyndigheten	2018		
54441	ARBETSMATERIAL_Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Utkast till vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19		2018		
54521	Excelberäkning: Närområde	Vattenmyndigheterna i samverkan	2019		

Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar

Hög

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter

Klassificering

Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar

Hög

Klassningsosäkerhet högst 20 %

Ja

Motivering och metod för bedömningen

Vattenförekomstens status är bedömd till hög för parametern 4.9 Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag eller 7.6 Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar

Statusklassningen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedömning har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens svämplan. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

För mer information om svämplanet och dess betydelse för vattensystem samt information om underlag, se referenserna.

Typ av bedömningObservererad halt

Modellering3 %

Referensvärde / Bakgrundshalt

Jämförvärde

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fi
54341	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Bedömning av betydande påverkan och statusklassificering för hydromorfologi i sjöar och vattendrag	Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt	2020		
54345	Vattenmyndigheternas riktlinjer för kartläggning och analys 2016-2021: Bedömning av betydande påverkan, statusklassificering och riskbedömning för morfologiskt tillstånd	Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt	2020		
54440	Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Konsoliderad utgåva med ändringar t.o.m. 2018:17	Havs- och vattenmyndigheten	2018		
54441	ARBETSMATERIAL_Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Utkast till vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19		2018		
54523	Excelberäkning: Svämplan	Vattenmyndigheterna i samverkan	2019		

Kemisk status?

Klassning av prioriterade ämnen och andra ämnen av betydelse

Prioriterade ämnen

Uppnår ej god

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering	Tillförlitlighetsklassning
Prioriterade ämnen	Uppnår ej god	D - Låg

Motivering och metod för bedömningen

Halten av Kvicksilver (Hg) som omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön eller extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed "Uppnår ej god status" (jmfir individuella parameterbedömningar under Kemisk status). Bedömningen har god tillförlitlighet. För ytterligare information om miljögifter se också under Miljöproblem och Risk.

Typ av bedömning

Ekologisk kvot

Bromerad difenyleter

Uppnår ej god

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering	Tillförlitlighetsklassning
Bromerad difenyleter	Uppnår ej god	2 - Medel

Motivering och metod för bedömningen

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god status med avseende på Bromerade difenyletrar (PBDE). I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) anges gränsvärdet för PBDE till 0,0085 (ug/kg vv). Gränsvärdena för PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp av PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen.

Detta är en nationell klassificering av PBDE som gjorts av Vattenmyndigeheterna. Klassificering baserad på gruppering enligt bilaga 6 till HVMFS 2013:19, om inte mätdata finns för enskilda vattenförekomster.

Miljökonsekvenstyp

Miljögifter

Typ av bedömning	Detektionsgräns	Observerad halt	Värde i bedömningsgrund
Mätvärden - expertbedömning			0,0085 µg/kg VV

Annat jämförvärde

Referensvärde / BakgrundshaltModellerad biotillgänglig halt

Trend*i*

Matris	TOC normalisering	Trofinivå	Lipidnormalisering
Biota		Fisk	

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fi
54338	The National Swedish Contaminant Monitoring Programme for Freshwater Biota, 2018	Elisabeth Nyberg, Suzanne Faxneld, Sara Danielsson, Anders Bignert	2018		
54440	Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Konsoliderad utgåva med ändringar t.o.m. 2018:17	Havs- och vattenmyndigheten	2018		

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

Uppnår ej god

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Klassificering	Tillförlitlighetsklassning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar	Uppnår ej god	2 - Medel

Motivering och metod för bedömningen

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god status med avseende på kvicksilver (Hg). I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) anges gränsvärdet för Hg i biota till 20 mikrogram per kilogram våtvikt (ug/kg vv). Gränsvärdet för Hg överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp av Hg har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition.

Detta är en nationell klassificering av Hg som gjorts av Vattenmyndigheterna. Klassificering baserad på gruppering enligt bilaga 6 till HVMFS 2013:19, om inte mätdata finns för enskilda vattenförekomster.

Miljökonsekvenstyp

Miljögifter

Typ av bedömning	Detektionsgräns	Observerad halt	Värde i bedömningsgrund
Mätvärden - expertbedömning			20 µg/kg VV
Annat jämförvärde			
Referensvärde / Bakgrundshalt	Modellerad biotillgänglig halt		

Trend

Matris	TOC normalisering	Trofinivå	Lipidnormalisering
Biota		Fisk	

MAC/AA

Jämförvärde

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fi
51583	Kvicksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum	Åkerblom och Johansson	2008		
54338	The National Swedish Contaminant Monitoring Programme for Freshwater Biota, 2018	Elisabeth Nyberg, Suzanne Faxneld, Sara Danielsson, Anders Bignert	2018		
54440	Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Konsoliderad utgåva med ändringar t.o.m. 2018:17	Havs- och vattenmyndigheten	2018		

Miljöproblem och påverkanskällor

Påverkanskällor

	Klassificering
Punktkällor - reningsverk	
Punktkällor - Bräddning	
Punktkällor - IED-industri	
Punktkällor - Inte IED-industri	
Punktkällor - Förorenade områden	
Punktkällor - Deponier	
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift	
Punktkällor - Vattenbruk	
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor	
Diffusa källor - Urban markanvändning	
Diffusa källor - Jordbruk	

2018-10-12 12:53 - Arbetsmaterial

Detta är en nationell klassning som är gjord i syfte att skriva över de bedömningar som gjordes inför Sveriges rapportering till EU 2016 men som ligger i Cykel3. Där gjordes bedömningen gjordes på data för cykel2 men som skulle rapporteras i enlighet med strukturen för påverkanstyperna enligt cykel 3.

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition



Betydande påverkan

2018-09-27 10:07 - Arbetsmaterial

Försurning:

Vattenförekomsten är påverkad av deposition av svavel- och kväveföreningar och har hittills inte haft tillräcklig naturlig motståndskraft (buffertkapacitet) att neutralisera försurande ämnen. Utan kalkning skulle pH-värdet vara mer än 0,4 pH-enheter lägre än referensvärdet.

Miljögifter:

Vattenförekomsten bedöms ha betydande påverkan från atmosfärisk deposition med avseende på Kvikksilver och Bromerade difenyletrar (PBDE). I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) anges gränsvärdet för kvikksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram våtvikt (ug/kg vv) och för PBDE till 0,0085 (ug/kg vv). Gränsvärdena för kvikksilver och PBDE överskrider i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp av kvikksilver och PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen.

Referenser [Kvikksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum](#)

[The National Swedish Contaminant Monitoring Programme for Freshwater Biota, 2018](#)

[Comments Concerning the National Swedish Contaminant Monitoring Programme in Marine Biota, 2017 \(2016 years data\)](#)

[Metod för bedömning av betydande påverkan av försurning i sjöar och vattendrag – vattenförvaltningscykel 2016-2021](#)

Diffusa källor - Materialtäkt

Diffusa källor - Vattenbruk

Diffusa källor - Andra relevanta

Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk

Vattenuttag eller vattenavledning för dricksvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för industri

Vattenuttag eller vattenavledning - för kylvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenbruk

Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenkraft

Vattenuttag eller vattenavledning - annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft



Betydande påverkan

2019-05-08 07:43 - Arbetsmaterial

Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra naturligt i vattensystemet.

Referenser[Metoder och underlag för statusklassning 2018-2020 av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för sjöar och vattendrag i Västra Götalands län](#)

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattnings

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade



Betydande påverkan

2019-05-08 07:43 - Arbetsmaterial

Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra

Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - offentlig vattenförsörjning
Förändring av hydrologisk regim - fiske och vattenbruk
Förändring av hydrologisk regim - annat
Fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomster
Förändring av morfologiskt tillstånd - för översvämningsskydd
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade
Andra hydromorfologiska förändringar
Introducerade sjukdomar eller arter
Exploatering eller borttagande av djur eller växter
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
Annan signifikant påverkan
Okänd signifikant påverkan
Historisk förorening

Åtgärdsbehov

Åtgärdsbehov är en kvantifiering av den åtgärds mängd som behövs för att nå miljökvalitetsnormerna i en eller flera vattenförekomster. Behoven som identifierats är inte bindande men ger en indikation på hur många åtgärder som behöver genomföras samt hur de kan fördelas mellan olika vattenförekomster.

I vattenförvaltningscykel 3 (2021-2027) har åtgärdsbehov endast kvantifierats för miljökonsekvenstypen övergödning. För sjöar och vattendrag beskrivs behovet utifrån reduktion av fosfor medan det för kustvatten beskrivs utifrån reduktion av både fosfor och kväve. Via nedanstående länkar återfinns metodrapport samt aktuella åtgärdsbehov avseende fosfor och kväve. Observera att åtgärdsbehoven bygger på en nationell beräkning och att undersökningar som grundar sig på mer lokal kunskap kan ge bättre skattningar av behoven.

[Åtgärdsbehov per vattenförekomst](#)

[Metodrapport](#)

Observera att åtgärdsbehoven i regel inte uppdateras efter det att åtgärdsprogram och förvaltningsplaner beslutats. Undantag kan dock förekomma, se därför till att alltid utgå från den senaste versionen från VISS.

Åtgärder

Här presenteras de föreslagna och genomförda åtgärderna för vattenförekomsten.

Juridiskt bindande åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram innehåller de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Åtgärdsprogrammen för respektive vattendistrikt hittar du på www.vattenmyndigheterna.se.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är administrativa åtgärder som är juridiskt bindande. Dessa syftar till att bana väg för de åtgärder som genomförs direkt i vattenmiljöerna för att förbättra vattnets ekologiska och kemiska status.

Möjliga, planerade, pågående och genomförda åtgärder för bättre vattenkvalitet

Nedan visas genomförda och planerade åtgärder samt föreslagna åtgärder som kan behöva genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte juridiskt bindande, utan en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten. Det kan finnas ytterligare åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Möjliga åtgärder i Förvaltningscykel 3 (5 st)							
Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Storlek	Tidsspann	Totalkostnad	Flaggor
Biotopvård i sjö i Stora Öresjön	Biotopvård i sjö	Stora Öresjön		-			
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Damm i kanal	Möjliggöra upp- och	6379489 -	Ökning	1 m	-		

från Tolaredssjön	nedströmspassage	339939	Habitat ha			
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Sundstorpsån, damm vid Gökalids kraftverk	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6378073 - 339280		1 m	-	
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Sundstorpsån, regleringsdamm vid Stora Öresjöns utlopp	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6381786 - 341712		0,2 m	-	
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Tolaredssjöns reglering	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6379786 - 340348	Ökning Habitat ha	1 m	-	

Möjliga åtgärder i Förvaltningscykel 2 (8 st)

Förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus.

Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Storlek	Tidsspann	Totalkostnad	Flaggor
Teknisk fiskväg för nedströmspassage - Sundstorpsån, damm vid Gökalids kraftverk	Anordningar för nedströmspassage	6378073 - 339280		1 st	-		
Askåterföring (GROT)	Askåterföring (GROT)			3,1 ha	2016 - 2021		
Biotopvård i sjö i Stora Öresjön	Biotopvård i sjö	Stora Öresjön			-		
Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk - Sundstorpsån, damm vid Gökalids kraftverk	Minimitappning	6378073 - 339280		3 m	-	530 000 kr	
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Damm i kanal från Tolaredssjön	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6379489 - 339939	Ökning Habitat ha	1 m	-		
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Sundstorpsån, damm vid Gökalids kraftverk	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6378073 - 339280		1 m	-	530 000 kr	
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Sundstorpsån, regleringsdamm vid Stora Öresjöns utlopp	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6381786 - 341712		0,2 m	-	110 000 kr	
Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Tolaredssjöns reglering	Möjliggöra upp- och nedströmspassage	6379786 - 340348	Ökning Habitat ha	1 m	-		

Planerade eller pågående åtgärder (42 st)

Åtgärder som planeras att genomföras eller håller på att genomföras.

Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Status	Storlek	Tidsspann	Totalkostnad	Flaggor
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2015 - 2015		
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2017 - 2017		
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2019 - 2019		
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	-		
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2021 - 2021		
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2022 - 2022	1 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2023 - 2023	1 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2024 - 2024	1 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		Planerad	250 ton	2025 - 2025	1 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	-		
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	2022 - 2022	1 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	2023 - 2023	1 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		Planerad	2 ton	2024 - 2024	1 kr	

14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	Planerad	2 ton	2025 - 2025	1 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	2022 - 2022	1 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	2023 - 2023	1 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	2024 - 2024	1 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	Planerad	2 ton	2025 - 2025	1 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	-	
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	2022 - 2022	1 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	2023 - 2023	1 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	2024 - 2024	1 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	Planerad	2 ton	2025 - 2025	1 kr

Genomförda åtgärder (44 st)							
Åtgärder som har genomförts i eller kring vattenförekomsten eller har en effekt på vattenförekomsten							
Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Storlek	Tidsspänn	Totalkostnad	Flaggor
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		250 ton	2009 - 2009	330 000 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		250 ton	2011 - 2011	190 000 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		250 ton	2013 - 2013	220 000 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		250 ton	2015 - 2015	230 000 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		250 ton	2017 - 2017	240 000 kr	
STORA ÖRESJÖN	Kalkning med båt	STORA ÖRESJÖN		250 ton	2019 - 2019	260 000 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		2 ton	2009 - 2009	2 500 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		2,1 ton	2010 - 2010	2 800 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		2 ton	2011 - 2011	2 500 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		2 ton	2012 - 2012	2 600 kr	
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027		2,1 ton	2013 - 2013	2 300 kr	

14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2,1 ton	2014 - 2014	2 300 kr
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2 ton	2015 - 2015	2 700 kr
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2 ton	2015 - 2015	2 700 kr
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2 ton	2016 - 2016	2 700 kr
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2 ton	2017 - 2017	2 800 kr
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2 ton	2018 - 2018	2 900 kr
14VTMSUN027	Kalkning med flyg	14VTMSUN027	2 ton	2020 - 2020	3 200 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2009 - 2009	2 500 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2,1 ton	2010 - 2010	2 800 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2011 - 2011	2 500 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2012 - 2012	2 600 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2,1 ton	2013 - 2013	2 300 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2,1 ton	2014 - 2014	2 300 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2015 - 2015	2 700 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2015 - 2015	2 700 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2016 - 2016	2 700 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2017 - 2017	2 800 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2018 - 2018	3 000 kr
14VTMSUN028	Kalkning med flyg	14VTMSUN028	2 ton	2020 - 2020	3 200 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2009 - 2009	2 500 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2,1 ton	2010 - 2010	2 800 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2011 - 2011	2 500 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2012 - 2012	2 600 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2,1 ton	2013 - 2013	2 300 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2,1 ton	2014 - 2014	2 300 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2015 - 2015	2 700 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2015 - 2015	2 700 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2016 - 2016	2 700 kr

14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2017 - 2017	2 800 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2018 - 2018	3 000 kr
14VTMSUN029	Kalkning med flyg	14VTMSUN029	2 ton	2020 - 2020	3 200 kr
Miljöersättning ekologisk odling	Odling utan bekämpningsmedel		45 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning extensiv vallodling	Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)	Minskning Totalkväve st/år Minskning Totalfosfor st/år	47 ha	2010 - 2014	

Miljöövervakning

Övervakningsstation	Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
St Öresjön 11S.018 utlopp	KEU i Västra Götalands län	Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet	1178	St Öresjön 11S.018 utlopp
Stora Öresjön, Litoral	Bottenfauna i Västra Götalands län	Bottenfauna i sjöar, litoral		Stora Öresjön, Litoral

Skyddade områden

Område	EUID	Områdestyp
Avloppskänsliga områden, inlandsvatten, fosfor	SELK001	Avloppsvattendirektivet
Känsliga jordbruksområden	SENi1	Nitratkänsliga områden

Typtillhörighet

Värde
Typindelning/Typtillhörighet
Vattentyp - Sjö
Limnisk vattentypsregion
1MLB
Södra Sverige (1)

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Värde
Limnisk vattentypsregion	Södra Sverige (1)

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Värde
Medeldjup (m)	3 - 15 (M)

Referensvärde (meter):

Referensvärde (meter):	Metod
9,3	Sjöregistret (SMHI)

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
9090	Svenskt Vattenarkiv (SVAR)	SMHI	2007		

Kontakta ansvarig länsstyrelse

Parameter	Värde
Alkalinitet (mekv/l)	≤ 1 (L)

Referensvärde (mekv):

Referensvärde (mekv):	Metod
0,22	Mätdata

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
9082	Kalkeffektuppföljning - Västra Götaland	Länsstyrelsen Västra Götaland	0		

[Kontakta ansvarig länsstyrelse](#)

Parameter	Värde
Humus (mg Pt/l)	> 30 (B)
Referensvärde (mg Pt/l):	Metod
34,5	Mätdata

Referenser som stöd för motiveringen

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
9082	Kalkeffektuppföljning - Västra Götaland	Länsstyrelsen Västra Götaland	0		

Vattenversion

Detta objekt har existerat i följande versioner

Version

Ytvatten innan versionshantering
SVAR_2010_1
SVAR_2012_2
SVAR_2016

Datum

2011-05-09 12:09
2011-10-17 12:07
2012-11-08 09:07
2017-06-20 09:29

Cykel

Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) (aktuell)

Vattentyp

Vattenförekomst
Vattenförekomst
Vattenförekomst
Vattenförekomst

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland

E-post beredningssekretariatet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>