Detalle B


CRTM05 482.000
LN 518.500
CRTM05 482.500
LN 519.000
ULLOA
URBANIZACIÓN DOÑA CLAUDIA
A ALAJUELA
BANCO DE NIVEL BNDC3 X=518841.172 Y=217985.754 ELEV=981.04
TRAGANTE S/979.30 F/1.05
TRAGANTE S/976.17 F/1.12
TRAGANTE S/979.27 F/0.95
TRAGANTE S/975.72 F/0.94
C.R.N Obstruido, No se pudo ver el flujo S/979.94 F/1.33 Aprox
C.R.N ø200mm S/978.76 F/1.19
C.R.N ø200mm S/975.64 F/1.28
C.R.N ø200mm S/974.79 F/1.28
C.R.N ø200mm S/980.25 F/1.32
C.R.N Obstruida S/980.29 F/1.94 Aprox
C.R.N ø200mm S/975.78 F/1.15
TRAGANTE S/975.70 F/1.21
C.R.N ø200mm S/971.76 F/1.46
C.R.P ø400mm S/975.48 F/1.30
C.R.P ø400mm S/974.68 F/1.35
C.R.N ø200mm S/974.79 F/1.61
C.R.N ø200mm S/978.15 F/1.36
INVESTIGAR. ESTOS TRAMOS SE UBICAN EN UNA SERVIDUMBRE EN TERRENOS DEL HOTEL RAMADA PLAZA HERRADURA
C.R.N ø200mm S/970.94 F/1.16
C.R.P ø400mm S/971.59 F/1.60
TRAGANTE S/987.45 F/0.90
TRAGANTE S/975.01 F/1.05
C.R.N ø200mm S/968.23 F/1.78
C.R.P. ø800mm S/967.79 F/2.30
PTAR HOTEL RAMADA PLAZA HERRADURA GPS # 90 518495 / 217900 (EL EFLUENTE DE LA PLANTA SE DESCARGA EN EL SISTEMA PLUVIAL)
PTAR
C.R.N. S/965.06 F/1.57
C.R.N. S/968.22 F/1.34
C.R.P S/961.19 F/3.24
TRAGANTE S/966.34 F/0.90
C.R.N S/961.19 F/3.24
C.R.P ø400mm S/974.38 F/1.78
C.R.N S/967.83 F/1.74
C.R.P ø400mm S/965.08 F/2.20
C.R.P. S/972.21 F/3.04
C.R.P. S/965.13 F/ 3.08
TRAGANTE S/958.73 F/1.05
C.R. SELLADA S/958.83
C.R.N ø200mm S/962.67 F/1.41
TRAGANTE S/967.74 F/1.20
C.R.P ø600mm S/968.62 F/3.66
C.R.N ø200mm S/968.74 F/2.22
C.R.N ø200mm S/973.53 F/1.10
Orientación aproximada de tubería
Línea de casas
C.R. S/965.42 F/963.76
C.R.P. SELLADA S/968.22
C.R.N ø200mm S/959.26 F/1.16
BANCO DE NIVEL BNDC2 X=518662.019 Y=217813.869 ELEV=961.494
TRAGANTE S/962.01 F/1.10
C.R.N ø200mm S/964.93 F/1.22
C.R.N S/966.26 F/2.60
C.R.N ø200mm S/971.75 F/1.30
C.R. S/966.43 F/966.14
C.R. S/967.49 F/964.90
Tubos A.N. de ø 8"
TRAGANTE OBSTRUIDO S/960.1
BANCO DE NIVEL BNDC1 X=518358.317 Y=217811.923 ELEV=959.114
C.R. S/960.41
TRAGANTE S/958.35 F/1.18
TRAGANTE S/959.26
CASETA GUARDA
TRAGANTE S/958.69 F/1.02
C.R.P ø600mm S/958.86 F/ 2.32 entrada F/ 3.75 salida
TRAGANTE S/959.18 F/1.16
C.R.N S/961.19 F/3.24
TRAGANTE S/962.99 F/1.15
C.R.P ø600mm S/971.52 F/1.84
Línea de casas
Este Tubo es agua de pilas
C.R.P ø600mm S/959.12 F/2.10
C.R.N ø200mm S/962.13 F/2.44
C.R.N ø200mm S/963.88 F/2.42
C.R.P ø600mm S/966.05 F/3.32
Aquí se pierde el tubo
NO HAY C.R. F/968.87
NO HAY C.R. F/969.23
Desfogue Aterrado
C.R SELLADA S/960.97 F/ 1.49 Aprox
C.R.P ø600mm S/961.22 F/ 2.67 entrada F/ 3.80 salida
C.R.P SELLADA S/962.08
TRAGANTE S/961.76 F/1.08
C.R. SELLADA S/961.80
TRAGANTE S/959.29 F/1.20
C.R.P S/957.57 F/ 3.20 entrada F/ 1.88 salida
TRAGANTE S/957.88 F/1.18
C.R. S/950.65 F/949.71
Tapia
Construido
Tapia
Pluvial
INVESTIGAR. ESTOS TRAMOS SE UBICAN EN UNA SERVIDUMBRE EN TERRENOS DEL CLUB CARIARI (CANCHA DE GOLF)
TUBO DE AGUAS NEGRAS
Tubo Aprox. F/960.06
C.R. S/952.57 F/951.10
Tubo 200mm
DESFOGUE DE LAS PTARs DE LAS INDUSTRIAS TRIMPOT, 200mmØ PVC
C.R.P S/970.56 F/ 1.99 entrada F/ 3.20 salida
C.R.N. Aterrada S/951.18 F/949.59
C.R. S/949.91 F/948.41
CANCHAS DE GOLF
ZONA DE LAGOS
CANCHAS DE GOLF
C.R.N S/957.95 F/1.60
C.R.N S/959.37 F/1.60
BANCO DE NIVEL BNCC16 X=518411.571 Y=217651.538 ELEV=941.968
Nota: No se sabe si es A.N. ya que pasa muy poca agua
TRAGANTE S/957.23 F/2.00
Pluvial
C.R.N ø200mm S/959.96 F/1.30
C.R.N S/955.36 F/1.69
C.R.N S/958.62 F/1.52
Desfogue con tubo de 600mm
C.R.P OBSTRUIDA S/942.30 F/1.66 Aprox.
C.R.N S/941.92 F/1.30
C.R. ICE S/941.79
C.R.N S/944.23 F/ 1.93 salida F/ 0.73 entrada
C.R. S/944.25 F/942.27
TRAGANTE S/953.54 F/1.65
C.R.N. S/955.36 F/1.57
TRAGANTE S/957.52 F/2.00
Construido
TRAGANTE S/944.84 F/1.20
PLANCHE S/945.76
Desfogue con Tubo de C.R.P ø800mm S/963.27 F/1.65
TRAGANTE S/942.99 F/0.95
C.R.N S/954.41 F/1.85
TRAGANTE S/941.98 F/2.40
TUBO S/938.46
C.R.N. ø10" S/940.09
COLECTOR TRONCAL LOS ARCOS-CARIARI
TRAGANTE S/945.89 F/0.70
TRAGANTE S/954.26 F/1.50
A.N
Aguas Negras
TUBO S/939.07
C.R.P S/942.31 F/1.47
TRAGANTE S/943.15 F/0.80
C.R. ICE S/944.60
C.R.P S/946.78 F/2.58
C.R.N S/948.93 F/1.54
C.R.N F/1.50
TRAGANTE S/953.90 F/1.55
C.R. S/953.81 F/952.15
Colector Principal S/941.11 F/938.51
C.R.N S/941.15 F/1.86
C.R.N. ø10" S/939.81
TRAGANTE S/940.05 F/1.45
Charral y Potrero
C.R.N S/950.79 F/1.50
Colector Principal
C.R.N. ø200mm S/944.26 F/2.48
TRAGANTE S/944.83 F/1.20
C.R.N S/944.92 F/1.58
C.R. SELLADA S/946.47
TRAGANTE S/948.13 F/1.54
C.R.N S/949.92 F/1.96
Charral y Potrero
CRC4
C.R.N S/942.61 F/2.10
Camino
TRAGANTE S/942.61 F/2.13
TRAGANTE S/945.83 F/0.87
C.R.P S/945.92 F/1.10
TRAGANTE S/946.33 F/1.20
C.R. Aterrada S/951.52 F/949.97
Propiedad de Comunidad Cristiana Norte Cariari
Camino
Parqueo
C.R. ICE S/942.78
TRAGANTE S/947.81 F/1.15
C.R. S/954.85 F/952.65
Tapia y Lindero
TRAGANTE S/942.48 F/1.95
C.R. S/944.21 F/2.24
TRAGANTE S/946.82 F/1.20
C.R.P SIN UBICAR F/3.37
APARTOTELES/CASAS
CANCHAS DE GOLF
Charral y Potrero
Zona de Antiguo Botadero de Tierra
C.R.P ø400mm S/945.08 F/2.52
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
C.R.N ø200mm S/946.42 F/2.94
C.R.P SIN UBICAR F/2.80
S/Válvula 947.60
NOTA: Tubo de ø250mm que contiene mucha agua y bastante limpia, no parece aguas negras
C.R.N S/946.81 F/2.11
C.R.N S/947.72 F/2.38
No hay información
C.R. S/950.29 F/949.50
TRAGANTE S/945.53 F/2.42
BLOQUE B
TRAGANTE S/947.60 F/1.22
BANCO DE NIVEL BNCC17 X=518763.525 Y=217545.478 ELEV=947.65
INVESTIGAR ESTE TRAMO UBICADO EN EL COSTADO NORTE DE VILLAS CARIARI
C.R. Sellado S/949.17 F/948.22
TRAGANTE S/945.74 F/2.30
RÍO BERMÚDEZ
GPS # 119 518952 / 217476
PUNTO CATASTRO X=519072.769 Y=217769.581 ELEV=962.904
BLOQUE A
ÁRBOLES DE CASUARINA Y OTROS EN EL BOULEVARD. TUBERÍA A.S. EN EL CENTRO DE LA ZONA VERDE (AFECTACIÓN POR RAÍCES)
C.R.N S/947.17 F/2.07
APARTOTELES/CASAS
CRC3
TRAGANTE S/946.37 F/1.32
TRAGANTE S/946.68 F/1.40
C.R. S/948.81 F/947.42
C.R. OBTSRUIDO S/946.76 F/1.75 Aprox.
C.R. ICE S/946.87
C.R.N ø200mm S/948.22 F/2.15
C.R.N. S/947.60 F/1.55
C.R.P. S/947.75 F/2.84
URBANIZACIÓN NO TERMINADA
C.R.N ø200mm S/949.10 F/1.78
C.R. SELLADA S/948.54
Portón de acceso a prop. privada
C.R. SELLADA S/948.85
GPSBE-3 X=518376.687 Y=217313.799 ELEV=948.643
C.R.P. 0.60m ø S/948.51 F/2.33
TRAGANTE S/948.72 F/1.75
Tragante