

Y=217651.538
ELEV=941.968
No se sabe si es A.N. ya que pasa muy poca agua
Desfogue con tubo de 600mm
C.R.P OBSTRUIDA
S/942.30
F/1.66 Aprox.
C.R.N
S/941.92
F/1.30
C.R. ICE
S/941.79
C.R.N
S/944.23
F/ 1.93 salida
F/ 0.73 entrada
C.R.
S/944.25
F/942.27
TRAGANTE
S/944.84
F/1.20
TRAGANTE
S/953.54
F/1.65
Desfogue con Tubo de 6"
C.R.P ⌀800mm
S/963.27
F/1.65
LINEA DE PROPIEDAD
Aguas Negras
A.N
TRAGANTE
S/941.98
F/2.40
TUBO
S/938.46
TRAGANTE
S/942.99
F/0.95
PLANCHE
S/945.76
C.R.N. ⌀10"
S/940.09
TUBO
S/939.07
C.R.N. ⌀10"
S/939.81
C.R.P
S/942.31
F/1.47
TRAGANTE
S/943.15
F/0.80
C.R. ICE
S/944.60
COLECTOR TRONCAL LOS ARCOS-CARIARI
TRAGANTE
S/945.89
F/0.70
C.R.P
S/946.78
F/2.58
C.R.N
S/948.93
F/1.54
C.R.N
F/1.50
C.R.N
S/950.79
F/1.50
RONCAL CARIARI
Colector Principal
S/941.11
F/938.51
C.R.N
S/941.15
F/1.86
TRAGANTE
S/940.05
F/1.45
Charral y Potrero
TRAGANTE
S/944.83
F/1.20
C.R.N
S/944.92
F/1.58
C.R. SELLADA
S/946.47
TRAGANTE
S/948.13
F/1.54
C.R.N
S/949.92
F/1.96
Colector Principal
C.R.
S/938.65
F/937.48
Charral y Potrero
CRC4
C.R.N. ⌀200mm
S/944.26
F/2.48
TRAGANTE
S/945.83
F/0.87
C.R.P
S/945.92
F/1.10
TRAGANTE
S/946.33
F/1.20
TRAGANTE
S/947.81
F/1.15
Propiedad de Comunidad Cristiana Norte Cariari
Camino
C.R.N
S/942.61
F/2.10
TRAGANTE
S/942.61
F/2.13
APARTOTELES/CASA
Tubo Seco
tubo y C.R. no se ven, relleno y nadie sabe
Tapia y Lindero
Camino
Parqueo
TRAGANTE
S/942.48
F/1.95
C.R. ICE
S/942.78
TRAGANTE
S/946.82
F/1.20
C.R.P SIN UBICAR
S/Válvula
947.60
NOTA:
Tubo de ⌀250mm que con bastante limpia, no parece
C.R.
S/944.21
F/2.24
C.R.P SIN UBICAR
F/2.80
C.R.N
S/946.81
F/2.11
C.R.N
S/947.72
F/2.38
Charral y Potrero
Zona de Antiguo Botadero de Tierra
THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
C.R.P ⌀400mm
S/945.08
F/2.52
C.R.N ⌀200mm
S/946.42
F/2.94
BLOQUE B
TRAGANTE
S/947.60
F/1.22
BANCO DE NIVEL
BNCC17
X=518763.525
Y=217545.478
ELEV=947.65
INVESTIGAR ESTE TRAMO EL COSTADO NORTE DE V
TRAGANTE
S/945.53
F/2.42
TRAGANTE
S/945.74
F/2.30
RÍO BERMÚDEZ
PUNTO CATASTRO
X=519072.769
Y=217769.581
ELEV=962.904
BLOQUE A
ÁRBOLES DE CASUARINA Y OTROS EN EL BOULEVARD. TUBERÍA A.S. EN EL CENTRO DE LA ZONA VERDE (AFECTACIÓN POR RAÍCES)
C.R.N
S/947.17
F/2.07
TRAGANTE
S/946.37
F/1.32
TRAGANTE
S/946.68
F/1.40
C.R. OBTSRUIDO
S/946.76
F/1.75 Aprox.
C.R. ICE
S/946.87
C.R.N ⌀200mm
S/948.22
F/2.15
C.R.N.
S/947.60
F/1.55
C.R.P.
S/947.75
F/2.84
URBANIZACIÓN NO TERMINADA
C.R.N ⌀200mm
S/949.10
F/1.78
Tubo fuera de operación
Portón de acceso a prop. privada
C.R. SELLADA
S/948.54
C.R. SELLADA
S/948.85
GPSBE-3
X=518376.687
Y=217313.799
ELEV=948.643
C.R.P. 0.60m ⌀
S/948.51
F/2.33
TRAGANTE
S/948.72
F/1.75
Tragante
S/948.64
F/1.86 m
OSA
C.R.N. ⌀ 200mm
S/950.67
F/1.84
Tragante
S/949.78
F/1.43m
TRAGANTE OBSTRUIDO
S/949.38
F/1.35m
C.R. Sellada
S/950.11
Banco de nivel
BNR-1
X=518343.393
Y=217230.911
Elev=950.640
Tragante
S/949.74
F/1.55m
Linea de Propiedad
C.R.
S/943.29
F/1.30(MUNI)
Tragante
S/943.05
F/1.15
C.R.N. 200mm ⌀
F/Ent 1.50 m
F/Sal 1.63 m
S/948.86
C.R. Sellada
S/950.03
C.R. Sellada
S/943.22
C.R. Sellada
S/950.51
C.R.P. ⌀600
S/941.63
F/2.04
C.R.N 200m ⌀
S/946.52
F/1.20m
C.R.P
S/951.86
F/1.27
TRAGANTE
S/952.31
F/0.93
Tragante
S/949.47
F/1.10
TRAGANTE
S/952.64
F/1.23
CONECTADOS
C.R.P. Sellada
S/948.76
Tragante
S/950.84
F/2.00m
Tragante
S/941.67
F/1.22
Tragante
S/943.32
F/1.20
C.R. ICE
S/948.59
C.R.N.
TRAGANTE
S/952.92
F/0.83
C.R
S/952.80
C.R. SELLADA
S/963.86
C.R.N.
S/968.40
URBANIZACIÓN ALTURAS DEL CARIARI
Tragante
Tragante