

Comité de seguridad y eficiencia

Nueva Vicentin Argentina



22/06/2026 — 05/07/2026

Nueva
Vicentin
Argentina.

Tamaño de la Muestra y Periodo

TOTAL CAPTADO

2.894

camiones
Total real: 3.936 (74%)

SOJA CAPTADA

2.775

camiones
Total real: 3.648 (76%)

GIRASOL CAPTADO

119

camiones
Total real: 288 (41%)

DISPONIBILIDAD CAPTADA COMO % DEL TOTAL REAL

SOJA — 2.775 captados de 3.648 reales (76.1%)

R7 • San Lorenzo

98%

2.775

R1 • Celda 16

2.1%

60

GIRASOL — 119 captados de 288 reales (41.3%)

R5 • Volcable 1

71%

84

R6 • Volcable 2

29%

35

MUESTRA SELECCIONADA PARA EL ANÁLISIS

Se analiza la muestra clasificada del período

SOJA • R7

76% del real de R7

118,3

Kilotoneladas



GIRASOL • R5/R6

41% del real de R5+R6

8,5

Kilotoneladas

Circuito R7 | Producto: Soja



TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO

232 min
(3.87 horas)

Muestra **COMPLETOS** del circuito: 2.775 viajes - desvio total 127 min

Tiempos por tramo calculados desde Truckflow (camaras), igual que el software.

Circuito R7 | Tramo: Calada

Tiempo medio

124

min

Desviacion estandar

82

min

Mediana

103

min

P90


243

min

Camiones (n)

2015

viajes



Lectura del tramo Calada

Tiempo medio semanal: 124 min

Desvio estandar: 82 min

Distancia al promedio general: +26 min

Muestra: 2015 camiones COMPLETOS

Fuente: tiempos entre camaras Truckflow (mismo calculo KPI del software del repo).

Circuito R7 | Tramo: Espera Balanza (San Lorenzo)

Tiempo medio

110

min

Desviacion estandar

84

min

Mediana

103

min

P90


241

min

Camiones (n)

653

viajes



Lectura del tramo Espera Balanza (San Lorenzo)

Tiempo medio semanal: 110 min

Desvio estandar: 84 min

Distancia al promedio general: +0 min

Muestra: 653 camiones COMPLETOS

Fuente: tiempos entre camaras Truckflow (mismo calculo KPI del software del repo).

Circuito R7 | Tramo: Descarga (Balanza San Lorenzo)

Tiempo medio

62

min

Desviacion estandar

34

min

Mediana

55

min

P90


112

min

Camiones (n)

718

viajes



Lectura del tramo Descarga (Balanza San Lorenzo)

Tiempo medio semanal: 62 min




Desvio estandar: 34 min

Distancia al promedio general: +0 min





Muestra: 718 camiones COMPLETOS

Fuente: tiempos entre camaras Truckflow (mismo calculo KPI del software del repo).

Circuito R5 | Producto: Girasol (Volcable 1)



Circuito R6 | Producto: Girasol (Volcable 2)



TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO

404 min
(6.73 horas)

Muestra COMPLETOS del circuito: 35 viajes - desvio total 265 min

Tiempos por tramo calculados desde Truckflow (camaras), igual que el software.

Circuito Aceite / Liquidos | R8 + San Lorenzo

Operaciones aceite (Excel)

391

movimientos

Recepcion liquida R8

227

viajes Truckflow

SL - liquido San Lorenzo

366

cohorte

Transile externo Ric a SL

825

cohorte



Aceite y liquidos: 515 movimientos en Excel (40,9 kt). Plataformas de aceite (ACEITE / ACEITE_OSL / ACEITE_PTO) sin punto de camara S10 instrumentado: 0 capturados por Truckflow, de 391 operaciones -> trazabilidad de aceite pendiente de cierre de camaras S10.

Calidad de la evidencia y cobertura

Eventos Truckflow

47.514

lecturas de camara

Alertas

51.615

del periodo

Circuitos reconstruidos

5.242

journeys

Clasificados

2.029

39% de la muestra

Incompletos / revision

3.213

61% de la muestra

Alertas LPR (lectura patente)

25.574

fallas de lectura

Coherencia global del periodo: Coherente.

Circuitos con ingreso operativo: 4.233 - con egreso operativo: 3.637.

Alertas operativas cruzadas contra journeys: 14.228 de 19.152.

La clasificacion, el filtrado de camaras traseras y la reconstruccion de journeys se ejecutan con el mismo pipeline ETL del software del repo (etl_transform_v12).

Anomalias y desvios

Del periodo: 1.227 journeys anomalos y 1.888 incompletos (sobre 5.242 reconstruidos).

MOTIVOS DE ANOMALIA (conteo)

Invalid Route Alert	1.204
No Respeta Secuencia	23
No Respeta Secuencia SI	1

EJEMPLOS DE RECORRIDO ANOMALO

(patente no leida)	Invalid Route Alert
INGRESO>PREINGRESO>EGRESO	
(patente no leida)	Invalid Route Alert
INGRESO>PREINGRESO>CALADA>EGRESO>SL_INGRESO>SL_EGRESO	
(patente no leida)	Invalid Route Alert
INGRESO>PREINGRESO>CALADA>EGRESO>SL_INGRESO>SL_EGRESO	
(patente no leida)	Invalid Route Alert
INGRESO>PREINGRESO>CALADA>EGRESO>SL_INGRESO>SL_EGRESO	
(patente no leida)	Invalid Route Alert
INGRESO>PREINGRESO>CALADA>EGRESO	

Conclusiones ejecutivas

- R7 / Soja es el circuito dominante: 2.775 viajes COMPLETOS, tiempo medio total 232 min (3.9 h).
- El principal punto de tension sigue en Calada (124 min promedio) y en la Espera de Balanza en San Lorenzo (110 min), que concentran la mayor parte del tiempo del circuito.
- Girasol (R5/R6 Volcable) mantiene una muestra chica (119 viajes); R6 muestra tiempos mas altos y mayor dispersion que R5.
- Aceite / liquidos: 515 movimientos en Excel, pero las plataformas de aceite no tienen punto de camara S10 instrumentado; la trazabilidad de aceite queda pendiente de cierre de camaras.
- Calidad de evidencia: 2029 de 5242 circuitos clasificados (39%); 25.574 alertas LPR indican puntos de lectura de patente a mejorar.

Proximos pasos

1

Cerrar los puntos de camara pendientes (especialmente S10 de aceite / lineas liquidas) para completar la trazabilidad de aceite y refinados.

2

Reducir la Espera de Balanza en San Lorenzo, principal componente evitable del tiempo total de R7.

3

Ampliar la muestra de Girasol (R5/R6) y revisar la dispersion de R6.

4

Continuar la calibracion del sistema y la mejora de la lectura de patentes (LPR) para bajar el % de journeys incompletos.

5

Consolidar el cruce Excel (Movimientos por Contrato) con Truckflow para conciliar volumenes por contrato y producto.