

CORPORATIVO MANTENIMIENTO DE COCINAS

REVISIÓN DE EQUIPOS

FECHA

6 julio 2023

EQUIPO

maquina de pan salado

MARCA

maquina de pan salado

MODELO

maquina de pan salado

NÚMERO DE SERIE

maquina de pan salado

ÁREA

maquina de pan salado

CRITICIDAD

maquina de pan salado

Observaciones


Se encontró con 3 cangilones dañados, balero inferior de semillado dañado. Banda de estampillado dañado.








26 julio 2023





GERENTE DE MANTENIMIENTO

Nemecio Cordero

ENCARGADO DE RECORRIDO

Nemecio Cordero

CORPORATIVO DE COCINA

vicente kinil