

FICHE DE CONTRÔLE



COMMUNE	N°
MARIGNANE	2

CLIENT

Nom : GRM immo
 N°: V300236
 N° de marché :
 N° de patrimoine :
 Adresse e-mail :

Coordonnées	
GPS	43,405966 °/5,202927 °/51,20 m
Adresse	4 Allée De La Palun
Emplacement	Face opposée au numéro 9
Type hydrant	P.I. Ø 150
Modèle/Marque	/PONT-À-MOUSSON



Détails du contrôle	
État général	BON
Bonne visibilité	OUI
Bonne accessibilité	OUI
État peinture	Bon
Présence coffre	
Présence robinet vanne	OUI
Présence bouchons 40	
Présence bouchons 65	OUI
Présence bouchons 100	OUI
Etanchéité	Bonne



Pesage	
Pression statique (en bars)	7,5
Pression au débit requis ≥ 1 bar [60m ³ /h pour DN 100 et 120 m ³ /h pour DN 150] (en bars)	6,00
Débit requis atteint ?	OUI
Si débit requis non atteint : → Débit mesuré à ouverture complète de l'hydrant (en m ³ /h)	
Débit à 1 bar (en m ³ /h) (dans la limite technique de l'appareil)	
Si limite technique de l'appareil atteinte : → Limite technique de l'appareil (en m ³ /h) → Pression constatée à la limite technique de l'appareil (en bars)	180,00 5,00

Contrôle récapitulatif	
Conforme	

Observations	Vérificateur	Date	Signature Client
	Monsieur GUILET Bruno	12/05/2021	

FICHE DE CONTRÔLE




Coordonnées	
GPS	43,405850 °/5,203230 °/
Adresse	4 Allée De La Palun
Emplacement	
Type hydrant	P.I. Ø 150
Modèle/Marque	/PONT-À-MOUSSON

Détails du contrôle	
État général	BON
Bonne visibilité	OUI
Bonne accessibilité	OUI
État peinture	Bon
Présence coffre	
Présence robinet vanne	OUI
Présence bouchons 40	
Présence bouchons 65	OUI
Présence bouchons 100	OUI
Etanchéité	Bonne

Pesage	
Pression statique (en bars)	7,5
Pression au débit requis ≥ 1 bar [60m ³ /h pour DN 100 et 120 m ³ /h pour DN 150] (en bars)	6,10
Débit requis atteint ?	OUI
Si débit requis non atteint : → Débit mesuré à ouverture complète de l'hydrant (en m ³ /h)	
Débit à 1 bar (en m ³ /h) (dans la limite technique de l'appareil)	
Si limite technique de l'appareil atteinte : → Limite technique de l'appareil (en m ³ /h) → Pression constatée à la limite technique de l'appareil (en bars)	180,00 5,10

COMMUNE	N°
MARIGNANE	3

CLIENT
Nom : GRM immo
N°: V300236
N° de marché :
N° de patrimoine :
Adresse e-mail :



Contrôle récapitulatif	
	Conforme

Observations	Vérificateur	Date	Signature Client
	Monsieur GUILET Bruno	12/05/2021	

FICHE DE CONTRÔLE



COMMUNE	N°
MARIGNANE	4


CLIENT

Nom : GRM immo
 N°: V300236
 N° de marché :
 N° de patrimoine :
 Adresse e-mail :

Coordonnées	
GPS	43,405688 °/5,203269 °/51,20 m
Adresse	2 Allée De La Palun
Emplacement	Droite entrée
Type hydrant	P.I. Ø 100
Modèle/Marque	Saphir/BAYARD



Détails du contrôle	
État général	BON
Bonne visibilité	OUI
Bonne accessibilité	OUI
État peinture	Bon
Présence coffre	
Présence robinet vanne	
Présence bouchons 40	
Présence bouchons 65	OUI
Présence bouchons 100	OUI
Etanchéité	



Pesage	
Pression statique (en bars)	7,3
Pression au débit requis ≥ 1 bar [60m ³ /h pour DN 100 et 120 m ³ /h pour DN 150] (en bars)	6,80
Débit requis atteint ?	OUI
Si débit requis non atteint : → Débit mesuré à ouverture complète de l'hydrant (en m ³ /h)	
Débit à 1 bar (en m ³ /h) (dans la limite technique de l'appareil)	
Si limite technique de l'appareil atteinte : → Limite technique de l'appareil (en m ³ /h) → Pression constatée à la limite technique de l'appareil (en bars)	180,00 4,50

Contrôle récapitulatif	
Conforme	

Observations	Vérificateur	Date	Signature Client
	Monsieur GUILET Bruno	12/05/2021	