
ANDINE GROUPE
Nettoyages et remises en
états des 3 martelieres

21JBI056







RAPPORT D'INTERVENTION

N/Réf: 21JBI056

V/Réf: 21/12/21

Gestion des énergies Maintenance préventive et curative





Région sud-est 23, rue de rome-cs30181 13745 VITROLLES CEDEX Tel. + 33 (0)4 42 02 38 50 Fax + 33 (0)4 42 02 38 73 GRM IMMO M.MAZZETTI Gregory g.mazzetti@mazzetti.fr

Vitrolles, le 21/12/21

V/Réf : Travaux


N/Réf.: 21JBI056

Affaire suivie par : Josselin Bigand

**OBJET** : Nettoyages et révisions des 3 martelières

#### 1 - Description des travaux

- -Nettoyage des 3 martelieres
- -Dépose des ensembles martelieres et réducteur pour nettoyage.
- -Control visuel de l'état des glissières et des patins (état OK).
- -graissage de l'ensemble des glissières.
- -Remontage ensemble.
- -essais de fonctionnement OK des martelieres.
- -Repli chantier.



### 2 - RAPPORT D'INTERVENTION

- Dépose des réducteurs et des éléments des 3 martelieres.
- Dépose des caillebotis pour nettoyage inferieur et supérieur.
- Nettoyage et contrôle complet des éléments déposés.
- Graissage des guides et de l'accouplement entre réducteur et martelieres.
- Remise en état des guides des vannes (toilage au papier).
- Remontage complet des martelieres.
- Essais de fonctionnement concluants.

### **Avant intervention**





# **Apres intervention**







## **Amélioration:**

Prévoir une protection autour de chaque martelieres, en acier ou autre pour éviter d'encombrer les guides des martelières (proposition faite en 2018) toujours à prévoir en 2021.