Relatório 3

Obtenção da Perda de Transmissão em Placas

Técnicas Experimentais em Acústica e Vibrações

Aluno:

José Pedro de Santana Neto - 201505394

Professor: Arcanjo Lenzi, PhD.

1 Introdução

Várias técnicas de controle de ruído foram desenvolvidas nesses últimos tempos visando oferecer ao ouvido humano um ambiente agradável, principalmente no que diz respeito a filtragem em determinadas faixas de frequências. Para tanto, faz-se uso de filtros acústicos de natureza mecânica.

Para a determinação dos procedimentos de medição da perda de transmissão de filtros acústicos tomasse como referência a norma ASTM E2611 – 9 Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method. Os procedimentos descritos nessa norma abrange a utilização de um tubo, quatro microfones, um hardaware para aquisição do sinal em níveis de pressão e um software de análise de sinal para a determinação das funções de transferência e outras propriedades acústicas relevantes.

Em vista do que foi exposto, esse trabalho tem como objetivo determinar e analisar o comportamento da absorção acústica em dois tipos de filtros acústico: câmara de expansão e ressonador de Helmholtz.

2 Fundamentação Teórica

3 Experimento e Equipamentos

Para realizar as medições utilizou-se os seguintes instrumentos:

- dois microfones;
- um calibrador de microfone;
- dois rotating boom;
- um computador
- um analisador de sinais modelo SCADAS da LMS;
- uma placa de teste (1800 mm x 1130 mm x 2 mm);
- uma fonte sonora;
- um amplificador de potência;
- uma fonte Sonora de referência.

E o esquemático das câmaras foi constituída de acorda com a figura 3:




Figura 1: Esquemático do acoplamento das camaras I e II. Fonte: (SILVA et al., 2009)

E os tempos de reverberação

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Parâmetros	Câmara I	Câmara II	Abertura	
Dimensão X [m]	2,63	4,50	2,10	
Dimensão Y [m]	7,49	5,60	0,30	
Dimensão Z [m]	7,49	7,90	5,00	
Volume [m3]	147,55	199,10		

Figura 2: Tempos de reverberação das câmaras I e II. Fonte: (SILVA et al., 2009)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Frequência Central da banda	Tempo de Reverberação	Tempo de Reverberação	
[Hz]	[s]	[s]	
	Câmara I	Câmara II	
100	9,32	3,71	
125	8,86	2,60	
160	8,25	2,78	
200	7,77	4,27	
259	6,26	2,56	
315	5,27	3,19	

Figura 3: Esquemático do acoplamento das camaras I e II. Fonte: (SILVA et al., 2009)

4 Resultados

No que diz respeteito aos resultados do experimento abordado, foram consolidados o espectro de frequências do ruído branco e do ruído de fundo nas salas geradoras e receptoras respectivamente e, como resultado principal, foi extraído a perda de transmissão em relação as frequências por 2 métodos, o indireto (por comparação) e direto (por sabine, usando o tempo de reverberação da câmara).




Figura 4: Níveis de pressão sonora na câmara geradora de ruído branco.

Diante do que é exposto no gráfico da figura 4 é perceptível que o ruído branco se sobressaiu mais que 15 dB em relação ao ruído de fundo. Esse fato corrobora com uma medida sem necessidades de correção, pelo que é exposto em (SILVA et al., 2009).




Figura 5: Níveis de pressão sonora na câmara receptora de ruído branco.

Diante do que é exposto no gráfico da figura 5 é perceptível que o ruído branco se sobressaiu mais que 15 dB em relação ao ruído de fundo. Esse fato corrobora com uma medida sem necessidades de correção, pelo que é exposto em (SILVA et al., 2009).




Figura 6: Gráfico de perda de transmissão da placa de alumínio.

A figura 6 mostra o resultado principal do experimento: a perda de transmissão em relação a frequência. É perceptível que, a medida que a placa é exposta para altas frequências, há uma perda maior. E esse fato corrobora com o que é medido pelo método indireto (feito por tempo de reverberação). As extremidades do gráfico, onde aparecem as curvas, dizem respeito ao regime elástico de comportamento, a parte linear diz respeito ao regime rígido da placa.

5 Conclusões

O experimento descrito anteriormente reforçou as particularidades do uso da câmara de expansão e do ressonador de Helmholtz frente a perda de transmissão. Observa-se que o ressonador de Helmholtz atua como uma solução precisa e pontual, atuando em uma determinada frequência única. Ao contrário da câmara de expansão, que atua em uma faixa larga de frequência. No entanto esta última deve ser projetada para que os maiores níveis de atenuação ocorram nas frequências que deseja-se, caso contrário pode-se encontrar um anti-pico na curva e sua utilização não ter efeito nenhum de atenuação (1296 Hz, 2524 Hz e 3810 Hz).

Referências

SILVA, M. M. d. et al. Simulação empregando análise estatística de energia (sea) e verificação experimental de perda de transmissão sonora de um painel sanduíche. Florianópolis, SC, 2009. Citado 4 vezes nas páginas 3, 4, 5 e 6.