




ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-1 - 4 m (respecte el carrer).

OBRA: C/ ARBRELLS 18 A
DATA: 24/10/25

POBLACIÓ: CASTELLAR DEL VALLES
NÚMERO D'INFORME: 3001621

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	6	7			
-0,6	10	12			
-0,8	13	16			
-1	38	46			
-1,2	100	120			
-1,4					
-1,6					
-1,8					
-2					
-2,2					
-2,4					
-2,6					
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a -1,08 m




ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-2 cota inici: -4,2 m (respecte el carrer)

OBRA: C/ ARBRELLS 18 A
DATA: 24/10/25

POBLACIÓ: CASTELLAR DEL VALLES
NÚMERO D'INFORME: 3001621

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	15	18			
-0,6	100	120			
-0,8					
-1					
-1,2					
-1,4					
-1,6					
-1,8					
-2					
-2,2					
-2,4					
-2,6					
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a -0,48 m




ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-3 cota inici: - 4 m (respecte el carrer).

OBRA: C/ ARBRELLS 18 A
DATA: 24/10/25

POBLACIÓ: CASTELLAR DEL VALLES
NÚMERO D'INFORME: 3001621

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	16	19			
-0,6	46	55			
-0,8	100	120			
-1					
-1,2					
-1,4					
-1,6					
-1,8					
-2					
-2,2					
-2,4					
-2,6					
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a -0,76 m




ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-4 - 4 m (respecte el carrer).

OBRA: C/ ARBRELLS 18 A
DATA: 24/10/25

POBLACIÓ: CASTELLAR DEL VALLES
NÚMERO D'INFORME: 3001621

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	8	10			
-0,6	8	10			
-0,8	12	14			
-1	27	33			
-1,2	21	25			
-1,4	28	34			
-1,6	100	120			
-1,8					
-2					
-2,2					
-2,4					
-2,6					
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



	Nivell 1
	Rebuig a -1,55 m