



ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:


P-1 +212,50 msnm, segons el planol del ICGC.

OBRA: C/ DE LA MIRANDA
DATA: 14/11/25

POBLACIÓ: RUBÌ
NÚMERO D'INFORME: 3001631

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetrometre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	22	27			
-0,6	33	40			
-0,8	30	36			
-1	25	30			
-1,2	22	27			
-1,4	24	29			
-1,6	20	24			
-1,8	34	41			
-2	35	42			
-2,2	60	72			
-2,4	64	77			
-2,6	47	57			
-2,8	27	33			
-3	26	31			
-3,2	32	39			
-3,4	36	43			
-3,6	37	45			
-3,8	28	34			
-4	30	36			
-4,2	52	63			
-4,4	66	80			
-4,6	100	120			
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a -4,55 m




ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-2 + 212 msnm segons el plànol del ICGC

OBRA: C/ DE LA MIRANDA
DATA: 14/11/25

POBLACIÓ: RUBÌ
NÚMERO D'INFORME: 3001631

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	10	12			
-0,6	24	29			
-0,8	28	34			
-1	42	51			
-1,2	47	57			
-1,4	33	40			
-1,6	28	34			
-1,8	35	42			
-2	38	46			
-2,2	24	29			
-2,4	40	48			
-2,6	30	36			
-2,8	20	24			
-3	27	33			
-3,2	37	45			
-3,4	54	65			
-3,6	100	120			
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a - 3,58 m




ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-3 +212,50 msnm segons plànol en el ICGC

OBRA: C/ DE LA MIRANDA
DATA: 14/11/25

POBLACIÓ: RUBÌ
NÚMERO D'INFORME: 3001631

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetrometre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	32	39			
-0,6	36	43			
-0,8	28	34			
-1	39	47	SPT-1		
-1,2	37	45	0,6 a 1,2		
-1,4	32	39	16/20/20/24		
-1,6	32	39			
-1,8	60	72			
-2	49	59			
-2,2	34	41			
-2,4	25	30			
-2,6	36	43			
-2,8	47	57			
-3	80	96			
-3,2	100	120			
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a - 3,13 m