Lange straßenseitige Gaube

Einzelbilder bei 00:59 und 01:26 · Anzeige-Seitenverhältnis 9:16 berücksichtigt; keine metrische Entzerrung



Sichtbar: fünf Fenstergruppen mit acht Glasfeldern

Von links nach rechts: 1 + 2 + 2 + 2 + 1. Das bisherige Modell hatte hier drei gleichartige Einzelöffnungen. Diese Anordnung ist im Bild wesentlich besser belegt als die alte Vereinfachung.

R10: Anordnung übernommen, Maße nicht ausgemessen

Fünf Öffnungsgruppen und acht Glasfelder. Die drei breiten Öffnungen verwenden bisherige Modellbreiten; Randbreiten, Lage und Profile sind Schätzwerte. Fensterhöhe und Brüstung bleiben aus dem Vorgängermodell übernommen, nicht durch das Video bestätigt.

Quelle: Pxl 20261008 162732474-1.mp4
SHA-256: f7039ff51aab1b966c81fdbf2a12ac8e...
Die Dateibezeichnung enthält 20261008. Das genaue Aufnahmeereignis ist nicht unabhängig verifiziert.

Straßendach: Solarfeld und Dachfenster

Sichtprüfung bei 01:26–01:30 · nur sichtbarer Außenbestand



01:26 · Einordnung zur Gaube



01:30 · Feld rechts der Gaube

Umgesetzt


Ein Solarfeldbereich in zwei versetzten Teilreihen als vereinfachte Umrisskörper sowie ein separates Dachflächenfenster. Das Fenster erhält Rahmen-/Glas-Proxys und eine freie Öffnung in der vorhandenen Dach-Prüfhülle.

Nicht belegt

Exakte Außenmaße, Modulzahl, Leistung, Unterkonstruktion, Dachbefestigung, Fenster-Nennmaß, Dachaufbau und Tragwerkswechsel. Die Positionen sind aus Bildverhältnissen und dem vorhandenen Modell abgeleitete Näherungen.

Hofdach: Solarfeld und Dachfenster

Einzelbilder bei 02:26 und 02:31 · Aufnahme zeigt nicht die komplette Dachkonstruktion



02:26 · linke und mittlere Dachfläche



02:31 · weitere Hofseite

Umgesetzt

Zweiter Solarfeldbereich als geschätzte Umrissflächen; Aussparungen um vier ausgewählte Dachfenster. Diese vier Positionen sind eine Auswahl aus den erkennbaren Öffnungen, keine Zusicherung eines vollständigen Dachfensterinventars.

Grenzen der Zuordnung

Das Luftbild von 2025 unterstützt nur die grobe X-/Y-Zuordnung. Es ist zeitlich von der neuen Videoquelle getrennt. Sichtbare Solarmodule werden nicht in den Bestand von 2025 zurückdatiert. Offsets, Fenstergrößen und Feldgrenzen bleiben als Schätzung markiert.

Garagen-/Seitendachbereich

Einzelbilder bei 00:25 und 00:36 · Bezug zu Dach, Eingang und Außenwand



00:25 · Dachfenster oberhalb des Nebenbereichs



00:36 · Fassade und Wandgerät

Umgesetzt


Ein weiteres erkennbares Dachflächenfenster als Näherung in der vorhandenen Hauptdachhülle. Die internen Bezeichnungen des CAD-Modells sind keine neu aus dem Video bestimmte Himmelsrichtung.

Nur im Beobachtungsregister


Wandgerät mit Kabel, Fallrohr und Fassadendetails. Hersteller, elektrische Anschlussdaten und der verdeckte Dachanschluss sind nicht bestimmt. Dachentwässerung ist noch nicht geometrisch durchkonstruiert.

Balkon, Kellerzugang und Entwässerung

Sichtbare Details erfassen, verdeckte Konstruktionen offenlassen



01:36 · Balkon



01:39 · Abgang / Geländer



00:04 · Dachrand

Erkannt und zur weiteren Konstruktion registriert

Balkon mit horizontaler Bekleidung und schlanken Stützen, außenliegender Kellerzugang mit Geländer sowie Dachrinnen, Fallrohre und Dachrandverkleidung. Diese Details sind im alten Modell nur unvollständig oder gar nicht vorhanden.


Noch nicht als neue Bauteile aufgebaut

Breiten, Stützenachsen, Querschnitte, Abfangung, Gründung, Geländerhöhen und Anschlüsse fehlen. Ein plausibel aussehender Balkon ohne diese Angaben wäre kein technisch verlässliches Bestandsmodell.


Keine zusätzlichen Pfetten, Sparren, Balkenlagen oder Fundamente aus den Außenbildern abgeleitet. Die ausstehende Statik bleibt als Datenlücke bestehen.

Hof, Außenanlagen und Quellenstatus

Außenrundgang: 3 min 33,46 s · Bildauswertung, keine Audio-Transkription



02:12 · Hof / verglaster Gartenbau



03:06 · Grundstücksrand



03:25 · Zufahrt / Parkflächen

Im Register, ohne ungesicherte Bestandsgeometrie

Verglaster Gartenbau, Sichtschutz, Gabionen, Pflaster- und Stellplatzflächen. Der sichtbare Glasbau wird nicht automatisch mit dem historisch genehmigten Wintergarten gleichgesetzt. Zeitweilige Erd- und Lagerflächen verändern nicht pauschal das amtliche Geländemodell.

Auswertungsumfang

Der ganze Clip wurde über regelmäßige Übersichts-Einzelbilder visuell gesichtet; wichtige Stellen zusätzlich als gezielte Einzelbilder. Seitenverhältnis 9:16 berücksichtigt, keine OCR, keine automatische photogrammetrische Vermessung. Die Tonspur wurde nicht transkribiert oder inhaltlich ausgewertet.

Das Video bestätigt weder Leitungstiefen noch den Gebäude-Höhenanschluss an DGM/bDOM. Kein Innenraum-, Tragwerks-, Vermessungs- oder aktueller Leitungsnachweis. V10 bezeichnet dieses sechsseitige Belegblatt; die Originalquelle bleibt die MP4-Datei mit Zeitstempeln.