


8. Campo Macoa

El Campo Macoa se encuentra situado en el Municipio Rosario del Distrito Perijá. Comprende dos áreas, Norte y Sur, separadas por el Río Cogollo.

Aflora la formación Macoa. El primer pozo, Zanza-1, perforado en 1916, resultó seco.

El pozo descubridor, Macoa-1, perforado en 1930, produjo 60 B/D de crudo de 13° API. El pozo 26D-1, Rexco, logró crudo cretácico en 1947.





Estratigrafía: Sobre el Basamento se encuentran las calizas y lutitas cretácicas y el Paleoceno de Guasare y Marcelina; discordantemente la Formación La Sierra; y también en discordancia, Peroc, Macoa, Cuiba, Los Ranchos - La Villa.

Estructura: El Alto de Macoa es una estructura compresional altamente fracturada por fallamiento inverso. Está limitada al este por la zona de falla de Macoa y hacia el oeste por la Serranía de Perijá.

Comprende varias estructuras principales:

1. La estructura "6", de pronunciado buzamiento sur en un bloque cretácico levantado, limitada por dos fallas ubicadas al oeste de la gran falla de Macoa.
2. La estructura "31", un cierre estructural limitado al este por la falla Macoa y al norte por una pequeña falla normal NO-SE de buzamiento norte.
3. La estructura "30", nariz estructural cretácica con rumbo este-oeste, limitada al oeste por la falla Macoa y al suroeste por una falla normal NO-SE de buzamiento sur.
4. La estructura "32", un cierre estructural limitado al noreste y al suroeste por dos fallas normales de rumbo NO-SE y buzamientos suroeste y noreste.



Producción: El crudo obtenido es mediano, 22.9° API RGP 300, 40% S y A.

