Geoportal de Conectividad Ecológica de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá

Informe técnico de preevaluación

Territorio: Subcuenca Qda. Bonita
Resultado: ba80bf90e3ae4aaea22968c9afcf3ed3
Fecha de generación: 2026-11-08
Módulo: integrated_ecological_analysis



Figura 1. Ubicación del área analizada. El mapa muestra el ámbito del resultado; no representa por sí solo condición ecológica.

Resumen ejecutivo

Este documento utiliza únicamente el resultado ya calculado. No vuelve a ejecutar Earth Engine. Las conclusiones son indicativas y requieren interpretación técnica y, cuando corresponda, verificación de campo.

Indicador	Resultado	Período / alcance
Prioridad territorial	Alta	Períodos fijos del diagnóstico
Índice de indicios	4.0 / 6.5	No es probabilidad

Interpretación del resultado

Prioridad de visita: Muy alta. Urgencia por cambios: Alta; valor del corredor: Alto; condición estructural: Conectada al umbral. Ubique primero las señales recientes que se encuentran dentro del corredor.

Señales de preevaluación



Figura 2. Aportes al índice. Las barras muestran puntos, no probabilidad ni superficie afectada.

Evidencia por fuente

Fuente	Estado	Aporte	Evidencia y periodo
JRC TMF	Activa	2.0 puntos	Deforestacion 22.86 ha; degradacion 111.47 ha. JRC TMF 2025.
Hansen GFC	Activa	2.0 puntos	Perdida posterior a 2020: 2.15 ha. Hansen hasta 2025.
ESRI LULC	Sin señal	0.0 puntos	Salida de arboles: 17.70 ha. ESRI 2017-2024.
GEDI	Sin señal	0.0 puntos	Altura media 13.05 m; cobertura valida 95.9%. GEDI, contexto estructural.
Sentinel-2 NDVI	Sin señal	0.0 puntos	Disminucion: 1.34 ha; delta medio 0.051. Sentinel-2 2020-2025.

Consistencia entre fuentes

Lectura mixta. El área contiene señales de deterioro y de regeneración forestal o ganancia arbórea. Revise su distribución espacial; no deben compensarse numéricamente ni interpretarse como ausencia de cambio.

Contexto de corredores publicados

Indicador	Resultado
Área dentro de corredores	330.62 ha
Proporción del territorio	65.09%
Corredores	Corredor del Canal de Panamá

La superposición aporta contexto estratégico a la prioridad de visita; no prueba conectividad funcional.

Fragmentación y conectividad estructural

Métrica	Valor
Superficie forestal	377.70 ha
Número de parches	6
Componentes	1
Parches aislados	0
Conexiones	9

Figura 3. Parches dentro del área objetivo. El contexto exterior no aumenta la superficie reportada.



Figura 4. Relaciones estructurales potenciales. Las líneas no demuestran desplazamiento de fauna ni conectividad funcional.

Fuentes, limitaciones y uso responsable

El resultado conserva las fuentes, períodos y parámetros registrados en resultado_completo.json. Las coberturas oficiales, JRC, ESRI, Hansen, Sentinel-2, GEDI y ERI mantienen definiciones distintas.

• Preevaluación indicativa: no sustituye verificación documental o de campo.

• La coincidencia espacial orienta dónde revisar y no participa en el puntaje.

• La superposición con corredores aumenta valor estratégico, no prueba conectividad funcional.

• La conectividad es estructural y no demuestra desplazamiento de fauna.

• Los escenarios 2021 y 2023 no se interpretan como cambio temporal hasta demostrar compatibilidad de clasificación, escala y geometría.

Este informe es una preevaluación. No confirma deforestación ilegal, no acredita cumplimiento normativo, no sustituye una evaluación ambiental oficial y no prueba movimiento real de fauna.

Atribuciones

Fuentes utilizadas según el módulo ejecutado: JRC Tropical Moist Forest, Hansen Global Forest Change, ESRI Land Use/Land Cover, Sentinel-2, GEDI y Almanaque Azul. Las coberturas institucionales SINIA-MiAMBIENTE solo se incluyen cuando el resultado correspondiente fue calculado.