


◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-25 08:00 ~ 2025-04-25 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-04-25	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQP-2023-115	작업 시작	08:00	담 당 자	김민수
설 비 명	혼합기	작업 종료	09:30	-	-
작 업 명	혼합기 용기 청소 및 점검				
작업 상세내용	혼합기 용기 내부에 잔류 물질 확인 및 고압 세척 진행. 용기 내부 부식 여부 점검 및 필요시 보수 작업 진행. 안전 점검 후 정상 작동 확인.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-25 08:00 ~ 2025-04-25 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-04-25	라인정지시간(분)	45
설비번호	EQP-2024-042	작업 시작	10:00	담당자	박선영
설비명	코팅기	작업 종료	11:15	-	-
작업명	코팅기 노즐 교체 및 세척				
작업 상세내용	코팅기 노즐 막힘 현상 발생. 노즐 분해 후 세척 및 마모된 노즐 교체. 교체된 노즐 성능 테스트 및 코팅 두께 균일성 확인. 작업 후 관련 부품 재고 확인.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-25 08:00 ~ 2025-04-25 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-04-25	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-2023-218	작업 시작	13:00	담 당 자	이동훈
설 비 명	건조기	작업 종료	14:45	-	-
작 업 명	건조기 열풍기 점검 및 필터 교체				
작업 상세내용	건조기 내부 온도 불균일 발생. 열풍기 모터 및 히터 상태 점검. 배기 필터 막힘 확인 및 교체. 온도 센서 교정 및 건조 성능 테스트 진행.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-25 08:00 ~ 2025-04-25 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-04-25	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQP-2024-101	작업 시작	15:30	담 당 자	최지혜
설 비 명	분쇄기	작업 종료	16:30	-	-
작 업 명	분쇄기 베어링 윤활 및 진동 점검				
작업 상세내용	분쇄기 작동 중 소음 발생. 베어링 상태 점검 및 윤활 진행. 진동 센서로 진동수 측정 및 기준값과 비교. 필요시 베어링 교체 검토.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-25 08:00 ~ 2025-04-25 20:00

라 인	5 Line	작업 일자	2025-04-25	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-2023-305	작업 시작	17:00	담 당 자	정우성
설 비 명	선별기	작업 종료	18:00	-	-
작 업 명	선별기 스크린 교체 및 이물질 제거				
작업 상세내용	선별기 통과 입도 분포 이상. 기존 스크린 이취약 및 마모 확인. 새로운 스크린으로 교체 후 입도 분포 측정. 교체 과정에서 발생한 이물질 제거 및 관련 부품 재고 확인.				
작업사진					