

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.14440, 71.53973
Площадь	3 327 м²
Возник	май 2024
До дороги	152 м
До жилья	1 085 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,358
рост открытого грунта	0,118
отклик полимеров (SWIR)	-0,018
нестабильность по радару	-0,199
тепловая аномалия	-0,414
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,37

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00061/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	1 090 т
Вывезти как есть	16,5 млн ₮
Вывезти с разбором	13,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	8,4 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	2,1–16,6 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июль 2019 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.18302, 71.51947
Площадь	2 500 м²
Возник	сентябрь 2019
До дороги	172 м
До жилья	3 966 м
Контроль устранения	вероятно убран

Физические признаки

падение растительности	0,186
рост открытого грунта	0,093
отклик полимеров (SWIR)	0,005
нестабильность по радару	-0,309
тепловая аномалия	-0,308
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,24

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00082/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	819 т
Вывезти как есть	12,4 млн ₮
Вывезти с разбором	10,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	6,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,6–12,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июль 2021 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.19249, 71.48954
Площадь	2 101 м²
Возник	апрель 2022
До дороги	38 м
До жилья	1 672 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,471
рост открытого грунта	0,178
отклик полимеров (SWIR)	-0,014
нестабильность по радару	0,001
тепловая аномалия	-0,373
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,17

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы сыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00098/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	688 т
Вывезти как есть	10,5 млн ₮
Вывезти с разбором	8,4 млн ₮
из них вернётся сырьём	5,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,3–10,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск август 2024 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16117, 71.54836
Площадь	1 503 м²
Возник	сентябрь 2024
До дороги	116 м
До жилья	2 176 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,367
рост открытого грунта	0,130
отклик полимеров (SWIR)	-0,005
нестабильность по радару	0,538
тепловая аномалия	0,263
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,21

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00125/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	492 т
Вывезти как есть	7,5 млн ₴
Вывезти с разбором	6,0 млн ₴
из них вернётся сырьём	3,8 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	1,0–7,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июль 2020 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16604, 71.51857
Площадь	1 300 м²
Возник	август 2020
До дороги	52 м
До жилья	3 034 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,281
рост открытого грунта	0,067
отклик полимеров (SWIR)	-0,041
нестабильность по радару	0,276
тепловая аномалия	-0,369
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,48

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00151/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	426 т
Вывезти как есть	6,5 млн ₴
Вывезти с разбором	5,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	3,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,8–6,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июль 2020 · ~0,4 м на пиксель

Место


Координаты	51.16642, 71.51961
Площадь	1 100 м²
Возник	август 2020
До дороги	73 м
До жилья	3 128 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,293
рост открытого грунта	0,079
отклик полимеров (SWIR)	-0,030
нестабильность по радару	-0,065
тепловая аномалия	-0,398
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,08

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00177/.



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	360 т
Вывезти как есть	5,5 млн ₮
Вывезти с разбором	4,4 млн ₮
из них вернётся сырьём	2,8 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,7–5,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16018, 71.54751
Площадь	800 м²
Возник	август 2024
До дороги	154 м
До жилья	2 172 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,400
рост открытого грунта	0,120
отклик полимеров (SWIR)	-0,036
нестабильность по радару	2,582
тепловая аномалия	0,386
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,36

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00219/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₴
Вывезти с разбором	3,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск июль 2018 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.17020, 71.54843
Площадь	800 м²
Возник	апрель 2019
До дороги	131 м
До жилья	2 943 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,366
рост открытого грунта	0,116
отклик полимеров (SWIR)	0,017
нестабильность по радару	0,348
тепловая аномалия	-0,301
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,41

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00221/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₴
Вывезти с разбором	3,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июль 2022 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16293, 71.55225
Площадь	800 м²
Возник	август 2023
До дороги	4 м
До жилья	2 142 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,297
рост открытого грунта	0,098
отклик полимеров (SWIR)	-0,001
нестабильность по радару	0,646
тепловая аномалия	0,277
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,45

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00225/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₮
Вывезти с разбором	3,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16187, 71.54985
Площадь	500 м²
Возник	июль 2024
До дороги	27 м
До жилья	2 173 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,309
рост открытого грунта	0,132
отклик полимеров (SWIR)	-0,016
нестабильность по радару	-0,404
тепловая аномалия	0,120
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,59

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00317/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₴
Вывезти с разбором	2,0 млн ₴
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.24795, 71.55703
Площадь	500 м²
Возник	май 2024
До дороги	47 м
До жилья	4 253 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,253
рост открытого грунта	0,105
отклик полимеров (SWIR)	-0,050
нестабильность по радару	0,721
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,85

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00318/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16806, 71.54989
Площадь	500 м²
Возник	июнь 2024
До дороги	40 м
До жилья	2 693 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,306
рост открытого грунта	0,069
отклик полимеров (SWIR)	0,009
нестабильность по радару	0,244
тепловая аномалия	0,000
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,09

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00323/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₴
Вывезти с разбором	2,0 млн ₴
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск июль 2018 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.20708, 71.48375
Площадь	500 м²
Возник	июль 2019
До дороги	109 м
До жилья	1 541 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,426
рост открытого грунта	0,103
отклик полимеров (SWIR)	0,002
нестабильность по радару	2,813
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,58

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00331/.



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.19945, 71.50009
Площадь	500 м²
Возник	июнь 2024
До дороги	95 м
До жилья	2 465 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,336
рост открытого грунта	0,095
отклик полимеров (SWIR)	-0,035
нестабильность по радару	0,277
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,19

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00332/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₹
Вывезти с разбором	2,0 млн ₹
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₹
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₹
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₹

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июль 2021 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16654, 71.61046
Площадь	500 м²
Возник	октябрь 2021
До дороги	51 м
До жилья	3 340 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0,589
рост открытого грунта	0,200
отклик полимеров (SWIR)	-0,024
нестабильность по радару	0,327
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,01

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00334/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было