

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск августа 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.14440, 71.53973
Площадь	3 327 м²
Возник	мая 2024
До дороги	152 м
До жилья	1 085 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.358
рост открытого грунта	0.118
отклик полимеров (SWIR)	-0.018
нестабильность по радару	-0.199
тепловая аномалия	-0.414
Модель по снимку (AerialWaste)	95%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00061/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	1 090 т
Вывезти как есть	16,5 млн ₮
Вывезти с разбором	13,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	8,4 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	2,1–16,6 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июля 2019 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.18302, 71.51947
Площадь	2 500 м²
Возник	сентября 2019
До дороги	172 м
До жилья	3 966 м
Контроль устранения	вероятно убран

Физические признаки

падение растительности	0.186
рост открытого грунта	0.093
отклик полимеров (SWIR)	0.005
нестабильность по радару	-0.309
тепловая аномалия	-0.308
Модель по снимку (AerialWaste)	61%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00082/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	819 т
Вывезти как есть	12,4 млн ₮
Вывезти с разбором	10,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	6,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,6–12,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июля 2021 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.19249, 71.48954
Площадь	2 101 м²
Возник	апреля 2022
До дороги	38 м
До жилья	1 672 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.471
рост открытого грунта	0.178
отклик полимеров (SWIR)	-0.014
нестабильность по радару	0.001
тепловая аномалия	-0.373
Модель по снимку (AerialWaste)	85%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00098/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	688 т
Вывезти как есть	10,5 млн ₮
Вывезти с разбором	8,4 млн ₮
из них вернётся сырьём	5,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,3–10,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск августа 2024 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16117, 71.54836
Площадь	1 503 м²
Возник	сентября 2024
До дороги	116 м
До жилья	2 176 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.367
рост открытого грунта	0.130
отклик полимеров (SWIR)	-0.005
нестабильность по радару	0.538
тепловая аномалия	0.263
Модель по снимку (AerialWaste)	45%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00125/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	492 т
Вывезти как есть	7,5 млн ₮
Вывезти с разбором	6,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	3,8 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,0–7,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июля 2020 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16604, 71.51857
Площадь	1 300 м²
Возник	августа 2020
До дороги	52 м
До жилья	3 034 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.281
рост открытого грунта	0.067
отклик полимеров (SWIR)	-0.041
нестабильность по радару	0.276
тепловая аномалия	-0.369
Модель по снимку (AerialWaste)	90%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00151/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	426 т
Вывезти как есть	6,5 млн ₮
Вывезти с разбором	5,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	3,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,8–6,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮


Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июля 2020 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16642, 71.51961
Площадь	1 100 м²
Возник	августа 2020
До дороги	73 м
До жилья	3 128 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.293
рост открытого грунта	0.079
отклик полимеров (SWIR)	-0.030
нестабильность по радару	-0.065
тепловая аномалия	-0.398
Модель по снимку (AerialWaste)	90%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00177/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	360 т
Вывезти как есть	5,5 млн ₹
Вывезти с разбором	4,4 млн ₹
из них вернётся сырьём	2,8 млн ₹
Чистый ущерб, P10–P90	0,7–5,5 млн ₹
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₹

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск августа 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16018, 71.54751
Площадь	800 м²
Возник	августа 2024
До дороги	154 м
До жилья	2 172 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.400
рост открытого грунта	0.120
отклик полимеров (SWIR)	-0.036
нестабильность по радару	2.582
тепловая аномалия	0.386
Модель по снимку (AerialWaste)	32%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00219/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₴
Вывезти с разбором	3,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск июля 2018 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.17020, 71.54843
Площадь	800 м²
Возник	апреля 2019
До дороги	131 м
До жилья	2 943 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.366
рост открытого грунта	0.116
отклик полимеров (SWIR)	0.017
нестабильность по радару	0.348
тепловая аномалия	-0.301
Модель по снимку (AerialWaste)	99%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00221/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₴
Вывезти с разбором	3,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июля 2022 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16293, 71.55225
Площадь	800 м²
Возник	августа 2023
До дороги	4 м
До жилья	2 142 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.297
рост открытого грунта	0.098
отклик полимеров (SWIR)	-0.001
нестабильность по радару	0.646
тепловая аномалия	0.277
Модель по снимку (AerialWaste)	21%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00225/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₴
Вывезти с разбором	3,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск августа 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16187, 71.54985
Площадь	500 м²
Возник	июля 2024
До дороги	27 м
До жилья	2 173 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.309
рост открытого грунта	0.132
отклик полимеров (SWIR)	-0.016
нестабильность по радару	-0.404
тепловая аномалия	0.120
Модель по снимку (AerialWaste)	81%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00317/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск августа 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.24795, 71.55703
Площадь	500 м²
Возник	мая 2024
До дороги	47 м
До жилья	4 253 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.253
рост открытого грунта	0.105
отклик полимеров (SWIR)	-0.050
нестабильность по радару	0.721
Модель по снимку (AerialWaste)	16%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00318/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск августа 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16806, 71.54989
Площадь	500 м²
Возник	июня 2024
До дороги	40 м
До жилья	2 693 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.306
рост открытого грунта	0.069
отклик полимеров (SWIR)	0.009
нестабильность по радару	0.244
тепловая аномалия	0.000
Модель по снимку (AerialWaste)	90%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00323/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск июля 2018 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.20708, 71.48375
Площадь	500 м²
Возник	июля 2019
До дороги	109 м
До жилья	1 541 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.426
рост открытого грунта	0.103
отклик полимеров (SWIR)	0.002
нестабильность по радару	2.813
Модель по снимку (AerialWaste)	75%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00331/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₴
Вывезти с разбором	2,0 млн ₴
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было

ОПОЗНАН ПО СНИМКУ КАК СВАЛКА



До: архив Esri, выпуск августа 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.19945, 71.50009
Площадь	500 м²
Возник	июня 2024
До дороги	95 м
До жилья	2 465 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.336
рост открытого грунта	0.095
отклик полимеров (SWIR)	-0.035
нестабильность по радару	0.277
Модель по снимку (AerialWaste)	55%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00332/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₹
Вывезти с разбором	2,0 млн ₹
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₹
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₹
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₹

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было

ЖДЁТ ВЫЕЗДА: ПО СНИМКУ НЕ РАЗОБРАТЬ



До: архив Esri, выпуск июля 2021 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск августа 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16654, 71.61046
Площадь	500 м²
Возник	октября 2021
До дороги	51 м
До жилья	3 340 м
Контроль устранения	объект на месте

Физические признаки

падение растительности	0.589
рост открытого грунта	0.200
отклик полимеров (SWIR)	-0.024
нестабильность по радару	0.327
Модель по снимку (AerialWaste)	45%

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00334/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₴
Вывезти с разбором	2,0 млн ₴
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было