AUDYT REPOZYTORIUM

& PLAN ROZWOJU STRONY INTERNETOWEJ

Diagnostyka zmian Codexa, analiza kodu i interakcji, ryzyka wdrożenia oraz etapowa roadmapa produktu.

13 PAKIETÓW | 3 TECHNOLOGIE | 6 ETAPÓW



WERSJA OPRACOWANIA

31.10.2026 • main / 99b71d2

Raport z wizualizacjami koncepcyjnymi, schematami i danymi repozytorium.

WERDYKT STRATEGICZNY

Najważniejsze ustalenia

Zachować charakter strony; usunąć blokery jakości i sprzedaży, a następnie rozwijać funkcjonalności.

NAPRAWIĆ TERAZ

P0 / BLOCKER

Nieudany CI: panel AIR przy 360 px.
Formularz nie ma działającego backendu.

DOPRACOWAĆ

P1 / UX & QUALITY

Mapa, mobilna nawigacja, responsywność, optymalizacja i dostępność.

ROZWIJAĆ

P2 / GROWTH

Porównywarka ofert, SEO lokalne, FAQ, lokalność i dodatkowe usługi.

PRINCYPIUM ROZWOJU

01 / Design
bez redesignu od zera

→

02 / Funkcje
realna obsługa klienta

→


03 / Jakość
test przed publikacją

REPOZYTORIUM / INWENTARYZACJA

Co faktycznie zostało zbadane

Źródłem analizy był kod main, raporty Codexa, dokumentacja i logi GitHub Actions.

SCHEMAT MODUŁÓW



CSS	styles.css + hero-hybryda.css
TESTY	Node / V20 / V21 / PCB
CI	.github/workflows/ci.yml

Istotna zależność: skrypty klasyczne współdzielą globalne dane i wymagają obecnej kolejności ładowania.

REPO / KOD I ARTEFAKTY

85 plików źródłowych i zasobów

36,2 MiB suma plików

Rozmiary nie oznaczają transferu na wizytę.

ŹRÓDŁA DOWODÓW

- Commity 31.10.2026
- Kod HTML, CSS i JavaScript
- Logi GitHub Actions
- Raporty V20 / V21 / PCB 4.1
- Testy strukturalne i E2E


EVIDENCE / HISTORIA COMMITÓW

Poprawki Codexa - stan po scaleniu

Poprawki hover, kolorystyki, obramowań i drobnych elementów oferty znajdują się w main.




STAN PRZED



Hover zanikał przez konflikt .is-active.

STAN PO



Trwały efekt i barwa właściwej technologii.

Uwaga: powyższe to wizualizacja mechanizmu, nie screenshot.

P0 / POWTARZALNY DEFEKT

Wykryta regresja: panel AIR przy 360 px

Aktualny main nie przechodzi pełnego CI. Ten sam test padał w kilku kolejnych przebiegach.

GITHUB ACTIONS: FAIL

AssertionError [ERR_ASSERTION]

Informacje i przycisk panelu nie mogą się zasłaniać: 360px AIR


LOKALIZACJA

tests/v20.browser.mjs:182

KONTEKST

W CSS mobilny panel ma wysokość 274 px. Przy długim opisie AIR może dojść do kolizji treści z CTA.

MODEL GEOMETRII / 360 PX



Hipoteza z kodu i logu - wymaga pomiaru.

P0 / CI-CD

Publikacja musi zależeć od testów

GitHub Pages publikował nowe wersje mimo nieudanego workflow jakościowego.

OBECNIE / RYZYKO

Commit do main
Nowa wersja kodu

→

Dwa niezależne procesy
Jakość może zakończyć się błędem

→

GitHub Pages
Wdrożenie może się udać

REKOMENDOWANE / JEDNA BRAMKA JAKOŚCI

01 • BUILD
spójność zasobów

→

02 • TESTY
Node + V20 + V21 + PCB

→

03 • QA
responsywność + dostępność

→

04 • DEPLOY
wyłącznie po PASS

KRYTERIUM AKCEPTACJI

CI kończy się na zielono, a publikacja zostaje zablokowana, jeżeli dowolny wymagany test nie przejdzie.

ZACHOWAĆ / KONTROLOWANIE ULEPSZAĆ

HERO RACK 3.0 - mocna strona produktu

Nie przebudowywać zaakceptowanej geometrii ani grafiki urządzeń bez wyraźnego celu.



Ilustracja techniczna: schemat trzech modułów, nie oryginalna bitmapa RACK.

MODEL INTERAKCJI

- **LAN / czerwony**
  5 × RJ-45
- **FIBER / pomarańcz**
  3 × SC/UPC Simplex
- **AIR / niebieski**
  5 × kanał radiowy

hover trwały

touch bez kolizji

klawiatura

reduced motion

DANE / MAIN: ASSETS/JS/CENNIK.JS

Cennik: 13 pakietów w trzech technologiach

Poniższy wykres przedstawia miesięczne ceny z kodu dla umowy dwuletniej; nie jest nowym cennikiem.




FIBER: brak opublikowanej w danych ceny na 1 rok - nie uzupełniać jej fikcyjną kwotą.

ZACHOWAĆ / OPTYMALIZOWAĆ

Routing przewodów i gesty dotykowe

Przewody powinny omijać inne kafelki; mechanika dotykowa musi rozróżniać scroll, tap i hold.

TRASA ORTOGONALNA / SCHEMAT



GESTY MOBILNE

TAP
Wybór i podłączenie

HOLD 420 ms
Podgląd tymczasowy

SCROLL
Bez wyboru / bez kabla


Routing automatyczny: testować również dolny rząd i wszystkie 13 tras.

P0 / PRODUKCYJNY BACKEND

Formularz - największa luka biznesowa

GitHub Pages nie uruchamia PHP; api/zapytanie.php jest wskazywany, ale nie istnieje w repozytorium.

OBECNA ŚCIEŻKA



DOCELOWO / DWIE FAZY

FAZA A / GITHUB PAGES

Przygotowanie wiadomości mailto, kopiowanie danych i jasny komunikat o sposobie kontaktu.

FAZA B / WITRYNA PRODUKCYJNA

Backend SMTP + walidacja, antyspam, limity zgłoszeń, monitoring i potwierdzenie klienta.


ZASADA: Nie komunikować „wysłano”, jeśli zapytanie nie dotarło do operatora.

P1 / MAPA LEAFLET + NOMINATIM

Mapa: użyteczny UX, ale zależność zewnętrzna

Obecne rozwiązanie działa na żądanie, lecz automatyczne geokodowanie wysyła adres do usługi zewnętrznej.

OBIEG INFORMACJI ADRESOWEJ



Należy ograniczyć niepotrzebne żądania i opisać zasady przetwarzania adresu oraz prywatność.


KONTROLA RYZYK


- **Automatyczne wyszukiwanie**
  Ograniczyć / świadomy krok
- **Limit publicznej usługi**
  Weryfikacja zgodności
- **Przeciąganie pinezki**
  Ustabilizować test V21
- **Brak mapy offline**
  Zachować fallback adresu
- **Atrybucja danych**
  Doprecyzować informacje

P1 / INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

UX mobilny: mniej tarcia, więcej działania

Spójna nawigacja i czytelna kontynuacja zapytania mogą zwiększyć użyteczność bez nowego designu.





MINIMALNY ZAKRES

- **Menu mobilne**
  sekcje dostępne <900 px
- **1 rok / 2 lata**
  te same etykiety w formularzu
- **Podsumowanie wyboru**
  pakiet nie ginie w przepływie
- **Dostępność**
  focus + 200% tekstu
- **Spójność CTA**
  czytelna droga do kontaktu


Mockupy schematyczne: prezentują kierunek poprawy, nie gotowy projekt UI.

P1–P2 / ROZWÓJ KOMERCYJNY

Od efektownej demonstracji do lokalnego operatora

Dodać treści pomagające klientowi zrozumieć ofertę, proces instalacji i przewagę lokalnej obsługi.

ARCHITEKTURA TREŚCI



FILARY PRZEKAZU

- Internet jako usługa główna
- Gmina Trzebiatów i okolice
- Kontakt z lokalnym operatorem
- Jak wygląda instalacja?
- Uczciwy opis dostępności
- Monitoring i alarmy - uzupełniająco

Dodać LocalBusiness, OG, sitemap, FAQ, politykę prywatności.

P1 / KONTROLOWANY REFAKTOR

Porządki w kodzie - bez migracji „dla mody”

Zachować statyczny stack. Rozdzielać odpowiedzialności po stabilizacji testów, nie równolegle z redesignem.

DZISIAJ

cennik.js

~575 linii: dane, DOM, routing, animacje

dostepnosc.js

~260 linii: formularz, mapy, integracja

styles.css

~127 KB: rozwinięta kaskada stylów

STOPNIOWO

Dane ofert

jeden kontrakt danych

Komponent cennika

render + zdarzenia

Geometria połączeń

testowalna funkcja

Mapa / formularz

oddzielne moduły


Testy regresyjne przed i po każdym wydzieleniu.

P1 / POMIARY PRZED ZMIANĄ

Wydajność: optymalizacja bez strat jakości

Duże repo nie oznacza automatycznie wolnej strony. Najpierw mierzyć rzeczywisty transfer i renderowanie.

ROZMIAR MATERIAŁÓW REPOZYTORIUM



Kategorie częściowo nakładają się - nie sumować słupków.

PLAN OPTYMALIZACJI

01 Zmierzyć CWV i Lighthouse

02 Zbadać koszt HERO i SVG

03 Przejrzeć duplikaty obrazów

04 Odchudzić build produkcyjny

05 Retest na słabszym telefonie

Brak tu nowych wyników pomiarów terenowych.

DECYZJE / CO NAPRAWIAĆ NAJPIERW

Ryzyka i priorytety inwestycji

P0 = blokery poprawności lub realnej obsługi zapytania. P1 = duże usprawnienia jakości i UX.

WYSOKI WPŁYW / NISKI KOSZT	WYSOKI WPŁYW / WYSOKI KOSZT
AIR 360 px Menu mobile	Backend SMTP SEO lokalne
NISKI WPŁYW / NISKI KOSZT	**NISKI WPŁYW / WYSOKI KOSZT**
Umowa 1/2 lata	Kolejne efekty

Oś: orientacyjny nakład

SEKWENCJA DECYZJI

P0

CI, formularz, publikacja

P1

Mobile, mapa, wydajność

P2

SEO, porównywarka, treści


NIE TERAZ

Nowy redesign HERO

PLAN WDROŻENIOWY / KOLEJNOŚĆ ZALEŻNOŚCI

Roadmapa: sześć etapów od stabilizacji do wzrostu

Szacowanie czasów nie jest elementem audytu; mapa pokazuje kolejność prac, a nie harmonogram kalendarzowy.



GATE 01

W pełni zielony workflow

GATE 02

Zapytanie nie kończy się martwym CTA

GATE 03

Zmierzona jakość po zmianach

Zasada: bez zamykania etapu na podstawie samych deklaracji PASS.

KONTROLA JAKOŚCI / LISTA OBOWIĄZKOWA

Definition of Done - bramki odbiorowe

Każde zadanie Codexa kończy się dowodem: test, zrzut, commit i jednoznaczny status.

ETAP	KRYTERIUM AKCEPTACJI	WERYFIKACJA
0 Stabilizacja	CI zielony; AIR 360 bez kolizji	Chromium / GitHub Actions
1 Zgłoszenia	Kontakt działa; brak fikcyjnego sukcesu	E2E + test realnej wysyłki
2 Responsywność	Tap, scroll, klawiatura i zoom działają	360 / 390 / 768 / 1440 px
3 Jakość	Pomiary przed/po i brak regresji	CWV + Lighthouse + WCAG
4 Treści	Dane zatwierdzone przez operatora	Weryfikacja biznesowa

Dodatkowo: git diff --check · commit · push · przegląd artefaktów testów.

DECYZJA STRATEGICZNA

Rekomendacja końcowa

Nie tworzyć nowego HERO. Najpierw stabilna jakość, obsługa klienta i bezpieczny proces publikacji.

NASTĘPNY RUCH

ETAP 0 ETAP 1

Naprawić mobilny panel AIR, wprowadzić wymagany status PASS przed publikacją i przygotować realną ścieżkę kontaktową.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- GitHub: kapi1944/MAD-NET, main / 99b71d2 (31.10.2026).
- Pliki: index.html; assets/js/{cennik,dostepnosc,hero-rack}.js; CSS; testy.
- Dokumentacja: README, PLAN_ROZWOJU, ARCHITEKTURA, DECYZJE, raporty V20/V21/PCB.
- GitHub Actions: run 41204609545 (nieudana regresja 360 px AIR).
- Załączony raport z prac Codexa: commity ca392bb - f724536.
- Wizualizacje w PDF są schematami autorskimi, nie zrzutami bieżącej witryny.

Zakres: analiza repo i logów; bez nowych testów na fizycznym urządzeniu i bez niezależnego benchmarku.