

2. Forutsetninger

2.1 Beregnede flomvannstander fra NVEs rapport

I tabellen nedenfor er det beregnet vannstand ved de ulike tverrprofilene fra *Figur 1.1*. Høydene er oppgitt i moh. - NN54. Konvertert til NN2000, som innmålingene på tomten er, må det trekkes fra 10cm på alle høydene. Eksempelvis vil vannstand ved profil 13 for en 200-års flom være 5,5 moh. (5,6 - 0,1).

Rapporten *Flomsonekart, Delprosjekt Mosby*, sier også at det skal legges til en sikkerhetsmargin på minst 30 cm over de beregnede flomvannstandene.


Tabell 2.1: Forutsetninger og beregnet verdi for overflateavrenningen.

	QM	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100	Q200	Q500
Profil nr	580 m³/s	790m³/s	930 m³/s	1050 m³/s	1220 m³/s	1400 m³/s	1560 m³/s	1750 m³/s
14	2.6	3.3	3.8	4.2	4.7	5.2	5.7	6.2
13	2.4	3.2	3.7	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1
12	2.4	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.3	5.8
11	2.3	3.0	3.4	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7
10	2.2	2.9	3.2	3.6	4.1	4.6	5.0	5.4

I tillegg vil det kun være vannføringen i Otra som er viktig for flomsituasjonen ved Mosby. Sjøvannstand har liten eller ingen innvirkning.

2.2 Innmålte høyder for Mosby Ringvei 28

I januar 2020 er det gjort innmålinger på den aktuelle tomten. Høyde på første etasje (pkt. 3) er innmålt til ca. kote +5,8. Plen (pkt. 1) og garasje (pkt. 2) på tomten er innmålt til ca. kote +5,2. Det har tidligere vært en kjeller på tomten, men denne er fylt igjen og eksisterer dermed ikke lenger.



Figur 2.1: Innmålinger fra Hoem & Aamodt, 14.01.2020.