

Compte Rendu de la réunion Extraordinaire

du C.H.S.C.T TLD

Sorigny / Montlouis

du 12 juillet 2016

Etaient présents :

- M. S.PARKINSON Président du C.H.S.C.T.
 - M. M.LEDOUX Secrétaire du C.H.S.C.T.
 - M. G.DUBOIS Membre élu du C.H.S.C.T.
 - M. J.MARCHAND Membre élu du C.H.S.C.T.
 - Mme V.LEMAIRE Membre élu du C.H.S.C.T.
 - Dr F.DUBERT Médecin du travail (AIMT)
 - M. P. BORDE Inspecteur du travail
-
- Mme V.DOUSSEON Responsable des Ressources Humaines

Etaient absents :

- Mme .LE RUNINGO Service prévention (CARSAT)
- Mme E. BONNIN Inspectrice du travail

Ordre du jour :

1. Approbation du 12 janvier, 12 avril, 10 mai et 13 juin 2016
2. Tour de terrain – Compte-rendu
3. Examen des accidents du travail
4. Consultation Rapport annuel unique 2015
5. Programme annuel 2016
6. Règlement intérieur du CHSCT
7. Pompe cabine peinture
8. Projet nouveaux vêtements de travail
9. Gestion des accidents du travail – DMS894
10. Plan de prévention Extension SOR
11. Document Unique SOR-MTL
12. Points divers
 - a. Affichage HSE
 - b. Mise à disposition des fiches techniques en lien avec l'accord pénibilité
 - c. Véhicules Techniciens SAV France
 - d. Organisation des SST

ld

2

SC

Ouverture de séance à 14h05 :

M. Parkinson lit l'ordre du jour et précise qu'il est assez chargé.

M. Borde ajoute qu'il ne voit pas de point spécifique relatif à la réception des courriers des services d'inspection du travail et services de médecine du travail.

Mme Dousson demande si cela est un point à mettre à l'ordre du jour, M. Borde confirme, Mme Dousson déclare donc que le sujet sera évoqué.

1. Approbation du 12 janvier, 12 avril, 10 mai et 13 juin 2016

M. Parkinson explique qu'il n'a pas eu le temps de parcourir les différents PV reçus de M. Ledoux après de celui du 12 janvier. M. Dubois demande si les PV sont bien accessibles sur l'intranet. Dr Dubert s'étonne de ne rien avoir reçu. M. Ledoux répond que les PV n'étant pas encore approuvés, elle ne les a pas reçus, mais que le Président les lui enverra après validation.

M. Parkinson détaille le PV du 12 janvier. M. Ledoux rappelle qu'il n'était pas encore secrétaire du CHSCT à cette date. M. Parkinson explique que les PV précédents avaient été validés, qu'un bilan sur l'année 2015 avait été fait, ainsi qu'une communication au personnel expliquant le détail des accidents de travail. Les sujets EPI ont été abordés également. Une action problématique de frappage des châssis avait été mise en évidence car elle générait beaucoup de blessures, par conséquent, cette tâche a été définitivement abandonnée. M. Parkinson explique que cette discussion en CHSCT avait été intéressante car elle a permis de mieux situer le problème et de l'évincer plutôt que de trouver une solution curative. L'outil P&I (outil informatique en production sur tablette) avait été commenté en mettant en évidence que c'est un changement certain qui demande d'avantage d'efforts en formations et d'accompagnement des salariés.

M. Parkinson explique les commentaires faits lors de la dernière visite concernant le poste de travail Taxibot, les charges utiles manquantes sur les paletiers (modifiés depuis), des sécurités ponts roulants, l'affichage HSE, manque de place pour les pièces sur les slots, des retours de gaz d'échappement sur les postes de travail, des extincteurs déplacés, mal fixés ou inaccessibles.

Mme Dousson demande d'accélérer les commentaires par souci de manque de temps.

M. Dubois souhaite rebondir à ce propos et déclare que le temps alloué à la réunion CHSCT devrait être liée à l'ordre du jour et non pas l'inverse. Mme Dousson explique que la relecture du PV va prendre du temps. M. Dubois répond que la relecture commune en séance avait été demandée par l'inspection du travail. Mme Dousson répond qu'au vu du nombre de PV à valider, une réunion extraordinaire consacrée uniquement à la validation des PV serait nécessaire.

M. Dubois et Mme Lemaire déclare que les sujets ne sont jamais traités en totalité durant les réunions CHSCT.

M. Ledoux explique que même en excluant l'approbation des PV, débiter une réunion CHSCT à 14h n'est pas suffisant étant donné que la fin doit avoir lieu à 16h15.

Mme Dousson et M. Parkinson déclarent qu'il faudra étudier l'ordre du jour avant la réunion afin de déterminer le temps à y consacrer.

M. Parkinson déclare que le temps des réunions sera à discuter avec M. Ledoux. M. Ledoux répond qu'il faudra donc modifier le planning avec les horaires définis par M. Parkinson.

Mme Dousson demande à M. Borde son avis car elle n'a jamais fait de relecture en séance. M. Borde respecte ce que sa collègue a dit. M. Parkinson rectifie en expliquant que Mme Bonnin avait demandé que le PV à valider devait être rebalayé ensemble.

M. Parkinson reprend en expliquant que la visite précédente avait permis de soulever un certain nombre de points techniques et d'actions correctives à mettre en place, enregistrées dans des tâches informatiques.

Mme Lemaire déclare ne pas voir de tâches concernant l'installation d'un rince œil en peinture comme discuté et demande si une solution a pu être trouvée.

M. Parkinson répond qu'un flacon rince œil a été apporté en peinture. Mme Lemaire explique qu'il avait été question d'un matériel plus performant type douche rince œil, étant donné que les peintures et solvants sont agressifs.

Dr Dubert confirme qu'il existe effectivement des douches rinces œil. M. Parkinson va voir ce sujet avec M. Moreau.

M. Parkinson commente les discussions sur le site de Sorigny (état des lieux de l'époque). Le PV a été clôturé par le suivi des actions du dossier CHSCT.

Il est donc convenu que le PV du 12 janvier est validé.

M. Borde demande quand les autres PV seront approuvés. M. Parkinson explique que le changement de secrétaire de CHSCT a créé une certaine inertie.

M. Borde demande si les autres PV ont bien été rédigés. M. Parkinson confirme et explique qu'ils sont actuellement en relecture, et qu'il n'a pas eu le temps de terminer.

2. Tour de terrain – Compte-rendu

M. Parkinson explique que l'objectif est de sortir de la salle et de faire un tour de terrain. L'ordre du jour étant chargé, M. Ledoux avait préconisé une visite préalable afin de gagner du temps pour cette séance.

M. Ledoux répond qu'il préconise de faire une visite terrain quinze jours avant les réunions afin de gagner du temps et de pouvoir échanger à ce sujet en réunion.

Mme Dousson ajoute que cette manière de procéder permet aussi de mieux cibler la visite.

M. Parkinson demande confirmation que la visite terrain a bien été effectuée, et demande de faire part des constats réalisés par les membres.

Dr Dubert demande à être invitée pour ces visites terrain car elle souhaite y participer.

M. Ledoux déclare que des photos ont été prises et qu'un diaporama a été réalisé afin de pouvoir montrer le déroulement de la visite aux participants à la réunion CHSCT de ce jour. M. Borde demande si la visite concernait bien le site de Montlouis, les membres confirment.

M. Parkinson demande combien de diapositives sont à visionner, Mme Lemaire répond 26.

La visite réalisée le 6 juillet 2016 est commentée par M. Ledoux. Il explique qu'à l'entrée de l'atelier B [annexe 1 (1)], près de la machine à café et de la réception des pièces se trouvent, laissée au sol, une bonbonne de gaz de climatisation, ainsi qu'une palette de pièce posée devant la porte d'un bureau (actuellement non utilisé quotidiennement mais avec un accès par un autre bureau). C'est une zone fréquentée, il existe donc un risque.

Puis il commente [annexe 1 (2)] la photo faisant état d'une fuite avec agglomérant dessus laissé au sol depuis au moins 24 heures, et confirme que le sol était très glissant à cet endroit même avec des chaussures de sécurité (risque de chute).

Puis, M. Ledoux montre, à l'autre bout de l'atelier, des racks [annexe 1 (2)] non splittés au sol mais chargés et pas de charge utile affichée. M. Borde demande si les racks sont vérifiés régulièrement. M. Parkinson et Mme Dousson ne savent pas répondre. M. Borde rappelle que les racks font l'objet d'une vérification périodique et que ce sujet sera à vérifier. Le manque de fixation des racks aurait dû être signalé lors d'une vérification périodique.

Mme Dousson demande si le diaporama sera transmis à M. Parkinson et à elle-même. Mme Lemaire confirme que oui. M. Borde demande à en être destinataire aussi.

Mme Lemaire décrit de nombreux extincteurs non accessibles ou difficilement accessibles [annexe 1 (3)]. M. Ledoux ajoute qu'il a déjà alerté le responsable de production du site à ce sujet, et constate que rien n'a changé.

M. Ledoux poursuit en décrivant les coffrets électriques en mauvais état (sans porte, ou pas verrouillés) ou difficiles d'accès [annexe 1 (4)].

M. Ledoux commente la photo d'une zone de stockage extérieure à l'atelier B qui est encombrée et sale [annexe 1 (5)] comprenant de nombreux objets et cales au sol, même des canettes de boissons sur lesquelles des véhicules avaient dû rouler.

La liste des secouristes est ancienne [annexe 1 (6)], pas actualisée, Mme Lemaire précise qu'une partie des secouristes affichés se trouvent maintenant sur le site de Sorigny.

Ensuite, Mme Lemaire commente la photo du stockage peinture [annexe 1 (7)]. Elle explique que globalement le rangement était correct mais un bidon non identifié et recouvert d'une substance suspecte était présent sur les étagères. M. Marchand confirme que l'un des peintres a recommandé de ne pas y toucher, ne sachant pas de quel produit il s'agissait. Une odeur agressive de peintures et solvants a été constatée alors qu'il ne faisait pas chaud.

Mme Lemaire commente la photo suivante : une benne toujours ouverte sur la nature, avec des pots de peintures toujours pas fermés et même certains pots ouverts et posés au sol à l'extérieur de la benne, les eaux de pluie tombent dedans [annexe 1 (8)]. M. Ledoux explique que le même sujet a été vu à Sorigny avec Mme Bonnin, et que, suite à cela, il avait alerté de nouveau le responsable de production de Montlouis. Mme Lemaire rappelle que le problème avait aussi été vu en CHSCT en 2015.

M. Borde demande s'il y a bien un prestataire pour la gestion des déchets et des bennes. M. Parkinson reconnaît que TLD est responsable de ce problème car le prestataire ne gère pas les petites bennes mais les bennes principales uniquement. Mme Lemaire propose la mise en place de bennes fermées, étanches et de fermer les pots de peinture déposés dedans. M. Dubois confirme qu'à Sorigny, la consigne est maintenant de fermer les pots. M. Borde demande si une benne intermédiaire est vraiment nécessaire.

M. Marchand commente la photo suivante prise à côté des bennes de pots de peinture : un gerbeur électrique ancien laissé à l'abandon à l'extérieur encore équipé de batteries oxydées [annexe 1 (9)]. Moreau explique que ce gerbeur était gardé pour récupérer des pièces détachées.

M. Dubois explique que des outillages non peints et rouillés ont été vus sur le site, avec un risque de blessure sur la rouille [annexe 1 (10)].

Mme Lemaire commente la photo montrant le ralentisseur sur une palette [annexe 1 (11)]. Acheté depuis des mois mais il toujours en attente du montage car les fixations ne sont toujours pas commandées. Elle demande à M. Parkinson s'il a des nouvelles de la commande en question. M. Moreau explique à M. Parkinson que M. Deschaseaux était venu le voir pour savoir comment commander ces fixations.

M. Borde demande où doit être installé ce ralentisseur. Mme Lemaire lui explique qu'il doit être posé à l'entrée de la cour car les véhicules entrent trop vite et qu'une zone de déchargement de poids lourds se trouve devant les bâtiments administratifs et l'atelier B. Plusieurs accidents ont été évités de justesse, Mme Lemaire explique que cette situation est trop dangereuse.

Mme Lemaire décrit un dégât sur un mur vu de l'intérieur et de l'extérieur de l'un des magasins [annexe 1 (12)]. Elle explique que du stockage se trouve toujours sur les racks, que les parpaings peuvent donc tomber sur quelqu'un. Du côté extérieur, une planche tenue par une palette a été installée pour boucher le trou.

M. Borde demande si ce dégât existait lors de la visite de l'année dernière.

M. Parkinson répond non, cela date de quelques mois, un chariot à fourches a enfoncé le mur. Il explique que la planche du côté extérieur a été installée pour empêcher l'accès, mais coté intérieur, il est vrai que cela peut poser problème. M. Dubois ajoute qu'il est nécessaire de vérifier le rack car le mur cassé repose dessus et l'a peut-être fragilisé.

Mme Lemaire montre la photo [annexe 1 (13)] montrant un extincteur non accessible dans le magasin.

Mme Lemaire commente une photo du stockage de batteries et produits chimiques dans le magasin (ancien) [annexe 1 (14)]. Les étagères sont tenues par des cales. Les étagères sont arrondies par le poids de stockage [annexe 1 (15)]. Les planches utilisées ne sont pas adaptées pour équiper des racks. Des produits chimiques sont stockés les uns à côté des autres, au-dessus des batteries [annexe 1 (16)].

Des odeurs fortes ont été remarquées par les membres du CHSCT alors que le local n'a pas de plafond.

Mme Lemaire explique que la porte du bâtiment administratif sur la photo suivante [annexe 1 (17)] a été de nombreuses fois encore fermée à clé. Ce qui implique qu'il n'y a pas de sortie de secours utilisable pour les bureaux situés dans le couloir de ce côté du bâtiment. Mme Lemaire rappelle que ce sujet a été soulevé de nombreuses fois. M. Borde demande s'il est possible de l'équiper par une barre anti-panique. Mme Lemaire explique que les cadres passent par cette porte, mais comme ils sont souvent à l'extérieur du site, la porte est souvent fermée et que les salariés des bureaux proches n'ont, dans ces cas-là, pas la possibilité d'évacuer par la sortie la plus proche. Mme Dousson explique que pour ces raisons, il est demandé depuis un bon moment que la personne de la production chargée d'ouvrir l'accès principal du bâtiment administratif soit aussi chargée d'ouvrir cette porte latérale.

M. Ledoux commente les photos [annexe 1 (18)] montrant que le poste à haute tension est accessible à tous car le boîtier de protection de la clé est cassé. M. Ledoux rappelle ce qui est inscrit sur la porte : l'accès à ce local présente un réel danger de mort, il s'agit d'une haute tension.

Mme Lemaire ajoute que l'affichage des personnes habilitées à accéder à ce local est obsolète, une seule de ces personnes est encore présente sur le site. Mme Dousson se demande pourquoi l'affichage est toujours là car les habilitations ne sont plus gérées de cette façon.

M. Ledoux montre qu'une pièce mécanique (chape d'attelage) est laissée à l'abandon devant le local IRP [annexe 1 (19)] depuis des mois. M. Parkinson confirme que cette pièce n'a rien à faire à cet endroit.

Mme Lemaire commente la photo d'un transpalette électrique abandonné dans l'atelier A avec batteries oxydées [annexe 1 (20)].

M. Borde demande où est le responsable de l'établissement. M. Parkinson répond que c'est lui. M. Borde rappelle qu'il avait demandé que le site de Montlouis ne soit pas laissé à l'abandon au profit du site de Sorigny. Il rappelle à M. Parkinson qu'il avait répondu qu'il y a un responsable délégué pour le site pour Montlouis, M. Parkinson étant généralement à Sorigny.

M. Parkinson répond que M. Louis (responsable délégué) n'est pas vraiment le responsable de site, mais, plutôt, un interlocuteur privilégié de la direction.

M. Borde demande à s'interroger sur le fait que des écarts aussi importants existent, et rappelle que des différences entre les sites peuvent exister, mais pas à ce point-là.

Mme Lemaire explique que les coffrets électriques et extincteurs de l'atelier A ne sont absolument accessibles [annexe 1 (22)].

M. Ledoux commente l'encombrement devant l'atelier B ainsi que le manque d'accessibilité du coffret de coupure de gaz [annexe 1 (23)]. Il précise que le même

CL

6

800

problème avait été relevé par Mme Bonnin à Sorigny auparavant, et pourtant, le problème existe encore à Montlouis.

Mme Lemaire et M. Ledoux commente la photo suivante montrant un seau quasiment plein de gasoil accroché à la citerne carburant, des cales et écrous laissées à l'abandon à côté [annexe 1 (24)].

Enfin, M. Ledoux montre les toilettes toujours utilisées [annexe 1 (25)] et [annexe 1 (26)] dans un très mauvais état. M. Dubois se demande si les femmes de ménage y viennent toujours. M. Parkinson confirme que cet endroit fait toujours partie du contrat pour le ménage.

Mme Lemaire explique que ces constats peuvent certainement amener le CHSCT à mettre en évidence qu'une culture sécurité doit être créée et instaurée chez TLD.

Mme Dousson répond que c'est une très bonne remarque. Mme Lemaire ajoute qu'effectivement les personnes mettant une palette devant un coffret gaz n'ont, pas du tout, conscience du risque créé, de même que celles qui posent un gobelet de café sur un chargeur électrique branché et en fonctionnement. De même que malgré les demandes incessantes de laisser la porte d'évacuation ouverte (non fermée à clé) ne sont pas prises au sérieux alors que si un feu venait à se déclarer, des salariés pourraient mourir dans leurs bureaux..., de même pour les extincteurs, les coffrets électriques...

Mme Dousson déclare avoir une proposition à faire à M. Parkinson.

Mais, M. Ledoux explique que les membres du CHSCT souhaite intervenir auprès de M. Parkinson au travers d'une résolution qu'il va lire [annexe 2]. A l'issue de cette lecture, M. Ledoux fait procéder au vote des membres élus, et signe la résolution.

M. Parkinson comprend que des dérives constatées demandent une correction immédiate. En ce qui concerne l'état des lieux de Montlouis, il demande que lui soit transmis le diaporama, les actions correctives vont être lancées rapidement, et une communication au personnel de production va être faite, notamment via « la minute sécurité » et une communication sera aussi faite auprès des personnes des bureaux. Clairement des sujets vus ce jour n'ont pas été abordés en « minute sécurité » d'après le Président.

M. Parkinson déclare qu'il rejoint les propos de Mme Lemaire en expliquant qu'un vrai travail de culture sécurité doit être approfondi. Il explique enfin qu'il s'engage à faire personnellement un audit du site afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres dérives.

M. Parkinson ajoute que ce n'est pas le courrier de résolution des membres du CHSCT qui va le faire plus réagir mais il avoue qu'il n'avait pas vu tous ces points et n'est pas très fier de ces constatations. M. Parkinson remercie les membres du CHSCT de ce travail bien documenté qui apporte une vraie valeur ajoutée et qui va aider à progresser.

Mme Dousson souligne qu'il est nécessaire de réaliser des audits sécurité régulièrement. Chaque fois qu'elle viendra à Montlouis, elle fera un audit sécurité, de même pour M. Parkinson, c'est comme cela que ça rentrera dans les mœurs. Ce n'est qu'avec la régularité et la rigueur que la situation évoluera.

M. Moreau est mécontent car il n'est pas informé de tous ces problèmes, aucune tâche dans le système informatique de maintenance n'a été inscrite, il ne sait pas si son subordonné est informé, mais il pense que, peut-être, les gens sont habitués à ce type de situation et que les messages ne sont pas passés.

M. Ledoux déclare avoir pourtant averti l'agent de maîtrise de production de Montlouis lors d'une mission à Montlouis dans son poste de contrôle des tracteurs récemment.

Mme Dousson explique, que pour cela, des auditeurs doivent être définis clairement. Mme Dousson constate que les membres du CHSCT remplissent bien leur rôle de lanceurs d'alerte mais qu'il apparaît que si des responsables hiérarchiques font des

demandes d'actions, elles seront plus suivies que celles demandées par les membres du CHSCT.

M. Ledoux explique qu'il y a quelques temps avec Mme Dousson, il avait constaté l'inapplication de la politique sécurité au sein de l'entreprise. Il précise que lors de la visite, dans l'atelier A, les personnes du nouveau service Overhaul tapaient à la masse, utilisaient un chalumeau sans aucun EPI avec leur responsable à côté faisant la même chose sans EPI. M. Ledoux précise qu'un manager, (ancien) membre du comité de direction qui plus est, doit être en position de montrer l'exemple comme les autres managers d'ailleurs.

Mme Lemaire, en parlant de culture sécurité, demande à ce que l'action HSE soit valorisée. Elle demande à ne plus entendre dire que cette action HSE est une perte de temps.

Elle donne l'exemple de l'intervention des membres élus lors de l'inondation du site de Montlouis, durant laquelle, la personne référente du site a répondu qu'il n'était pas nécessaire de mettre quelque chose en place, qu'il suffisait d'utiliser son bon sens. Mme Lemaire rappelle que si seulement le bon sens était nécessaire, il y aurait peu ou pas d'accident puisque personne n'a envie de se blesser volontairement, ou de créer d'accident, d'autant plus que ce jour-là, il était question d'une possibilité de collision entre véhicules et piétons.

M. Parkinson répond que M. Ledoux l'en avait informé et qu'il a eu une conversation avec l'intéressé.

Mme Lemaire souligne que même si les actions HSE nécessitent du temps de délégation, elles sont primordiales pour une avancée pour tous, et elle rappelle de ne pas oublier qu'en cas d'accident, l'entreprise et ses dirigeants seront tenus pour responsables. Le CHSCT est parfois considéré comme futile ou sans importance selon certains commentaires, hors, il faut changer cette image et donc cette appréciation.

M. Ledoux confirme aussi la responsabilité morale, et décrit un accident grave ayant eu lieu sur le site de Montlouis plusieurs années auparavant. Ce jour-là, il a demandé si un pont était bloqué car une intervention sur nacelle était en cours. Il a eu affaire à des récalcitrants et n'a pas insisté. Mais, le pont a été utilisé, et est entré en collision avec la nacelle et l'opérateur est tombé de 6 mètres de haut sur des cabines de tracteurs. Le drame a été évité puisque la victime eu « seulement » des côtes cassées. M. Ledoux tient à le rappeler car il peut y avoir des conséquences graves en cas d'accident.

M. Dubois ajoute que c'est la raison pour laquelle les membres du CHSCT ne baisseront pas les bras.

Mme Lemaire insiste sur l'importance de ne pas nier l'existence des risques. Elle rappelle que des procédures sont créées pour améliorer la sécurité, mais qu'elles ne sont pas respectées. Elle explique que la veille de la réunion, un accident du travail a eu lieu dans l'atelier à Montlouis, et que malgré ses nombreuses demandes depuis longtemps, elle n'en a pas été informée. L'accident a eu lieu le matin à 9h30, mais les membres ont été informés par les RH vers 16h. Mme Dousson explique que théoriquement, les membres du CHSCT doivent être informés immédiatement, et que l'équipe RH fourni seulement les documents à la fin. Mme Lemaire explique qu'elle a appelé l'agent de maîtrise de production qui lui a répondu que ce n'était pas grave, alors qu'en réalité l'intérimaire concerné a été évacué par les secours.

M. Moreau demande s'il s'agit de M. Debetz, après avoir entendu la confirmation, il déclare que le compte-rendu d'accident ne précise pas l'évacuation par les secours, il pensait donc que l'accident était bénin. M. Dubois a remarqué que le document n'était pas complet car, même le port des EPI n'était pas précisé.

M. Borde tient à faire part de ses inquiétudes dont il avait déjà fait état un an auparavant lors de la visite, mais elles se confirment avec le compte-rendu de la visite. Il avait peur de voir un fonctionnement à deux vitesses entre les deux sites et il a

cel

SP

l'impression que cela se confirme. Il rappelle que tant que le site est utilisé en situation de travail, un niveau de sécurité et d'exigences doit être tout aussi important qu'à Sorigny, même si la configuration des locaux n'est pas la même. Des interrogations existent sur les constats de ce jour.

M. Borde souhaite faire deux observations : une nouvelle visite d'ici quatre à six semaines pour vérifier la levée des observations formulées, dont certaines non-conformités sont d'un risque certain, ne serait-ce que l'accessibilité au poste à haute tension. La seconde observation concerne l'encadrement sur place à Montlouis, car tous les points notés en visite sont visibles par n'importe qui, il explique ses inquiétudes pour ces choses intolérables constatées et demande une remobilisation de l'encadrement aux différents niveaux du site, c'est pour cela qu'il demandait s'il y avait toujours un responsable de site, même si ses fonctions premières sont différents, il a quand même des responsabilités.

M. Borde, souhaite parler de la résolution et des risques sociaux qui ont été évoqués dans la lettre de Mme Bonnin du 15 juin, il explique qu'il y a manifestement une demande, une attente et une manifestation. M. Borde déclare qu'il va donc falloir avancer, ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais il va falloir voir comment travailler cela.

Mme Dousson explique que c'était quand même inscrit plus ou moins à l'ordre du jour car le programme annuel est à l'ordre du jour et qu'il avait été décidé de l'inclure au programme annuel avec des actions car, sinon, il reste un point évoqué sans être traité.

M. Borde répond qu'avant d'entrer en action, il serait très certainement nécessaire d'avoir un diagnostic à peu près partagé à ce niveau.

Mme Dousson répond qu'une enquête a déjà été faite en 2012, et qu'un cabinet, choisi par le CHSCT, est intervenu en 2014.

Mme Lemaire tient à préciser que le Cabinet en question n'a procédé qu'à une formation à deux des membres du CHSCT. Elle demande à Mme Dousson combien de temps a duré cette formation aux Risques Psycho-Sociaux. Mme Dousson répond une journée.

Mme Dousson conseille de relire l'enquête de 2011 car, à la relire, elle a noté que les constats actuels sont proches de ceux de 2011. Mme Lemaire ajoute que les constats actuels sont pires, elle peut en parler car elle a fait partie du comité de pilotage de cette enquête. De plus, elle complète en précisant que le doute que les résultats ne soient pas exhaustifs est possible car, à l'époque, elle avait reçu un nombre important de témoignages de salariés déclarant ne pas avoir répondu vraiment sincèrement pas peur d'être ciblés par ce questionnaire écrit avec des questions comme le service concerné, l'âge, le sexe... Mme Dousson répond que ce sera la même chose sur un nouveau questionnaire. Mme Lemaire continue en précisant que d'autres méthodes peuvent être utilisées.

M. Dubois valorise l'idée commune de faire avancer les choses et propose d'y réfléchir et d'organiser une réunion CHSCT extraordinaire uniquement pour ce sujet. Il répète les propos de Mme Bonnin et M. Borde stipulant que si la direction n'est pas en accord avec le CHSCT, les résultats sont moins positifs.

M. Ledoux rappelle que Mme Bonnin avait conseillé à la direction d'instaurer un climat de confiance afin que les salariés se sentent à l'aise pour parler.

Mme Dousson acquiesce et complète qu'il faut présenter la démarche de façon positive et dans un climat de confiance. Elle ajoute qu'elle ne sait pas comment le questionnaire avait été présenté car elle ne travaillait pas encore chez TLD. Mme Lemaire explique le climat de confiance n'était pas là, le questionnaire était écrit, et même si le devoir de confidentialité avait été expliqué, les gens n'étaient pas convaincus et avait peur de la possibilité d'être ciblés. Mme Lemaire insiste sur la nécessité de travailler main dans la main afin d'instaurer la confiance nécessaire pour

pouvoir réaliser un état des lieux sérieux. Mme Lemaire souligne qu'un état des lieux sérieux est vraiment nécessaire car on ne peut que constater qu'à la suite du questionnaire, peu de choses en sont ressorties.

Mme Dousson déclare qu'il est possible d'utiliser le diagnostic de l'époque pour y travailler. Mme Lemaire répond qu'il date de cinq ans, que beaucoup de points ont évolués et qu'il faut tout reprendre et se mettre tous d'accord.

M. Parkinson déclare qu'il est donc nécessaire d'organiser une réunion extraordinaire afin de définir un plan d'actions. Mme Lemaire souligne que le sujet est abordé depuis des années, qu'il est devenu urgent et qu'il est nécessaire de se réunir assez rapidement. M. Parkinson propose mi-septembre.

Mme Dousson propose d'envoyer les résultats du questionnaire de 2011 à tous les membres du CHSCT. Elle demande à Mme Lemaire si cela s'était bien passé avec l'ARACT. Mme Lemaire répond que les réunions se faisaient en grands groupes car le questionnaire concernait aussi les autres sites (Saint Lin et Rungis) et qu'il faudrait que ce soit plus précis. Mme Dousson fait part de son intention de partager la démarche avec St Lin aussi.

M. Borde complète en précisant qu'au-delà du diagnostic, un plan d'actions sera nécessaire, car il n'y a rien de pire que d'identifier des problèmes et de ne pas mettre les moyens nécessaires en œuvre pour les résoudre.

Mme Lemaire rappelle d'ailleurs qu'à la suite du questionnaire GPS, n'avaient été mis en œuvre que peu d'actions. Elle cite l'exemple des salariés ayant remis en cause l'affichage des valeurs TLD tandis qu'ils ne voyaient pas en quoi elles existaient dans leur réalité. Dans quelques communications, étaient pris des exemples pour démontrer leur existence au sein de l'entreprise. Mme Lemaire explique que ce n'était pas cela que les salariés attendaient de l'enquête menée, et que cela n'a changé en rien leurs conditions de travail.

M. Ledoux explique que trois cabinets avaient été présentés, M. Schmitt avait clairement déclaré qu'il voulait que cela coûte le moins cher possible. M. Ledoux demande à ce que les décisions soient prises avec une réflexion sur le sujet et pas uniquement pour le coût impliqué. Mme Dousson répond que le coût sera, de toute façon pris en compte, mais que ce sera discuté. M. Ledoux compte sur M. Parkinson et Mme Dousson pour transmettre cette requête à M. Schmitt. Ils répondent que ça fait partie de leur travail.

M. Borde demande à ce que la résolution soit transmise à Mme Bonnin et lui-même, et que la date de la nouvelle visite du site de Montlouis lui soit aussi communiquée.

M. Borde rappelle que le site de Montlouis doit fonctionner correctement jusqu'à sa fermeture. M. Parkinson répond que la production sur site aurait dû ne pas se poursuivre au-delà du mois d'avril, mais les décisions ont changé. Il confirme qu'il retient les actions immédiates : audits réguliers, création d'une grille d'audit, mobilisation de l'encadrement de Montlouis, qui est presque le sujet numéro un, et visite de contrôle du site de Montlouis.

3. Examen des accidents de travail

La liste des accidents de travail survenus depuis début 2016 porte le nombre à 10 jusqu'à hier.

M. Parkinson rappelle qu'il a été décidé en réunion de CHSCT de faire systématiquement les analyses des accidents de travail. Cela n'a pas été fait sauf pour un. Les raisons sont que l'intéressé n'était pas de retour à son poste, et le management n'a pas pris le temps de le faire. Ces analyses seront faites dans la semaine.

M. Moreau demande comment faire quand l'intéressé n'est pas là, demander de l'aide aux membres de CHSCT ? Mme Dousson répond oui car l'analyse n'est pas liée à l'intéressé mais à la situation de survenue de l'accident. M. Moreau prend un accident

pour exemple pour lequel l'intéressé n'est plus là pour l'instant et demande comment procéder. Dr Dubert explique qu'il faut inspecter le poste de travail, l'environnement...immédiatement.

M. Parkinson poursuit en expliquant que lorsque l'on dispose des informations, l'analyse doit être faite, si non, elle doit être faite plus tard, il faut que la victime revienne. Dr Dubert rappelle qu'il faut faire quelque chose immédiatement car il peut y avoir des modifications à apporter sur le poste et dans l'environnement de travail.

M. Borde confirme les recommandations du Dr Dubert.

M. Parkinson répond que, lors de la survenue d'un accident, une communication immédiate orale est faite aux équipes et qu'elle ne passe pas forcément par l'analyse si elle n'a pas été faite encore. Mme Dousson explique que dans ce cas une analyse a forcément été faite et qu'il est nécessaire de la faire. M. Parkinson répond qu'il y aura donc deux niveaux d'analyse, que cela est un peu compliqué mais qu'il est ouvert à cette demande.

M. Ledoux rappelle que les analyses étaient faites immédiatement lorsqu'il était élu CHSCT précédemment, cela est donc toujours faisable.

M. Borde demande à ce que le circuit d'information soit revu car les analyses doivent être faites en temps réel autant que possible. M. Borde rappelle que TLD est une industrie où le souci de qualité, du zéro défaut... est érigé en religion. Un accident du travail est donc un dysfonctionnement, un défaut, tout comme une anomalie survient sur un tracteur, il faut donc le gérer comme un défaut de qualité et faire une analyse.

M. Parkinson est donc convaincu que l'analyse est nécessaire.

Mme Dousson explique qu'il ne faut pas attendre une analyse absolument parfaite, mais la faire aussi bien que possible.

Mme Lemaire rappelle donc qu'une communication immédiate soit faite par le management pour pouvoir intervenir.

M. Borde demande si des enseignements sont tirés des derniers accidents du travail.

M. Parkinson explique 2 AT en mai, 1 en juin et 1 en juillet. Principalement la main et le dos sont touchés. Des accidents sont survenus lors de l'utilisation de perceuses.

M. Borde demande si ces appareils sont équipés de déboreillages automatiques.

M. Dubois répond non pour la plupart. M. Borde en déduit que les accidents sont donc dus au maintien de cette machine. M. Parkinson explique qu'une communication a été faite pour demander à faire attention au maintien de la machine, et qu'il a été décidé qu'au fur et à mesure que le matériel sera remplacé, les machines équipées de déboreillage automatique seront choisies. Mme Dousson pense que les accidents sont aussi dus à la co-existence de matériel avec ou sans cette sécurité. M. Parkinson décide donc que le matériel non équipé sera remplacé.

M. Dubois explique que cette sécurité n'existe que sur les perceuses électriques, les plus petites, mais que pour les autres l'utilisation impose une pression de 7.5 bars alors que le matériel est vendu pour 5.5 bars. M. Borde explique que lorsque le matériel est adapté à l'utilisation, il n'y a pas ce genre de problème. M. Dubois confirme en expliquant que du matériel est cassé régulièrement à Montlouis pour ce type de raison.

M. Borde demande si on est au-dessus de la limite autorisée ou non. M. Moreau parle de conseil d'utilisation du constructeur mais pas de limite dangereuse. M. Borde constate donc que deux raisons existent : la manipulation et le matériel utilisé, d'où l'intérêt de faire une information sécurité.

M. Marchand tient à signaler que la communication est vraiment importante car l'action engendrant l'accident a été faite dans l'urgence pour mettre une option en place, comme souvent. Si la communication avait été faite correctement et plus tôt, cette action aurait pu être réfléchie et réalisée sur un poste de travail tout à fait adapté et ne pas devoir le faire dans des conditions physiques inadaptées. M. Borde demande s'il

y avait bien un problème de posture et de place. M. Marchand confirme en ajoutant que pour la conception des machines et du travail en lui-même ne sont pas prises en compte les contraintes HSE.

M. Parkinson commente trois accidents pour un cliquet qui a ripé et a heurté une main, douleur au dos en soulevant une charge, blessure au poignet en soulevant une tôle. M. Parkinson déclare qu'il n'y a pas d'autre action clairement identifiée autre que celle déjà connue : attention à la posture, attention à l'utilisation des outillages. M. Dubois constate qu'il y a beaucoup d'accidents avec des intérimaires, 70 %, tandis que l'année dernière, le nombre était correspondant au pourcentage d'intérimaires.

M. Borde demande si les sociétés d'intérim forment leurs salariés aux risques l'entreprise. Mme Dousson répond oui. M. Parkinson constate que ce n'est manifestement pas suffisant. M. Parkinson déclare qu'un accident est toujours de trop mais qu'il faut se réjouir de la quantité d'accidents qui est en baisse. M. Borde explique qu'il faut associer le taux de gravité et taux de fréquence à l'analyse des accidents du travail.

4. Consultation Rapport annuel unique 2015

M. Parkinson rappelle qu'il avait déjà été discuté ensemble et qu'il s'agit là de la consultation. M. Dubois rappelle pour les faits saillants, le déménagement à Sorigny. Mme Dousson ajoute mise en place du livret de sécurité pour l'accueil des nouveaux salariés, ainsi que des nouvelles procédures pour être plus « carrés ».

M. Parkinson demande l'avis des membres qui est favorable pour tous.

5. Programme annuel 2016

Mme Dousson rappelle qu'il avait été dit qu'un agenda raisonnable devait être fixé.

M. Parkinson explique le 1^{er} grand axe qui est la montée en puissance HSE du site de Sorigny. Deuxième point qu'il vient d'ajouter : est le maintien d'un niveau de sécurité adapté pour le site de Montlouis. Mme Dousson demande pourquoi on exige une montée en puissance HSE pour Sorigny et qu'on se contente d'un maintien du niveau à Montlouis. Elle explique que les procédures mises en place à Sorigny doivent être appliquées à Montlouis. M. Borde complète en expliquant que même s'il y aura un désengagement à terme pour Montlouis, un niveau correct de sécurité doit exister.

Mme Dousson et les membres du CHSCT proposent d'ajouter au programme annuel le point suivant : réflexion et mise en place d'actions sur les aspects des Risques Psycho-Sociaux dans l'entreprise.

M. Parkinson continue sur les formations : pontiers, gerbeurs, chariots, habilitations électriques, chantier cleanliness (5S), ergonomie de la zone de lavage des tracteurs.

M. Dubois ajoute la formation gestes et postures.

Mme Lemaire propose d'ajouter la formation CHSCT, Mme Dousson répond « si cela est accepté ».

Mme Lemaire et Mme Dousson s'accorde à proposer l'amélioration de l'organisation SST et ESI.

M. Dubois et M. Borde demandent à ajouter la mise en place des bouchons d'oreilles moulés en production.

L'amélioration des flux ateliers et lean via action MPE. M. Dubois demande si cela aura un impact sur les conditions de travail. Il déclare que les membres du CHSCT ne connaissent pas le terme Lean, mais si cela a un impact les conditions de travail, le

CHSCT devra être informé et consulté. M. Parkinson est étonné, mais M. Borde et Mme Dousson confirment la nécessité d'une information et consultation.

M. Parkinson explique qu'il s'agit de l'action d'un méthodiste qui aide à mieux cadencer l'ordre de l'assemblage des tracteurs, aide à faire livrer les pièces au moment où on en a besoin, aide à limiter le nombre d'interventions. Il ne peut pas apporter plus d'information à cela.

M. Marchand demande quels moyens vont être donnés au méthodiste (MPE).

M. Parkinson répond : du temps surtout, et lui faciliter le contact avec les monteurs.

M. Parkinson déclare que par manque de moyens, jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas étudier les méthodes de fabrication, le méthodiste va contribuer à une amélioration.

Le méthodiste a pour mission première est d'apporter les méthodes. M. Parkinson avait voulu préciser cette nouvelle action afin d'annoncer qu'elle devrait apporter une amélioration des conditions de travail. Mme Dousson poursuit sur la remarque de M. Dubois en spécifiant que si les nouvelles méthodes mises en place par le méthodiste doivent avoir des modifications de process qui auront un impact sur les conditions de travail, il sera nécessaire de faire une information et consultation du CHSCT. M. Borde confirme ces propos.

Dr Dubert ajoute que si des nouveaux produits chimiques doivent être utilisés, le CHSCT et le médecin du travail doivent être aussi consultés.

M. Parkinson explique que ce n'est pas vraiment le terme lean qu'il faut utiliser mais plutôt amélioration des méthodes.

M. Parkinson ajoute l'action de mise en place d'une grille d'audit sécurité. M. Moreau ajoute que la démarche cleanliness à Montlouis améliorerait rapidement la situation constatée ce jour. M. Moreau avait proposé de le mettre en place à Montlouis, la responsable qualité s'est mise à disposition des responsables, mais rien n'a été fait. M. Ledoux demande à ne pas prévenir les personnes de la zone choisie pour permettre des audits des conditions réelles.

Mme Lemaire insiste pour ajouter le point d'une réelle organisation des SST.

M. Dubois explique qu'il faut normalement préciser le détail des actions prévues et conditions d'exécution pour être plus précis. M. Parkinson propose de le faire de son côté afin de ne pas perdre de temps en réunion.

M. Parkinson souhaite terminer ce point avec une projection pour 2017 : montée en puissance de la dimension sécurité dans le quotidien du personnel basée sur une démarche de communication et participation du personnel.

Dr Dubert demande si cela n'a jamais existé chez TLD. Mme Dousson confirme que non et qu'elle a été très étonnée à son arrivée.

M. Dubois ajoute que la sécurité était basée sur « l'attention ».

M. Marchand explique qu'avec le nouveau site de Sorigny, des améliorations ont été mises en place. Mme Lemaire explique que la communication sécurité a été surtout mise en place à Sorigny et quasiment pas à Montlouis.

M. Ledoux rappelle que les membres du CHSCT interviennent autant que possible aussi.

6. Règlement intérieur du CHSCT

Mme Dousson explique n'avoir rien préparé. Mme Lemaire confirme qu'il a manqué de temps et que le sujet est très compliqué pour être prêts à cette rédaction immédiatement.

7. Pompe cabine peinture

Mme Dousson explique que ce sujet fait suite aux problèmes de manipulations en peinture.

M. Moreau décrit un projet qui serait installé près de la cabine de peinture à Sorigny. Il s'agit d'une pompe gérée par un automate qui aidera les opérations afin de moins manipuler les fûts de peinture à l'avenir. M. Moreau ajoute que cela éviterait les manipulations fréquentes, le stockage de petits conditionnements, limiterait les actions de rinçage et permettrait aussi des réductions de coûts.

Sont détaillés tous les produits et couleurs de peinture nécessaires.

Dr Dubert demande ce que cela apportera concrètement aux peintres. M. Moreau répond que les trois quarts de la préparation serait évitée (mélange, pesée ...), la manipulation et le déplacement des fûts seraient largement limités, l'exposition aux produits serait beaucoup diminuée en phase de préparation.

M. Dubois demande que le flexible qui sera utilisé sera à étudier pour la peinture de l'intérieur des châssis.

M. Moreau confirme que ce projet a été présenté aux peintres, des questions en sont ressorties, il les a posées au prestataire qui va rencontrer les peintres.

M. Marchand demande si l'échéance est connue. M. Parkinson, répond qu'il a obtenu l'accord de financement de la direction pour ce coût supérieur à 70 000€.

M. Borde demande s'il s'agira d'un nouveau local ATEX sur bac de rétention, installation électrique adaptée, et quelle en sera la maintenance. M. Moreau explique qu'un contrat de maintenance sera mis en place.

M. Dubois demande si tous les produits en stockage de peinture sont compatibles ensemble et si le stockage à Sorigny peut être rapproché de ce nouvel outil.

M. Moreau répond que le déplacement du stockage n'est pas possible au vu de la configuration du bâtiment.

M. Borde demande s'il y aura un bidon de récupération des produits usagés.

M. Moreau répond par la positive.

M. Parkinson déclare qu'il souhaite que cette installation soit faite en automne.

M. Dubois explique qu'en général, l'accord du CHSCT est un plus pour la demande de budget, M. Parkinson confirme car ce fût un argument dans cette même démarche.

8. Projet nouveaux vêtements de travail

Mme Dousson explique que la prestation de la société en contrat pour les vêtements de travail. Le contrat arrivant à son terme, un appel d'offres a été lancé. La direction souhaite des vêtements de sécurité adaptés (genouillères sont mal placées actuellement...). Le futur contrat sera décidé selon la fourniture, mais aussi le nettoyage des vêtements.

M. Parkinson fait le bilan sur les différentes couleurs utilisées aujourd'hui selon les différents services. Il serait bon que les Agents de Maîtrise aient aussi une tenue de travail. L'image de l'entreprise doit être prise en compte pour cette décision aussi.

M. Parkinson aborde le sujet de nécessité de bandes réfléchissantes, de macarons SST, ESI...

Les différents types de vêtements et couleurs sont discutés.

Une différence de coloris pourrait être possible par service, à réfléchir.

M. Moreau suggère que les salariés travaillant souvent à l'extérieur (magasiniers, contrôleurs...) aient des bandes réfléchissantes intégrées, les membres du CHSCT confirment leur accord.

Mme Lemaire demande si l'équipe des techniciens SAV est concernée.

Mme Dousson répond non car ils ont leur propre standard. Mme Lemaire répond qu'ils n'utilisent pas toujours les tenues car elles ne sont pas toujours confortables et souvent mal taillées. Mme Dousson explique qu'en usine, le contrat est global, donc fourniture et nettoyage des vêtements ce qui ne peut pas être applicable pour les techniciens en déplacement.

Mme Dousson fera une vérification avec le responsable SAV.

9. Gestion des accidents du travail – DMS894

Le document de procédure de gestion des accidents de travail est revu en détail et l'ordre du déroulement des actions est discuté, et l'analyse systématique est ajoutée à la procédure et les participants.

M. Borde précise qu'en cas d'accident grave, il est d'usage de prévenir l'inspecteur du travail afin qu'il ne l'apprenne pas par la presse.

Le document sera remis en page et une fois validé il sera ajouté aux DMS.

M. Borde décrit le document Cerfa existant pour la déclaration des accidents graves avec une partie très bien faite pour l'analyse.

Mme Lemaire prévient qu'elle ne pourra pas partir trop tard pour cause de rdv médical.

M. Parkinson souhaite préciser les points suivants rapidement :

10. Plan de prévention Extension SOR

M. Parkinson déclare que les travaux d'extension commenceront au plus tôt la troisième semaine d'août. Seule la mise en place de clôtures sera peut-être faite avant afin d'isoler le chantier de la zone de travail actuelle. Les entreprises n'ayant pas été encore choisies, l'information du CHSCT ne peut pas encore être faite.

11. Document Unique SOR-MTL

M. Parkinson déclare que la mise à jour du Document Unique sera finalisée dans les jours à venir pour Sorigny et une réunion aura lieu à Montlouis pour la mise à jour en septembre.

12. Points divers

a. Affichage HSE

M. Parkinson demande un report pour le prochain CHSCT

b. Mise à disposition des fiches techniques en lien avec l'accord pénibilité

M. Dubois explique que, par rapport à l'accord pénibilité, des fiches techniques sont parues et il souhaiterait leur mise à disposition. Mme Dousson répond qu'il n'y a pas d'accord pénibilité en place car les critères en application en 2015 ne sont pas applicables, elle a fait parvenir le diagnostic pénibilité qui a été réalisé. En revanche,

de nouveaux facteurs de pénibilité sont d'actualité depuis le 1^{er} juillet, et TLD, comme bon nombre d'entreprises est en retard sur le sujet. Par contre, un certain nombre d'actions ont quand même été menées et il serait bon d'en discuter, mais cela nécessite du temps. Ce point sera donc abordé la prochaine fois.

Mme Dousson propose un document permettant d'évaluer les facteurs de pénibilité.

c. Véhicules Techniciens SAV France

M. Parkinson propose de reporter ce point aussi. Mme Lemaire préfère l'aborder ce jour car au moins un arrêt de travail est lié à un mal de dos dû à une position douloureuse en voiture pour un technicien, et les autres techniciens français disposant du même type de véhicules se plaignent régulièrement aussi.

Ces techniciens font beaucoup de route et sont très mal installés dans leurs véhicules. Ils se sont plaints notamment lors de la réunion semestrielle SAV, en présence de M. Schottler, directeur commercial.

Mme Dousson et M. Borde demandent quel type de véhicule est à leur disposition. Mme Lemaire répond type Partner. Pour les personnes grandes, le siège n'est pas bien réglable, et de toute façon pas confortable, ces véhicules sont aussi très bruyants.

Mme Dousson demande pourquoi le type de véhicule a été changé, il était auparavant 308SW. Mme Lemaire ne connaît pas la raison de ce changement.

Mme Dousson déclare qu'elle va s'occuper de ce sujet.

d. Organisation des SST

Déjà vu durant la séance.

Enfin, Mme Lemaire demande à aborder un point urgent pour lequel ont été entendus un bon nombre de témoignages : des personnes fument la cigarette électronique dans les bureaux, ce qui provoque des migraines et désagréments pour les autres salariés. Mme Lemaire demande à ce que ce soit interdit en intérieur.

Mme Dousson répond que la législation s'applique aussi pour les cigarettes électroniques. Une note de service sera rédigée en ce sens.

M. Dubois demande où consulter le registre de suivi du matériel. M. Moreau répond que le registre papier sera disponible dans son bureau.

M. Borde demande si les matériels loués sont maintenant vérifiés par TLD, car, à son souvenir, il avait été constaté lors de la précédente visite que du matériel en location

n'était pas vérifié. M. Moreau explique qu'un rappel a été fait au loueur. M. Borde demande si TLD en reçoit une communication, M. Moreau confirme.

M. Dubois explique que les membres du CHSCT sont étonnés de voir la mise en place du service Overhaul sans que la consultation n'ait été faite auprès du CHSCT, ce qui constitue une entrave au fonctionnement du CHSCT et qui peut être considéré comme un délit.

M. Parkinson répond que le CHSCT a été informé. Mme Dousson répond qu'il n'a pas été consulté et qu'il serait bon de le faire lors de la prochaine réunion.

M. Dubois précise que si la volonté d'instaurer une culture sécurité existe, il est nécessaire d'associer le CHSCT dans les actions. M. Parkinson confirme que l'information a été faite lors de la dernière réunion, M. Ledoux rappelle que les membres avaient demandé une date de consultation. M. Parkinson explique que le secrétaire est aussi là pour lui rappeler les choses lorsqu'il les oublie.

M. Dubois précise que les seules informations diffusées ont été faites à l'oral et aucun document écrit n'a été transmis. Les explications reçues montrent que rien n'est vraiment défini et que le service est géré au jour le jour, hors, le CHSCT essaie de mettre en place des pratiques de réflexion et de prévention, ce qui ne correspond pas à ce type de management.

M. Parkinson rappelle qu'il avait dit qu'un plan de prévention serait créé pour les actions de ce service, et qu'un ajout serait fait au document unique. La demande a été faite auprès des intéressés immédiatement. M. Dubois demande s'il existe un plan de prévention pour l'intervention sur la machine actuellement en cours dans ce service. M. Parkinson répond qu'il ne l'a pas vu effectivement, et qu'il était étonné de voir la machine car il n'était pas venu depuis dix jours.

M. Dubois explique que c'est exactement ce que les membres du CHSCT veulent faire comprendre : la collaboration avec le CHSCT doit être un réflexe. Beaucoup de sujets HSE sont concernés par la nécessité d'une consultation.

M. Parkinson répond qu'il a oublié et demande à M. Ledoux de lui faire des rappels si nécessaire.

M. Borde demande d'évoquer avec Mme Bonnin, lors de la prochaine réunion CHSCT, le courrier qu'elle a adressé au Président du CHSCT [annexe 3]. Mme Dousson explique qu'une réponse par courrier lui a été adressée hier, qu'elle ne l'a pas encore transmis aux membres dans le but de ne pas divulguer le document avant que Mme Bonnin ne le reçoive. Elle le transmettra aux membres du CHSCT dans les jours à venir.

M. Borde demande, à nouveau, d'être informé de la date de la contre-visite.

Fin de séance à 17h08.

Annexe 1

CHSCT TLD EUROPE

Sites de Montlouis sur Loire & Sorigny

REUNION DE CHSCT DU 12 JUILLET 2016

Résolution :

Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail alertent une nouvelle fois le Président du CHSCT concernant les conditions de travail des personnels de TLD Europe.

En effet, depuis déjà plusieurs années les membres du CHSCT constatent une dégradation des conditions de travail ayant des impacts importants sur la santé physique et mentale des salariés. Cette situation a également été mise en avant dans les deux derniers rapports annuels de la Médecine du Travail : le 13 janvier 2014 par le Docteur Moisoïu, et par le Docteur Dubert dans son rapport sur l'année 2015.

Par ailleurs, Madame Bonnin, Inspectrice du Travail, dans son courrier du 15 juin 2016, a invité le Président du CHSCT à faire un état des lieux et à rechercher des mesures adaptées.

Comme nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises au cours de réunions de CHSCT, nous vous demandons de prendre en compte les différents risques auxquels sont exposés les salariés, notamment les risques psychosociaux, et de mettre en place les mesures nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de travail.

Vote

Nombre de votants : 4

Pour : 4

Contre : 0

Résolution votée le 12 juillet 2016

M. Miguel LEDOUX

Secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail



M. Dubois reprend la délibération et explique que le but est d'aider le CHSCT à avancer des propositions de nature à circonscrire les risques immédiats d'aggravation des conditions de travail ; et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention. M. Ledoux complète en expliquant que le Président fait partie du CHSCT, donc que cela l'aidera tout autant que les membres élus.

Mme Dousson intervient de nouveau concernant l'acceptation ou non de la mise en place de l'expertise. M. Ledoux lui demande pourquoi cela se produit encore.

M. Parkinson intervient en expliquant que Mme Dousson est présente et intervient au cours des réunions CHSCT car elle a un bagage juridique qu'il n'a pas ; et qu'il est normal qu'elle le reprenne lorsqu'il dit des choses inexactes ou à préciser. Mme Dousson demande si M. Ledoux explique qu'elle contraint M. Parkinson.

M. Ledoux constate que son intervention n'est pas constructive.

Mme Dubert déclare que la mise en place d'expertise est souvent pratiquée et dans beaucoup d'entreprises ; même à l'initiative de certaines directions. Elle confirme que c'est fréquent et positif.

Mme Lemaire souligne qu'un diagnostic est vraiment nécessaire car le bien-être des salariés dont parlait M. Parkinson est l'objectif des membres élus, d'autant plus qu'il est créateur de bons résultats. Les salariés tiennent à leur entreprise et à la pérenniser. Mais les membres élus n'ont pas la formation nécessaire à cet exercice.

Dr Dubert confirme que c'est un métier à part entière. Elle dit que de son côté, elle relève les symptômes et qu'elle-même ne serait pas à même de faire un diagnostic exacte ; et que tous les commentaires soient recueillis pour pouvoir en ressortir quelque chose.

Fin de séance à 16h05.


TLD Visite du site de Montlouis sur Loire

6 juillet 2016



Entrée Atelier B

Près de la machine à café et
Des réceptions de pièces



Entrée Atelier B :
Fuite au sol avec
agglomérant
Laisser depuis au
moins 24 h



Entrée Atelier B
proche de la
peinture :
Rack chargé et
non splité au sol



Pas de charge utile
Indiquée sur les
racks

Annexe 1 (2)



Annexe 1 (3)

Atelier B:
Nombreux extincteurs
Difficiles d'accès



Annexe 1 (4)

Atelier B:
Plusieurs coffrets électriques
Difficiles d'accès





Stockage entre Atelier B et sortie gare :

Des cales et morceaux de cartons restent éparpillés au sol, zone non balayée et sale, canettes de boisson retrouvées au sol

82

Annexe 1 (6)

Liste des secouristes ancienne, non actualisée





Trombinoscope des
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

PICHE DE POSTE

TUFP006K

Page 1 / 1

PRODUCTION



FOUSSARD
Olivier



ANDRÉY
Pascal



CAUSSE
Jérôme



BLANCHARD
Frédéric



MOREAU
Nicolas



LAGAIL
David



MOTEN
Christian



LOURIE
Jocelyn



ANTOULT
Anthony



BORDÉAU
Raymond

PEINTURE



AUCHÈRE
Gregory



VANDENABEELE
Benjamin

MAGASIN



BOUM
Stéphane

SPÉCIALISTES



CATTALOT
Bastien



LEMAIRE
Valérie

BUREAUX
ATELIER



HERMET
Philippe



ANNEC-SINAHIM
Imad

RECUSÉ par : J. CARRERE
date : 18 / 09 / 2013
Visa :

Validé par : LUIS
DEMATOS
date : 18 / 09 / 2013
Visa :

Validé par : Gaudin
date : 18 / 09 / 2013
Visa :

RECUSÉ par : J. CARRERE
date : 18 / 09 / 2013
Visa :

Validé par : Gaudin
date : 18 / 09 / 2013
Visa :

23

[Signature]


Annexe 1 (7)

Stockage peinture :
Globalement bien rangée mais un bidon
Inconnu et apparemment en mauvais état
Et recouvert d'une substance suspecte



Annexe 1 (8)

Peinture proche cabine de peinture:
Benne ouverte sur la végétation avec
Des pots de peintures ouverts.
Pots de peinture laissés en plus en
dehors de la benne



Annexe 1 (9)

Zone derrière l'atelier maintenance :
Transpalette indiqué non conforme
Laisse à l'abandon avec batteries oxydées



26



Plusieurs outillages non peints

Annexe 1 (11)



Ralentisseur toujours en attente de montage depuis mars 2016, cause : commande de fixations toujours en attente....


W

Annexe 1 (12)

Ancien magasin:


Mur enfoncé et laissé en l'état


Coté extérieur du bâtiment :
Planche en bois tenue par une palette
Pour boucher le trou



29

Ancien magasin:
Extincteur non accessible






Stockage fermé dans l'ancien magasin : étagère supportée par des cales



Annexe 1 (15)

Stockage fermé dans l'ancien magasin : batteries stockées près de l'huile et sous d'autres produits, absence de bac de rétention

sl



Stockage fermé dans l'ancien magasin : produits stockés les uns à côté des autres, Protan, LHM, dégivrant (aucune certitude quant à la dangerosité)

Etagère creusée par le poids des produits. Pas de charge utile indiquée sur les racks

Annexe 1 (17)



Bâtiment administratif :
Porte extérieure sur le coté très souvent fermée à clé :
Empêche la sortie de secours en cas d'urgence





Annexe 1 (18)

Poste de transformation haute tension :
Boîtier d'accès la clé ouvert et accessible à tous
Trombinoscope des personnes habilitées non actualisé



Annexe 1 (19)

Local CE :

Chape laissée devant le local CE depuis des mois





Annexe 1 (20)

Atelier A :

Transpalette laissé derrière la machine à café avec oxydation des batteries



Atelier A :
Gobelet de café laissé sur le chargeur électrique



Atelier A : Annexe 1 (22)
Coffrets électriques et extincteurs non accessibles

2/



Atelier B : stockage encombrant devant le bâtiment

Atelier B extérieur :
Sortie de cuve carburant



Annexe 1 (25)



Sanitaires sales et en mauvais état



Annexe 1 (26)



Sanitaires sales et en mauvais état



SR